

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Scankomposit A/S Sandbyvej 57 4171 Glumsø 29202222
Virksomhedstype	D207: virksomheder, der fremstiller produkter ved pressestøbning af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag.
Tilsynsdato	28/11 2017
Hvad er der ført tilsyn med?	Opsætning af ny tank eller anden varmekilde efter sløjfning af tanke samt gennemgang af processpildevand
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja