



**BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE**  
**Miljøtilsynet**

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 23.09.2021 ført tilsyn efter bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse på Hallegaard Produktion ApS, Aspevej 3, 3751 Østermarie.

Tilsynet er udført af Kenneth Falch Hennings

Fra virksomheden deltog: Jørn Toft Christensen

Virksomheden er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Brugerbetalingen opkræves årligt i november/december.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'F51 Slagterier <50 tons/dag eller <17 tons fjærkræ/dag'.

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

Journalnr.: 09.30.06K08-0047

### Stamdata for virksomhed

#### Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
47e	1390451	ØSTERMARIE
47f	1390451	ØSTERMARIE
48a	1390451	ØSTERMARIE
48c	1390451	ØSTERMARIE
48g	1390451	ØSTERMARIE

#### Ejeroplysninger

Ejendommens ejer	Hallegård Ejendom ApS
Betaleradresse	Hallegaard Produktion ApS, Aspevej 3, 3751 Østermarie Attention: CVR-nr.: 41056290
Tlf./mobil	51298171/51298171
e-mail	hallegaard@hallegaard.dk
Hjemmeside	www.hallegaard.dk
CVR- / P-nummer	41056290 / 1025394530
Etableringsdato	01.07.1974

Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Fremstilling af mange typer pølser m.v. Startede pølsefremstilling på Hallegård 1992. Deltager i Bæredygtigt Bundlinje Bornholm og har søgt midler til at indkøbe en nedknuser til slagteriaffaldet så det kan afleveres til forgasning på Biogas i dag kommer alt til DAKA,
Antal ansatte:	3
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	272
Miljøledelse	Ingen miljøledelse
Miljøledelse (dato)	
Bemærkning	Jørn Toft Christensen

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

### Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der er ingen jordforurening fundet.

### Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkning
			Type	Volumen )				
Brændbart affald	1	Stk	Container, værksted	660	Indendørs	Fugato	BOFA	
Madspild/ andet organisk	2	Stk	Syrefast beholder	25	Indendørs		DAKA	

Papir og pap *	1	Stk	Container, værksted	660	Indendørs	Fugato	BOFA	
----------------	---	-----	---------------------	-----	-----------	--------	------	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	De har en 3 m <sup>3</sup> container til småt brændbart. 660 l container til pap/papir

### Bortskaffelse

Affaldsfraktion	Nr.	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed	Årstal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	I løbet af efteråret og vinter når/hvis der kommer penge fra Investeringspuljen under BBB indkøbes der en kværn, der kan nedknuse/findele slagteraffaldet excl. ben og knogler. Det fintdelte restaffald afleveres til Biokraft til forgasning.

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	

### Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter)
Landzone			

### Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt

\*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

\*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

### Restprodukter

Årstal	Restprodukt	Enhed	Forbrænd	Genanv.	Beh. anlæg	Deponeret	I alt	Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Slagteriet modtager: Køer, får, geder, svin, fjerkræ, bison og vildt. De har ikke den fornøden tilladelse til at slagte heste.

## Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er septitank med udløb til faskineanlæg.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Ingen støj

## Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsår
48a	1390451			Tank		1980	Mineral-ske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Nedgravet	
48a	1390451			Tank		1963	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet	

## Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg	Prod.år	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Ingen tanke alle er sløjfet og fjernet.

### Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Udskil-lernr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diame-ter (mm)	God-kendel-sesdato	Tilmel-dingsda-to	Tøm-ningsin-terval (mdr.)	Type	Alarm-type
1		På mark		1.500						

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er etableret6 en 1500 l fedtudskiller

### VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? ?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Bæredygtigt miljøtilsyn

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	løbet af efteråret og vinter når/hvis der kommer penge fra Investeringspuljen under BBB indkøbes der en kværn, der kan nedknuse/findele slagteriaffaldet excl. ben og knogler. Det fintdelte restaffald afleveres til Biokraft til forgasning.

## Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tilsynskommentar:

Tilsynet er udført af

Tlf.: 56922085

e-mail: Kenneth.Hennings@brk.dk