

Virksomhedens navn	Plastmo A/S
Virksomhedens adresse	Odinsvej 11
Virksomheden CVR nr.	33051662
Dato for tilsyn	27. februar 2017
Baggrunden for tilsynet  (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Der er tale om et basistilsyn.
Karakteren af virksomheden  (kort beskrivelse af virksomheden)	Virksomheden er en D208 "Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtstøbning, ekstrudering, herunder kalandring, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag." jf. bilag 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1517 af 7. december 2016.
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med miljøforholdene på virksomheden i forhold til opbevaringsanlæg, produktion og generelle miljøforhold
Er der konstateret jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser ved tilsynet.
Konklusion på virksomhedens evt. indberetning om egenkontrol.	Egenkontrol overholdt.