



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-1875
Ref. rasoe
Dato: 19.3.2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Deponi Kruusesmindevej Korsør
Virksomhedens adresse	Kruusesmindevej 7, 4220 Korsør
CVR nummer	27446469
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	16.12.2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev varslet den 29.11.2021
Deltagere fra virksomheden	Iris Belinda Hastrup Poul Røkkjær Ole Fuglsbjerg
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Rasmus Søgaard (1. sagsbehandler)
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af deponiet, herunder dets geografiske afgrænsning og indretning. Besigtigelse af monitoringsboringer og prøvetagningssteder.
Materiale udleveret	-



Deponi Kruusesmindevej Korsørs placering (Matr. 84^{ds}) nord for Storebæltforbindelsens betalingsanlæg/togbane (v. Korsør).

Håndhævelser

Den 15. oktober 2018 er der meddelt en indskærpelse af, at der udføres pejlinger af grundvand i forbindelse med hver prøveudtagning jf. vilkår E2. Indskærpelsen er efterlevet den 29.03.2019.

Indberetninger om egenkontrol.

Årsrapport for egenkontrollen 2020 er accepteret 5.11.2021.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Den 28. oktober 2014. Afgørelse om nedlukning af Kruusesminde Deponi Korsør. Afgørelsen er truffet med hjemmel i Deponeringsbekendtgørelsens § 30, stk. 3. Deponiet overgår herefter til efterbehandling.


Indretning af drift

Moniteringsboringer.

Ved tilsynet blev moniteringsboringer tilset. Moniteringsboringerne blev besigtiget i rækkefølgen B2 (214.989, opstrøms), A6 (214.988, kort nedstrøms), B3 (214.990, dyb nedstrøms), A5 (214.987, kort nedstrøms) og A4 (214.986, kort nedstrøms).

Alle forerør aflukket med tætsluttende plastprop. Alle boringer er tydeligt markeret mod påkørsel med drænrør. Ingen af boringerne er aflåst, men idet indkørslen til området kun er mulig gennem aflåst bom, vurderes boringerne at være sikret mod utilsigtet adgang jf. vilkår E1 i Afgørelsen om Nedlukning, 1. december 2009.

Samtlige boringer har kotemærkning, hvilket er en forbedring, der er udført som opfølgning på det sidste tilsyn.



Øvrige prøvetagningssteder

Prøvetagningsstederne C1 og C2 for overfladevand henholdsvis opstrøms og nedstrøms i Kruusesminde Landkanal blev besigtiget. Ved prøveudtagningssted D, som er beliggende ved Storebælt vest for deponiet, udtages vandprøver fra grundvandssænkningen på Storebæltsforbindelsen. Prøvetagningsstedet blev besigtiget. Der var ingen synlig strøm i Landkanalen (ved både punkt C1, C2 og D) på besigtigelsestidspunktet.



Affald

Deponiet fremstod pænt og rydeligt. Ørsted fremviste et område i den nordøstlige del af deponiet, der ved en fejl kortvarigt har været anvendt til oplag af halmáske. Miljøstyrelsen tager oplysningerne til efterretning og bemærker, at asken er fjernet.



Jord- og grundvand

Der er begrænsede drikkevandsinteresser på lokaliteten. Nærmeste indvindingsboringer er beliggende 5 km øst og sydøst for deponiet.

Til- og frakørsel

Tilkørsel til området sker ved aflåst bom.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Deponiet fremstod pænt og velholdt, se dog bemærkning nedenfor.

På tilsynet blev aftalt, at

- aktive monitoringsboringer opdateres med metalkasse og aflåses.
- de gamle boringer på sigt sløjfes efter retningslinjerne herunder opdateres i Jupiterdatabasen. Det undersøges dog inden om de evt. kan benyttes til prøvetagning f.eks. i forbindelse med en vurdering af eventuel afsmitning/spredning fra deponiet.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.