



## Rapport for miljøtilsyn hos Indkilde Auto A/S, Hobrovej 325, 9200 Aalborg SV

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	27.01.2021		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	96349000	<b>CVR nr.</b>	37887315
<b>E-mail</b>	jni@indkilde.dk	<b>P. nr.</b>	1003055613

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	17. 03. 1989

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
09-02-2021	Aftale	Meddelt	Vi aftalte, at virksomheden fremsender beskrivelse af vaskeanlæg.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden har følgende aktiviteter:                      - autoværksteder, bilvask samt bilsalg.</p> <p>Der er 5 værksteder.                      Der er en ny vaskehal i en fritliggende bygning. Den 'gamle vaskehal' er også i brug,                      Spildevandet herfra ledes til et biologisk vandrensaneanlæg.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	47	7.00-17.00		
	Miljøledelse			
	Nej			

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Slibning	Støv		Cyklon
2	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning
3	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
4	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
5	Limning			Ingen rensning

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slibning, udsug fra alle 5 værksteder ledes til cyklon (Nordfab) efterfulgt af filter (ét afkast).</li> <li>- udstødningsgas, der er to afkast, der er 2 m over tagryg</li> <li>- svejsning: afkast 2 m over tagryg.</li> <li>- limning: afkast ca. 1,5 m over tag.</li> </ul> <p>Alle virksomhedens afkast er ført minimum 1 m over tagryg, hvilket er i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §11.</p> <p>Der blev ved tilsynet oplyst, at der er ikke foretaget ændringer af udsugningsanlæg, filtre og afkast siden sidste tilsyn.</p>
Luft, filtre	Ved tilsynet blev det oplyst, at der er bestilt service og filtertjek på ventilationsanlæg på slibning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ikke konstateret lugtgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs
2	Vaskehal		Indendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støjgener som følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med tilsynet.
Støjkilder, indendørs	Der er en kompressor i lokalet til opbevaring af farligt affald.
Støjkilder, udendørs	Der er følgende potentielle støjkilder: intern kørsel, til-/frakørsel, vaskehal (der ikke var i brug ifm. tilsynet) og udsugningsanlæggene.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Udover sanitært spildevand afledes der processpildevand fra 2 vaskehaller samt gulvrist i værkstedet.
Spildevand, procesvand	<p>I den "gamle vaskehal" er følgende aktiviteter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- motorvask,</li> <li>- biler renses for sne, ofte ved brug af vand,</li> <li>- en sjældent gang skylles en bil under bunden for sand.</li> </ul> <p>Ny vaskehal: I den nye vaskehal recirkuleres og renses vandet i et biologisk renseanlæg. Det blev oplyst, at vandforbrug i 2020 var 544 m<sup>3</sup> og at der vaskes ca. 6500 biler om året.</p> <p>Det blev aftalt, at Indkilde Auto fremsender oplysninger der beskriver den nye vaskehal.</p> <p>Virksomheden har fremsendt datablade ifm. tidligere tilsyn for de vaskeprodukter, der anvendes i vaskehallen. Der anvendes "Skum Basic", "Basic Shampoo", "Tørrehjælp Basic" og "Glansshampoo Forte". Produkterne indeholder ikke A-stoffer, som er uønskede i afløbssystemet.</p>
Spildevand, overfladevand	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand ledes urensset til vandløb.
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en afledningstilladelse dateret den 17. marts 1989.  Virksomheden fik i 2011 en henstilling om at få analyseret spildevandet fra den nye vaskehal for indholdet af olie samt pH. Virksomheden har udtaget en spildevandsprøve i 2017, som viste mineralolie på < 1 mg/l og pH på 8,3.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Afløb fra gl. vaskehal, samt gulvrister i værkstedet er koblet til olieudskiller.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	S P Jensen kommer årligt og tømmer olieudskilleren. Sidste tømning udført d. 20. januar 2021.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har pt. tre olietanke på 1000l: to til motorolie og en til spildolie.
Olietanke, opstilling/placering	De tre olietanke er placeret i kemikalie-/olierum.
Olietanke, registrering i BBR	De to motorolietanke er registreret i BBR.

## Råvarer

Produkt	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)
	Type	Volumen (l)	
Sprinklervæske	Palletank		Indendørs, bag opkant
Køler væske	Palletank		Indendørs, bag opkant
Bremsevæske	Tromle		Indendørs, bag opkant
Motorolie	Ståltank		Indendørs, bag opkant
Gearolie	Tromle		Indendørs, bag opkant

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarerne på virksomheden er typiske for autobransen og omfatter diverse væsker (motorolie, gearolie, køler væske, bremsevæske, sprinklervæske etc.), filtre samt øvrige reservedele, dæk, plast og pladedele til biler.
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares i kemikalie- og olierum (et lokale med "nedsænket" gulv, så alt spild kan tilbageholdes). Opbevaring af råvarer er i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §12.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Betongulv med opkant og uden afløb til kloak.

## Affald

Affaldsart	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør
	Type	Volumen (l)		
Absorptionsmidler	Container - lukket	660	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling
Autoruder/bilglas	Container - åben		Udendørs	Marius Pedersen
Blandet brændbart	Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen
Blyakkumulatorer	Plastkasse, syrefast		Udendørs, overdækket	Danbrit Akkumulator
Bremse- og koblingsvæske	Container - lukket	220	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling
Bremsevaskervand	Container - lukket	220	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling
Dæk	Ikke oplyst		Udendørs	Øksendal Dæk
Fugemasse, rudelim (ej hærdet)	Tromle	100	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling
Jern og metal	Container - åben		Udendørs	Stena Recycling
Kølevæske	Container - lukket	220	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling
Oliefiltre	Container - lukket	220	Indendørs, bag opkant	Stena Recycling
Papir og pap	Container - lukket		Indendørs	Marius Pedersen
Plastkofangere og -spoilere	Container - åben		Udendørs	Stena Recycling
Spildolie (motor, gear.)	Ståltank	1.000	Indendørs, bag opkant	Avista Oil
Spraydåser	Tromle		Indendørs, bag opkant	Stena Recycling

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Øvrige affaldsfraktioner bortskaffes af Marius Pedersen Farligt affald bortskaffes af Stena Recycling.
Affald, farligt	Farligt affald opbevares i kemikalie- og olierum. Der er betongulv med opkant og ingen afløb til kloak.
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares i kemikalie- og olierum (lokale med nedsænket gulv, så alt spild kan tilbageholdes). Bilbatterier opbevares i skuret i syrefast kasse.  Følgende opbevares udendørs: Jern/metal, bilruder, dæk, blandet brændbart, plastkofangere/-spoilere.
Affald, bortskaffelse	Kvitteringer for bortskaffelse af affald blev udleveret ved tilsynet. Bortskaffelse af affald gav ikke anledning til bemærkninger.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 3.5.H4, der er udlagt til let erhvervsområde. Lokalplan BPV58 gælder for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden har udleveret kvitteringer for bortskaffet farligt affald. Ved tilsynet blev der oplyst, at der er bestilt service på udsugningsanlæg.  Egenkontrollen/driftsjournalen er udført i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §14.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed*	Vi snakkede kort om, hvordan virksomheden kan driftes mere bæredygtigt. Virksomheden har fokus på energiforbedringer. Der er installeret LED belysning og virksomheden bruger genbrugsklude i værkstedet. Efter aftale sendes oplysninger om NBE til virksomheden.