



Rapport for miljøtilsyn hos Q8 Service, Scheelsmindevej 2, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	27.10.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98183443	CVR nr.	61082913
E-mail	q8066@q8.dk	P. nr.	1003138907

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-07-2019	Indskærpelse	Meddelt	Ved tilsynet blev der oplyst, at vaskehallen er i drift fra 6-24. Det indskræpes, at vaskehallen og puslepladsen kun må benyttes mellem kl. 07-22, da der ligger et forureningsfølsomt område (boliger) nærmere end 100 m fra vaskehallen jf. autoværkstedsbekendtgørelsens §9. Efter tilretning fremsendes fotodokumentation til tilsynsmyndighed.
18-07-2019	Henstilling	Meddelt	Ved tilsynet blev der konstateret revner ved påfyldningsrør. Det henstilles, at revnerne udbedres. Fotodokumentation fremsendes.
18-07-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender senest den 1. september 2019 oplysninger om vaskehallens vandforbrug og antal bilvask i 2018/2019.
18-07-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender senest den 1. september 2019 dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet, samt oplysning om gennemstrømningsmængden er større end 3000 m ³ benzin årligt.
18-07-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender senest den 1. september 2019 dokumentation for den seneste tømning og kontrol af udskilleren ved påfyldningspladsen
18-07-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender senest den 1. september 2019 sikkerhedsdata-blade for vaskeprodukter.
18-07-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender senest den 1. september 2019 månedligt beholdningsregnskab for perioden juni 2018 til juli 2019 for tankene 1, 3 og 4.
18-07-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden fremsender senest den 1. september 2019 dokumentation for årlig funktionskontrol af lækagealarm for tank 2.
18-07-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden fremsendes oplysning om rørsystemet er dobbeltvægget til tank 2 (både fra påfyldningsplads og til salgsplads). Samtidig bedes oplyst hvilke øvrige dobbeltvæggede rørsystemer der findes.
18-07-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden fremsender senest den 1. september 2019 dokumentation for hvilke rørsystemer der er tæthedsprøvet.
20-11-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal fremsendes en dokumentation for tømning og eftersyn af olieudskiller ved påfyldningsplads.
20-11-2025	Aftale	Meddelt	Der skal fremsendes en forklaring for den generelt positive difference i beholdningsregnskabet.
20-11-2025	Aftale	Efterkommet	Jf. den tilsendte tankrapport for Tank 1 er der konstateret en del slam i tanken. Hvor kommer slammet fra og er tanken blevet rengjort?
20-11-2025	Aftale	Efterkommet	Jf. den tilsendte tankrapport for Tank 4, er brændstof flyttet til en anden tankstation. Hvad er årsag til det? Er tank 4 stadig i brug?
20-11-2025	Aftale	Meddelt	Det skal redegøres for den valgte belægning på påfyldningsplads opfylder kravene i benzinstationsbekendtgørelse ellers skal der etableres ny belægning som opfylder kravene i benzinstationsbekendtgørelsen.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Servicestation med salg af benzin og diesel, kiosk, vaskehal og pusleplads. Der er 2 standerøer, hvor der udleveres både benzin og diesel. Der er flere ladestandere.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	7-22	7-22	7-22
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugningsanlæg eller luftafkast.
Lugt	Ved tilsynet var det intet at bemærke.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Wennstrøm udfører kontrol af dampretur. Der er fremsendt en rapport for udført kontrol af dampretur den 7. september 2025 iht. DS/EN 16321-2:2013 som påkrævet i dampreturbekendtgørelsen. Benzinindvindingsgraden ligger indenfor det godkendte interval. Der udføres ikke egenkontrol, da standere er installeret efter 2012.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskehallens port er lukket under vask og tørring. Vaskehallen og puslepladsen må kun benyttes mellem kl. 07-22, da der ligger et forureningsfølsomt område(boliger) nærmere end 100 m fra vaskehallen.
Støjkluder, udendørs	Ved tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Spildevand fra vaskehallen ledes gennem et sandfang og olieudskiller. Der er ikke alarm på olieudskilleren. Der anvendes vaskeprodukter fra Istobal, se under punktet Råvarer.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra salgsplads ledes gennem sandfang og olieudskiller. Overfladevand fra påfyldningspladsen ledes også gennem olieudskiller. Salgspladsen er overdækket, så der vil kun forekomme slagregn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Tankstationen er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system. Området planlægges separatkloakeret efter 2027.
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	Der er tæt belægning på pusleplads, hvor der foretages vask med spand. Området er fælleskloakeret, vandet ledes til spildevandsledningen.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 3 olieudskillere jf. kloaktegningen ved henholdsvis afløb fra vaskehal, salgsplads og påfyldningspladsen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der er fremsendt kvitteringer for tømning og eftersyn af vaskehallens og salgspladsens olieudskillere. Marius Pedersen udfører kontrollen af alarm samtidig med tømning af udskillere. Der er ikke fremsendt dokumentation for tømning og kontrol af udskilleren ved påfyldningspladsen. Dokumentation skal fremsendes.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering
Tank 1		1971	Diesel	30.000	Nedgravet
Tank 2	2013	2013	Diesel	15.000	Nedgravet
Tank 3		1985	Benzin	20.000	Nedgravet
Tank 4		1971	Benzin	30.000	Nedgravet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 4 nedgravede brændstoftanke. Tank 1 fra 1971, tank nr. 138273, 30m3 og benyttes til Diesel. Tank 2 fra 2013, tank nr. T2217, dobbelvvægget, 15 m3 og benyttes til Diesel Extra Tank 3 fra 1985. tank nr. 349217, dobbelttank(3A+3B), 20m3 tank, der benyttes til BF95 Extra. Tank 4 fra 1971, tank nr. 138274, 30m3 og benyttes til BF95.
Olietanke, opstilling/placering	Alle 4 olietanke er nedgravet.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankattester er fremsendt ifm. tidligere tilsyn.
Olietanke, registrering i BBR	Alle 4 tanke er registreret i BBR.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der er befæstet med SF-belægning på påfyldningspladsen. Jf. §13 i benzinstationsbekendtgørelsen skal belægningen opfylde de samme krav som på nyere tankstationer. Belægningen på påfyldningspladser skal bestå af fuldstøbt beton, eller andet med tilsvarende sikkerhed mod nedsivning. Umiddelbart vurderes det at SF-sten ikke er en belægning med tilsvarende sikkerhed mod nedsivning som fuldstøbt beton. Det skal redegøres for den valgte belægning ellers skal der etableres ny belægning som opfylder kravene i benzinstationsbekendtgørelsen.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet, og der blev ikke konstateret synlige revner. Der er tæt belægning ved salgspladser.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Inspektionsrapporter for tankinspektioner blev fremvist. Tank 1 er blevet inspiceret og tæthedsprøvet i 2023. Næste inspektion: 2033. Tank 2 er etableret i 2013. Tanken er dobbeltvægget og med lækagealarm, derfor skal den ikke inspiceres og tæthedsprøves. Tank 3A og 3B er blevet inspiceret og tæthedsprøvet i 2017. Næste inspektion: 2027. Tank 4 er blevet inspiceret og tæthedsprøvet i 2023. Næste inspektion: 2028.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab er fremsendt forud for tilsynet. Det skal redegøres for større svind påvist i beholdningsregnskab.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2025
Diesel				Olietank		Nedgravet tank	2025
Benzin				Olietank		Nedgravet tank	2025

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden oplyste, at der benyttes vaskeprodukter fra Istobal. Datablade er fremsendt ifm. forberedelse af miljøtilsynet. Den fremgår af flere af de fremsendte datablader, at vaskeproduktet indeholder B- stof. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at koncentrationerne af B-stoffer i det afledte spildevand vil forårsage overskridelse af miljømæssige kvalitetskrav/kriterier.
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter opbevares i aflåst rum bag ved puslepladsen på en spildebakke.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Tilsyn angående affaldshåndteringen og bortskaffelse indgår ikke længere i Miljøtilsynet, og der vil ikke blive kommenteret på dette yderligere i denne Miljøtilsynsrapport.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Der er installeret flere el standere.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 3.2.B8, som er udlagt til boligområde. Tankstationen er beliggende mindre end 100 m fra boliger. Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Dokumentation for egenkontrol er fremsendt inden miljøtilsynet.
Jordforurening	Ejendommen er V1-kortlagt efter jordforureningsloven.