



Kolding
Kommune

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 21.03.2017 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Exportbasen på Albuen 48A, 6000 Kolding.

Tilsynet er et rutinetilsyn.

Tilsynet er udført af: Karen Bjørnskov Petersen og Lars Hede Hansen.

Fra virksomheden deltog: Mohammed Musa Jabarkhel.

Virksomheden er omfattet af autobranchebekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
' Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen'.

[Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2016 er den 311,80 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november/december måned.

Journalnr.	2016-000099
ESDHnr.	16/8625



Stamdata for virksomheden

Ejendommens ejer	Auto-Centralen Ejendomme A/S
Matrikler	12af Harte By, Harte
Betaleradresse	Exportbasen, Albuen 48A, 6000 Kolding CVR nr.: 38232703
Tlf. / mobil / fax	/ 29899320 /
e-mail	exportbasen2017@gmail.com
Hjemmeside	
CVR- / P-nummer	38232703 / 1021985933
Etableringsdato	01.12.2016
Antal ansatte:	1
Afstand til boliger	☐ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☒ < 20 m
Vandforsyning	Privat alment vandværk

1 - Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Der foregår kun let kontrol af biler i virksomheden. Der er ingen olieskift, men biler påfyldes olie inden salg. Der foretages let svejsearbejde. Biler har typisk en opholdstid på pladsen, der varierer mellem 1-2 uger og op til 2 mdr. I sjældne tilfælde dog op til 6 mdr. Bilerne opbevares på grusplads. Der sælges ca. 100 biler årligt fra adressen, men ikke alle kontrolleres på værksted. Der var en plet på jorden på ca. 1 m² under gruset, hvor jorden var sort. De sorte sten lugtede ikke af noget. Musa oplyste, at han ikke kendte til dette. Sagen er givet videre til vores jordforureningsteam til videre vurdering.

2 - Tanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og kemikalietanke	Olie og kemikalier opbevares i spildbakke (halv palletank). Enkelt autosæbe blev fundet på gulvet væk fra spildbakken. Denne blev straks flyttet til spildbakke. Bilbatterier opbevares ligeledes i overskåret palletank med et syrefast kar i. Spraydåser opbevares på hylde uden spildbakke.



Kolding Kommune

3 – Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald sorteres i poser og lægges i container til Marius Pedersen.

4 - Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og hjælpestoffer	Olie og ganske få kemikalier. Lille oplag, da der ikke foretages traditionelt værkstedsarbejde.

5 - Luft

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Ingen udsugning på adressen. Ejer er gjort opmærksom på, at dette er påkrævet i autoværksteder i henhold til bekendtgørelsen. Han troede ikke det var nødvendigt efter samtale med udlejer, men vil nu få undersøgt muligheder for opsætning af udsugning.

6 - Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen støj på virksomheden under besøget. Arbejde foregår i hallen og er sjældent støjende.

7 - Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke afløb i hallen. Han er informeret om, at han skal være opmærksom på spild fra biler, da der er afløb på pladsen.

8 - Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskillere	Der er ingen udskillere på adressen.

Tilsynsrapport udført af: Karen Bjørnskov Petersen
Miljøsagsbehandler

Telefon: 79797467
E-mail: kabp@kolding.dk



Kolding
Kommune

