



J P Auto

Åshøjvej 5

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - J P Auto, Åshøjvej 5, 4600 Køge

Virksomhedens navn	J P Auto
Virksomhedens adresse	Åshøjvej 5, 4600 Køge
CVR nummer	71426416
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	08.02.2018
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn
Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening (kun meget små pletter olie på betongulvet). Ved tilsynet har jeg dog ikke set alle områder på virksomhedens areal. Ejendommen er dog delvis V2 kortlagt.
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger