

DK Autoservice
E-mail: salg@dk-autoservice.d

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

20. marts 2018

Rapport efter miljøtilsyn hos DK Autoservice, Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har den 19.marts 2018 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Leo B. Andersen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger

- Sløjfning af olietank

Ved tilsynet blev der konstateret en overjordisk 1200 l olietank fra 1987.

Det **indskærpes**, jf. gældende olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015, § 45, stk. 2, at ovennævnte tank sløjfes.

Sløjfningen skal ske senest den 1. maj d.å.

Har du spørgsmål, kan du kontakte min kollega Preben Simonsen på tlf. 98 45 63 70 eller via mail prsi@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 966 af 23. juni 2017.

Sagsnummer: GEO-2018-00976

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

- Dokumentation for afhentning af farligt affald

I bedes fremsende dokumentation for afhentning af farligt affald fra Avista Oil, Modtagestation Vendsyssel samt Danbrit

Dokumentation skal fremsendes senest 1. juni d.å.

- Dokumentation for servicering af udstyr

Ved tilsynet blev det oplyst, at Würth står for gennemgang af virksomheden, herunder udskiftning af filtre.

I bedes fremsende dokumentation for udført gennemgang af virksomheden.

Dokumentation skal fremsendes senest 1. juni d.å.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98482617	CVR nr.	10004888
Fax		P. nr.	1013306040

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Autoværksted, hvor der foretages reparation af biler. Ingen undervognsbehandling eller autolakeringsaktiviteter
Egenkontrol (journal)	Virksomhedens aflevering af farligt affald blev gennemgået p.b.a. oplysninger i MST ADS-portal og derfor blev kravet om egenkontrol efter gældende autobekendtgørelse ikke gennemgået
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurenet jord	Aktiviteten giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord og grundvand
NBE	Forholdet blev ikke gennemgået

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Udsug til maskinel slibning og udsug til udstødningsgas er etableret med korrekt udført afkast. Filtre gennemses af Würth og skiftes efter behov.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen miljøpåvirkning af omgivelserne. Kompressor er placeret indendørs

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen er tilkoblet off. kloak

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Olieudskillere tømmes efter gældende regler og foretages af Stæten. Alle afløb passerer olieudskillere

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tanke	Udendørs 1200 l olietank fra 1987. Ejer blev gjort bekendt med, at tanken skal sløjfes, eftersom tanken er mere end 30 år gammel. Forholdet indskærpes
-------	--

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Alt farligt affald opbevares i rum med tæt bund og uden mulighed for afløb til kloak. Oliefiltre opbevares i separat container. Det farlige affald afhentes af MV, undtagen olier som afhentes af Avista Oil. Batterier afhentes af Danbrit
Affald, generelt	Dæk og jern opbevares korrekt og afsættes til genbrug/genanvendelse. Planglas afhentes via tilbagetagingsordning