

Tilsynsrapport

Park og Vejs Materialeplads, Maribo
Datavej 6, 4930 Maribo

CVR-nr.: 29188572

P-nr.: 1003301782

10. november 2020

Bilag 1

- **Virksomhedstype:**

Pladsens hovedaktivitet er materialeplads med de aktiviteter, der er tilknyttet de opgaver, som Park og Vej har i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens udendørsarealer. Denne aktivitet er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt H 51.

Aktiviteterne i forbindelse med midlertidig opbevaring af ren jord, grenaffald, beton og asfalt, samt oplag af jord til kartering og den dertilhørende udendørs vaskeplads, er en godkendelsespligtig biaktivitet, som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Drift
- Affald
- Farligt affald
- Opbevaring af olie og kemikalier
- Tankanlæg
- Vaskeplads
- Spildevand

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Virksomheden har indsendt dokumentation for tømning af sandfang og olieudskillere.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.