

Albert Bjørn
Brorstrup Kærvej 6, Brorstrup
9610 Nørager

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-118-17
Ref.: Steffen Verlin Pedersen
Telefon: 99889527
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 18-08-2017

Miljøtilsyn på ejendommen Brorstrup Kærvej 6, Brorstrup, 9610 Nørager

Rebild Kommune har den 6. august 2017 udført miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede ved tilsynet var ejer Albert Bjørn og miljømedarbejder Steffen Verlin fra Rebild Kommune.

Dyrehold:

Ejendommens tilladte dyrehold er jf. Tillæg til §10 tilladelse Brorstrup Kærvej 6 af 10. august 2010 på 30 hjorte (6 DE) da der er valgt scenarie 2 ud af scenarie 1 og 2.

Ifølge Gødningsindberetningen var der i planperioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 registreret 2,3 hjorte på ejendommen. I alt svarende til 2,3 DE.

Rebild kommune har ingen bemærkninger til dyreholdet.

Gødningsopbevaring:

Der er ingen dybstrøelse på ejendommen, da hjortene går ude hele året i flytbare læskure.

På tilsynet oplyste du, at gyllebeholderen er lejet ud til Trads IS, der plejer at bruge den i januar og februar, på tilsynsdagen var der kun regnvand i beholderen. På tilsynet snakkede vi om at når gyllebeholderen ikke anvendes til husdyrgødning er der ikke krav om at der føres logbog. Men der skal føres logbog i den periode hvor der er gødning i gyllebeholderen.

Logbogen skal opfylde Miljøstyrelsens krav og indeholde oplysninger om flydelagets tilstand, omrøringsstidsdato, tømningssdato og eventuelle tiltag til udbedring af manglende flydelag. Logbogen skal være på ejendommen og kunne forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Vedhæftet tilsynsbrevet er Miljøstyrelsens skabelon for, hvordan en logbog eventuelt kan være udfærdiget.

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, er udleveret ved tilsynet.

Den ansvarlige for driften skal som led i en egenkontrolordning løbende og regelmæssigt føre optegnelser i Miljøstyrelsens logbog til dokumentation for, at overdækningen er tæt. Hvis tilsynsmyndigheden ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning.

Pumperør ved gyllebeholder fra 1998:

På tilsynsdagen blev det konstateret, at pumperøret til gyllebeholder fra 1998 var sprunget (se nedstående billede).

Du oplyste, at det lige var sket ved påkørsel af gyllebeholderen i foråret.



- Rebild Kommune **indskærper**, at pumpningen af gylle sker gennem tætte, lukkede ledninger som kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket, jf. § 24 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen¹.

Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Olietanke:

På tilsynet blev der konstateret en overjordisk olietank fra 1994 udenfor lagerstalden. På olietanken, var der monteret et mærkeskilt (se nedstående billede).

Fremstillet af: brande beholder- & kedelfabrik as

Nr. 232

Indhold: 5900 L



¹ BEK nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Olietanken fremgår ikke af BBR-meddelelsen og heller ikke i kommunens journalsystem. Du oplyste at du brugte den til vand til marksprøjten. En tank som anvendes til vand skal ikke anmeldes til kommunen.

Men denne tank skal sløjfes korrekt det kan efterkommes ved enten at:

1. Fjerne tanken og aflevere den på genbrugsplads eller skrottes som jern (husk kvittering), eller
2. Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.
3. Anmelde den til kommunen.

Se link på kommunens hjemmeside

<http://rebild.dk/borger/miljoe-klima-og-natur/olietanke/etablering-ogsloejfning-af-olietanke>.

Tagplader:

Under tilsynet kunne det konstateres, at der på din ejendom er stablet tagplader (Se nedstående billede).



Det var ikke muligt at finde nogle serienumre på tagpladerne. Da vi ikke vha. serienumre kan frikende tagpladerne som asbestfrie, så vurderer vi dem derfor som værende asbestholdige tagplader. Asbestholdige tagplader er kategoriseret, som ikke genanvendeligt farligt affald og skal derfor bortskaffes efter de er taget ned fra deres oprindelige placering. Det indskærpes hermed, at de asbestholdige tagplader skal bortskaffes.

- Rebild Kommune **indskærper**, at alle asbestholdige tagplader skal bortskaffes ved aflevering til et godkendt modtageranlæg, jf. Affaldsbekendtgørelsen² § 4 stk. 2 og Rebild Kommunes regulativ for husholdningsaffald (§ 18.3).

Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Husk at modtage en kvittering som dokumentation.

Erhvervsaffald:

Under tilsynet spurgte du ind til, hvad erhvervsaffald koster for virksomheder. Jeg kan ud fra kommunens hjemmeside <http://rebild.dk/erhverv/forsyning-og->

² BEK nr. 1309 af 18/12/2012 om affald

[affald/affald/administrationsgebyr-virksomheder](#) oplyse, at gebyret er i 2017 på 660,00 kr. + moms for alle virksomheder beliggende i Rebild Kommune pr. 1. januar 2017.

BBR:

Under tilsynet nævnte jeg, at det altid er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR-registret stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Hvis du har spørgsmål eller ændringer til den udleverede BBR-meddelelse, kan du kontakte Center Plan, Byg og Vej på telefon 99 88 76 86 eller på mail bbr@rebild.dk.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 1. september 2017, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen³ skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 3,67 for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 95 27

Med venlig hilsen

Steffen Verlin Pedersen

³ BEK nr. 1519 af 07/12/2016 om miljøtilsyn

Miljømedarbejder - vikar

Vedlagt:

Oversigtskort over ejendommen.