



BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
Miljøtilsynet

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 27.10.2021 ført tilsyn efter bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse på L H Bornholm, Vestermarievej 12, 3700 Rønne.

Tilsynet er udført af Kenneth Falch Hennings

Fra virksomheden deltog: Lars-Henrik Videslet Hansen, LH Bornholm

Derudover blev tilsyn udført sammen med Helle Thers, BRK Miljø

Virksomheden er omfattet af tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Brugerbetalingen opkræves årligt i november/december.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m²'.

Virksomheden har følgende biaktiviteter:

Journalnr.: 09.20.15K08-0005

Stamdata for virksomhed

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
1g	1370451	VESTERMARIE

Ejeroplysninger

Ejendommens ejer	Lars-Henrik Videslet Hansen
Betalersadresse	L H Bornholm, Vestermarievej 12, 3700 Rønne Attention: CVR-nr.: 78969016
Tlf./mobil	56990042/20111242
e-mail	lh.bornholm@firma.tele.dk
Hjemmeside	www.lhbornholm.dk
CVR- / P-nummer	78969016 / 1003441326
Etableringsdato	01.04.1995
Godkendelsesdato §33	

Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Salg og service af landbrugsmaskiner
Antal ansatte:	0
Produktionsareal (m ²):	1.362
Miljøledelse	Ingen miljøledelse
Miljøledelse (dato)	10.03.2014
Bemærkning	

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	27-10-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der er ikke registreret jordforurening.

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Transportør	Modtageanlæg	Bemærkning
			Type	Volumen				
Akkumulatorer	1	Stk.	Container, akkumulator	500	udendørs	Bornholms Produkt-handel	Bornholms Produkthandel	
Autoglas	1	Stk.	Tromle (200 L)	200	Indendørs	Kører selv	BOFA genbrugsplads	
Auto-gummi	25	Stk.	Ikke oplyst	0	udendørs	Kører selv	BOFA genbrugsplads	

Brændbart affald	4	Stk.	Container, værksted	660	udendørs	Marius Pedersen	BOFA	
Frostsikringsvæske	1	Stk.	Tromle (200 L)	200	Indendørs	Stena Recykling	Stena Recykling	
Jern og metal	1	Stk.	Container, ophaling	15.000	udendørs	Bornholms Produkthandel	Bornholms Produkthandel	
Lysstofrør	1	Stk.	Trækasse m. låg	100	Indendørs	Kører selv	BOFA genbrugsplads	
Malingsaffald	1	Stk.	Tromle (200 L)	200	Indendørs	Kører selv	BOFA genbrugsplads	
Olieaffald *	2	Stk.	Tromle (200 L)	200	Under tag på spildbakke	Stena Recykling	Stena Recykling	
oliefiltre	1	Stk.	Tromle (200 L)	200	Under tag på spildbakke	Stena Recykling	Stena Recykling	
Spraydåser	1	Stk.	Dunk, metal	20	Under tag på spildbakke	Stena Recykling	Stena Recykling	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	<p>De uindregistrerede biler skal enten til Bornholms Produkthandel eller placeres under tag med fast bund.</p> <p>Der skal presenning over container med motordele, så udvaskning ikke kan forekomme. Aftalt at Lars-Henrik ville gøre det lige efter vi var kørt.</p> <p>Akkumulator beholderen skal placeres under tag eller have et låg, der sikre at regnvand ikke opsamles i beholderen.</p>

Bortskaffelse

Affaldsfraktion	Nr.	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed	Årstal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er en del jern og metal dele der med fordel kunne bortskaffes til Bornholms Produkthandel

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er udsug fra værkstedet der er ført over tag.

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område (meter)
Landzone			

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
1g					

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie		1	Stk.	Tromle (200 L)	200	Indendørs	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Råvare er placeret indendørs på støbt gulv uden afløb.

Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr.)
1	Mellem værksted og lagerbygning	10-03-2014	2.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Ajlebeholderen er så stor at den også fungerer som sandfang.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Spildevand fra vaskeplads løber til en ajlebeholder, der er fungere som olieudskiller.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Ingen klager.

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsår
1g	1370451	1979	b71945	Tank		1979	Fyringsgasolie	4.000	Nedgravet	?
1g	1370451	1979	78602	Tank		1979	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Nedgravet	Findes denne tank stadig?
1g	1370451	1993	16791	Tank			Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs	2021 ?

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg	Prod.år	Bemærkning
1	Diesel	5.900		Nedgravet	JA		Findes denne tank stadig?
2	Fyringsolie	4.000		Nedgravet	NEJ		
3	Diesel	1.200	1993	Indendørs	JA		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er "indkøbt" to nye olietanke, der skal erstatte eksisterende tank.

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Udskilernr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diаметer (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr.)	Type	Alarmtype
1	Cement	Mellemværksted og lagerbygning		1.500			10-03-2014	12		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Der er tilknyttet en ombygget ajlebeholder til vaskepladsen. Fugato suger olieemulsionen regelmæssigt.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej
Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oprydning	Der er en generel oprydning i gang, den skal fortsætte.

Tilsynskommentar:

Tilsynet er udført af
Tlf.: 56922085
e-mail: Kenneth.Hennings@brk.dk