



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 12.08.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Brentevej 38, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Katja Leander Hansen og Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Ivan Morberg.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

K214 = Kompostering af affald kap. >100 t/år, ikke bilag1,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøogsbehandlaren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.02.16-K08-3-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
11a		Tranegilde By, Ishøj

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
Ishøj Kommune	Ishøj Store Torv 20	2635

Betaleradresse	Ishøj Kommunes Komposteringsanlæg, Brentevej 38, Ishøj Attention: CVRnr: 11931316
Tlf. / mobil / e-mail	43577753 / /
CVR- / P-nummer	11931316 / 1010793102
Etableringsdato	28.10.1998
Godkendelsesdato §33	28.10.1998
Kort beskrivelse	<p>Ishøj Kommune indsamler haveaffald fra bolig- og parkområder i hele kommunen som bringes til komposteringspladsen i en stor "modtagebunke". Når bunken når tilstrækkelig størrelse indlejes maskinel og personale til findeling af materialet. Herefter placeres materialet i en ny mile hvor komposteringen fortsætter. Undervejs vendes milen ca. 1-3 gange så komposteringen optimeres. Der vendes når der er behov (sjældent). Når komposteringen er færdig soldes ikke komposteret materiale, primært grene, fra og returneres til modtagebunken.</p> <p>Herefter forædles dele af komposten ved iblanding af sand til topsoil til kommunens fodboldbaner. Resten bringes til Genbrugsstationen hvor borgere kan afhente den til jordforbedring i deres haver.</p> <p>Hele pladsen er etableret med membran og dræn der afvander til den offentlige kloak via sandfang. Sandfang tømmes efter behov.</p> <p>Ud over have- og parkaffald placeres hvert efterår ca. 350 m³ husdyrgødning fra Ishøj Dyrepark som ligger på pladsen i 6-10 måneder inden den spredes på markerne.</p> <p>Derudover er der på pladsen umiddelbart øst for komposteringen oplag af fliser og brokker, ca. 5 – 800 tons om året, som én gang årligt, over fem arbejdsdage, nedknyttes til genanvendelse. Denne del skal derved også indgå som en del af en ny og samlet miljøgodkendelse.</p> <p>Der er 2-3 medarbejdere tilknyttet pladsen, som alle er orienteret om reglerne for brug af komposteringsanlægget.</p>



Produktionsareal (m ²):	6.800
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-16 Lørdage: - Søn- og helligdage: -
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	Kontaktperson i Park og Vej Ivan Morberg, Tidl. Amtssag

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	21-08-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	2,36
Vægtet score	2,48

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
		Ingen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er en container til henkastet affald, som bortskaffes sammen med kommunens øvrige brændbare affald.

Øvrigt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der arbejdes på at optimere indsamlingsen af plast fra pladsen til nedknusning, så det i stedet for at ende som en del af det nedknuste materiale kan genanvendes.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Dele af pladsen skal asfalteres, hvorved der skal afledes vand fra befæstet areal - ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
	V1		En meget lille del øst for både komposteringsanlægget og oplagspladsen.		

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.



Andet	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse for hele pladsen, som også inkluderer nedknusning og oplag af fliser og brokker - Listepunkter K 206 og K 212.

Vilkår i godkendelsen

Vilkår	Kommentar	Opfølgning
1	Komposteringsanlægget er forsynet med aflåseligt hegn og beplantningsbælte omkring hele pladsen. Hegnet er aflåst udenfor åbningstiden. Der er etableret elektronisk port, som er knyttet op på individuel adgang.	OK
2-8	Etableringen af anlægget er godkendt af amtet, som ikke har haft bemærkninger til dette ved tidligere tilsyn. Ingen bemærkninger.	OK
9	Der tilføres udelukkende kildesorteret haveaffald fra Ishøj Kommune.	OK
10	Aktiviteterne foregår inden for tidsrummet kl. 7 – 16.	OK
11	Der er etableret elektronisk port, som er knyttet op på individuel adgang. Desuden fremsendes vejsesdler, som kontrolleres og føres ind i driftsjournal.	OK
12	Haveaffaldet ligger ikke i mere end 3 måneder, før det opstakkes i miler på komposteringsarealet.	OK
13	Driftspersonalet er bekendt med driftsvejledningen, som findes i skuret på pladsen.	OK
14	Der er identifikationsnummer på alle miler.	OK
15	Der måles temperatur regelmæssigt i milerne.	OK
16	Komposteringsanlægget giver ikke anledning til støvgener i omgivelserne.	OK
17	Der er sjældent behov for at vande tilkørselsvej og pladser, men i tørre perioder vandes de for at undgå støvgener.	OK
18	Det opleves ikke at komposteringsanlægget giver anledning til nævneværdige lugtgener.	OK
19	Driftspersonalet vender og beluffer kompostmilerne.	OK
20	Der opleves ikke støvgener i forbindelse med driften af komposteringsanlægget.	OK
21	Vilkåret er tidligere godkendt af tilsynsmyndigheden.	OK
22	Der føres årligt driftsjournal med modtaget og fraført have-/parkaffald og indlejede maskiner.	OK

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk