



Høje-Taastrup Kommune
By- og Miljøcenter

Tilsynsnotat
for miljøtilsyn den 25. november 2025

Circle K Kuldyssen, Taastrup
Kuldyssen 2
2630 Taastrup

Oplysninger fra tilsynet	
CVR nr. / P-nr.	28142412 / 1003108216
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Lovgivning	Benzinstationsbekendtgørelsen, Autoværkstedsbekendtgørelsen, Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen, Olie-tankbekendtgørelsen, Dampgenvindingsbekendtgørelsen, Brugerbetalingsbekendtgørelsen, Affaldsbekendtgørelsen/kommunens affaldsregulativ samt tilslutningstilladelse til vaskehal (2016). Høje-Taastrup Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.
Tilstede ved tilsynet	Daniella Jensen og Rikke Larsen, Circle K Danmark A/S Pia Frøslev og Mette Harding, Høje-Taastrup Kommune
Tilsynets omfang	Ved tilsynet blev de miljømæssigt relevante forhold gennemgået, herunder bl.a. opbevaring af olie og kemikalier, støjende aktiviteter, spildevand, luftafkast samt sandfang, olieudskillere og olietanke.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet.
Forhold konstateret ved tilsynet Nyere benzinstation med tætte belægninger, nyere tanke og rørsystemer. Vaskekemikalier stod på gulv med afløb, disse er efter tilsynet flyttet til spildbakke. Overbygning over påfyldningsrør er beskadiget og skal udbedres.	
Blev der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet? Nej	
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol. Gav indberetningen anledning til påbud, forbud eller indskærpelser. Nej	
Sagsnr.	25/16576
Dok nr.	25/169435

Aktindsigt

Kommunen skal oplyse om, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.