



Herlev Kommune, Renovation
Marielundvej 49
2730 Herlev

17. juni 2016
Journalnr. 163-2010-38310
CVR 63640719
p-nr.1016000147

Att.: Cecilie Juhl Stentoft

Miljøtilsyn d. 16. juni 2016ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 16. juni 2016 været på miljøtilsyn hos Genbrugsstationen i Herlev. Tilsynet blev gennemført af Anja Nieegaard og Bodil Lund Bøcker fra Herlev Kommune. Cecilie Juhl Stentoft fra Herlev Kommune og Ole Johansen og Ken Jørgensen fra Genbrugsstationen viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn. Hovedformålet med tilsynet var at gennemgå virksomhedens Miljøgodkendelse af maj 2009 og tilslutningstilladelse af december 2009, herunder driftsvilkår. Forureningskilder som affald, spildevand, luftafkast, støj og oplag af kemikalier og farligt affald blev gennemgået.

Drift af Genbrugsstationen i Herlev

Genbrugsstationen modtager og håndterer affald, herunder farligt affald. Genbrugsstationen modtager genanvendelige fraktioner, haveaffald, stort og småt brændbart, deponeringsegnet affald (herunder imprægneret træ og ikke-genanvendeligt PVC) samt farligt affald.

Genbrugsstationen har åbent alle dage, og har ansøgt om tillæg til miljøgodkendelsen til at have døgnåbent. Ansøgningen er endnu ikke færdig behandlet.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Indskærpelse

Det indskærpes at vilkår 35 i miljøgodkendelsen overholdes

Vilkår 35: Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald til sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som skal holdes lukket, medens læsning foregår.

Ventilen var gået i stykker ved tilsynet og skal repareres hurtigst muligt, dog senest den 1. juli 2016.

Aftale

Det blev aftalt på tilsynet at Herlev Kommune, Renovation fremsender:

- Kvittering for tømning af olieudskillere og sandfang siden seneste tilsyn i marts 2015
- Opgørelse over bortskaffede mængder af farligt affald for hele 2015

Dokumentationen bedes fremsendt inden den 1. juli 2016

Tilslutningstilladelse af december 2009

Sandfang og olieudskillere tømmes hvert ½ år af Leif M. Jensen. Både olieudskillere og sandfang bliver besigtiget ved tømning, og der har ikke været problemer med utæthed eller overfyldning siden sidste tilsyn.

Pumpesumpen i huset til farligt affald tømmes samtidig med olieudskillere og sandfang.

Miljøgodkendelse af maj 2009

Genbrugsstationens udendørsarealer blev tjekket. Belægningen af SF-sten er blevet udskiftet med nye SF-sten i efteråret 2015, samtidig med udskiftning af belægningen blev der støbt en impermeabel betonplade under metal- og jerncontaineren. Belægningen på pladsen har hældning mod afløb til olieudskillere.

Besigtigelse af huset til farligt affald blev inspiceret og belægningen fremstod uden revner eller sprækker. Ventilen til aflukke af tilløb fra pumpeump til kloak var gået i stykker, ventilen skal forhindre afløb til kloak mens det farlige affald afhentes, se indskærpelse.

Belægningen i elektronikhuset fremstod uden revner eller sprækker.

Gennemgang af driftsjournaler

Pladspersonalet skal føre driftsjournal over mængder af affald i de forskellige affaldsfraktioner samt inspektion af belægninger i huset for farligt affald og elektronikhuset hver 3. måned. Belægningen i huset for farligt affald havde i efteråret 2015 fået anmærkning om løs belægning, og personalet skal være opmærksom på om der opstår revner eller sprækker.

Tilsynsmyndighedens gennemgang af mængderne af de forskellige affaldsfraktioner gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Tilsynsmyndigheden vurderer at vilkårene i Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelsen er overholdt

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Den samlede vurdering

Genbrugsstationen fremstår ryddelig og pæn. Personalet har faste procedurer for gennemgang af containerne for fejlsortering, trådhegn og arealer bliver flere gange om dagen inspiceret for affald, samt pladsen bliver dagligt fejlet.

Der er fast rutiner med tømning af olieudskiller og sandfang samt containerne bliver tømt med rettidig omhu. Miljøtilsynet har ingen bemærkninger til den generelle vedligehold af pladsen.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 44526441 eller sende en mail til bodil.lund.bocker@herlev.dk.

Venlig hilsen

Bodil Lund Bøcker
Miljømedarbejder

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af ANNE.