

Brdr. Hosbond
Søndergade 253
9900
Att.: Tonni Albertsen
E-mail: toa@hosbond.dk

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

27. oktober 2020

Rapport efter miljøtilsyn hos Brdr. Hosbond A/S beliggende Søndergade 253, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2020-05368

Frederikshavn Kommune har den 03.09.2014 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Preben Simonsen
Direkte telefon.: +45 98 45 63 70
Mail: prasi@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Tonni Albertsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Preben Simonsen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- **Spildolietønde samt øvrige olietønder/-tromler skal placeres på spildbakker.**

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Preben Simonsen
Center for Teknik og Miljø

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98423300	CVR nr.	50496317
Fax		P. nr.	1002057375

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol (journal)	Virksomheden er gjort bekendt med, at dokumentation for tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast er omfattet af egenkontrol og denne dokumentation skal opbevares i 5 år. CTM har ikke anmodet om dokumentation jf. § 14 i Autoværkstedbekendtgørelsen ved dette tilsyn
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse
Forurenet jord	Aktiviteterne giver ikke umiddelbar anledning til forurening af jord eller grundvand. Virksomheden er kortlagt V1 som er standard for autoværksteder.
Indretning & drift	Værkstedet har åbent fra kl. 7.30 til 16.30. Der bliver udført bilreparationer (karosseriarbejde) og pladearbejde. Ingen slibning, lakering eller undervogsbehandling. Vaskeplads indendørs i bygning ved siden af værksted.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er punktudsug fra svejserøg og udstødningsgasser med afkast 2 meter over tagryg. Derudover er der udsug i skab og udsug til åndedræt. Der er ligeledes rumventilation i mekanisk værksted og pladeværksted. Der er etableret nyt udsugningsanlæg i 2020

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Aktiviteterne giver ikke umiddelbar anledning til støj-gener. Der er to kompressorer placeret i kældere

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Virksomheden er tilkoblet off. renseanlæg

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	2 olieudskillere og sandfang; alle afløb i værkstedet passerer olieudskillere og bygning med vaskeplads har også afløb, der passerer olieudskillere. Støten tømmer 1 til 2 gange årligt

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	3 tanke, som alle blev anmeldt. 1 1200 l udendørs til fyringsolie og 2 800 l indendørs (kælder) til fyringsolie. Nedgravede tanke er sløjfet. 1 2400 l tank der er todelt til smøreolie. 2 tanke i kælder bliver fjernet indenfor en kortere periode da der etableres fjernvarme.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Det farlige affald opbevares i egnede beholdere fra Modtagestation Vendsyssel undtagen olieklude, som opbevares i egnede beholdere fra Berendsen. Akkumulatorer afleveres også til Modtagestation Vendsyssel. Alt beholdere står på godkendte belægninger. Brugte batterier opbevares i plastkasse og afhentes af Stena Metal
Affald, generelt	Metal og pap afleveres hos Peter Sørig. Dæk, glas og kofangere afleveres ligeledes til genbrug ved Peter Sørig