

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 17/19806
Kontaktperson
Birgitte Eriksen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Østjysk Undervognscenter v/ Søren Eli Giversen
Adresse	Hans Winthers Vej 21
Postnummer og by	8400 Ebeltoft
CVR nr.	27 58 33 18
Virksomhedstype	Undervognsbehandling
Biaktivitet	Mekanisk Værksted
Matrikel	31x, Ebeltoft Markjorder
Planforhold	Erhvervsområde, LP270 Erhvervsområde, Ebeltoft
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : ligger 950 m nord for sø. <u>Støjfølsomme boligområder</u> : ligger 80 m fra virksomheden <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Ligger i indvindingsoplandet til Egedal Vandværk og Korsvej Bakke Råvandsstation, som også er et OSD område. Virksomheden ligger desuden ca. 300 m fra den nærmeste vandboring.
Kontaktperson	Søren Giversen
Telefon	86 34 61 71
E-mail	suvoebeltoft@hotmail.com
Tilstede ved tilsynet	Søren Giversen
Tilsynsdato	27. juli 2017
Tilsynstype	Basis tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Birgitte Eriksen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Optræknings af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Autoværkstedsbekendtgørelsen, Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres af Olietanksbekendtgørelsen⁶

Godkendelser og tilladelser

- Virksomheden har ingen spildevandstilladelse

¹ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med • Undervognsbehandling, hovedaktivitet • Skift af dele og service, biaktivitet • Højtryksrensning • Salg af personbiler
Produktionsareal	Produktionsareal ca. 600 m ² Grundareal ca. 3.300 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med • Lifte • Kompressor Udendørs findes • Oplag af erhvervsaffald herunder paller og metal
Etableret på nuværende adresse	2006
Udvidelse /ændringer	Ingen siden etableringen
Antal ansatte	1 løntilskudsansat udover ejer.
Driftstid	Mandag - fredag kl. 8.00 – 16.30 Af og til arbejde i weekenden.
Driftsforstyrrelser og uheld	
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. Årligt forbrug af undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler, fortyndingsmidler. Det blev aftalt at virksomheden fremsender opgørelse fra LHG-group. 2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. Der blev fremvist kvitteringer fra ISS – tømning af olieudskillere – og kvittering for aflevering af olie til genbrug. 3. Tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast. Der føres fremover journal for rensning af metalfilter og skift af stoffilter.
Bemærkning	Suvo arbejder løbende med substituering af problematiske stoffer i undervognsbehandlingsprodukterne.

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2011

Nr.	Bemærkning i 2011	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2017
1	Virksomheden opbevarer et udtjent køretøj udenfor bag værkstedet.	Denne bil er bortskaffet. Der står pt. en anden bil som er solgt.
2	Virksomheden opbevarer sæber til rengøring af værkstedet tæt ved afløb i depotrum.	Sæber mv. opbevares i separat rum med råvarer. I dette rum er der afløb til en sump, men ikke til afløb.
3	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse.	Dette blev accepteret i sidste tilsynsbrev. Hvis der sker ændringer i det udledte skal der søges om tilladelse.

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg	Udendørs
2	Kompressorer	Indendørs
3	Højtryksrensere/hedvandsrensere	Indendørs for lukkede porte
Bemærkninger		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Undervognsbehandlings	10 m over terræn, 4-5 m over tagryg	Metalfilter
2	Vaskeplads	1 m over tag	stoffilter
3	Oliefyr		
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja, metalfilter renses ca. hver md. Stoffilter skiftes ca. hver 3. md.	
Bemærkninger:		Fra undervognsbehandlingen udsuges der 10.000 m³/h. Højde af afkast er fastsat af et rådgiverfirma og BST. Der er oplysninger om OML beregning og forudsætninger i tilsynssagen. Der behandles 600 – 800 biler årligt. Der behandles ca. 2,5 bil pr. dag. Koncentrationen af olie i afkastet kendes ikke. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 2 olie fyr. Det ene olie fyr benyttes til tørring af biler. Det andet olie fyr benyttes til opvarmning af bygning. Begge olie fyr er koblet til den samme tank.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Ja
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vask af biler før undervognsbehandling	Ingen Der benyttes hedtvandsrensere			Sandfang og olieudskiller
Vask efter undervognsbehandling	Clarisolrens			Sandfang og olieudskiller

dling				
Bemærkning	Inden undervognsbehandlingen rengøres bilerne med hedvandsrensere (60 °C) uden brug af sæbe. Efter undervognsbehandlingen påføres bilerne Clarisolrens, der vaskes af med koldt vand. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Der er installeret en prøvetagningsbrønd.			

Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Sandfang indendørs		Vaskeplads
2 Sandfang, indendørs		Vaskeplads
3 Sandfang udendørs	5000 l	
4 Olieudskillere udendørs	3 l/s – med indbygget slamfang	
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja
Er der alarm på udskiller		Nej
Sidste tømning		Den 6. juni 2017
Bemærkning	Sandfang/olieudskillere er etableret i 2006. Afløb fra håndvask i værkstedet er tilsluttet udskilleren. Placering af sandfang og udskiller er syd for bygningen. Oplysninger om udskilleren kan ses i tilsynssagen. Inja Miljøteknik har pr. telefon oplyst, at hvis koalescens filteret ikke er blevet skiftet siden 2006, anbefaler de, at det bliver skiftet. Inja Miljøteknik oplyser, at nogle virksomheder har to filtre, således at det ene kan renses mens det andet filter er isat. Dermed bliver olie i filteret ikke udledt uden rensning.	

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer			
Kemikalier			
Smørefedt			
Maling og terpentin			
Bemærkning	Råvarer er oplagret i et oliedepot / oplagringsrum. Depotet har betongulv med sump. Datablade på alle produkterne er findes på www.lhg-group.dk		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtg ørelsen
1	Fyringsolie	Nedgravet	2500	2006	Ja	Ja

Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord		Ikke undersøgt.
Er alder og type af tank OK		Ja
Bemærkninger	Tanken er en ståltank med tank nr. 158170 og G-nr. 01-4003. Tanken er fra Roug. Tanken er Anode beskyttet indvendigt og belagt med glasfiber udvendigt, se tankattest i tilsynssag, som er indscannet fra byggesagen.	

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Afdryp fra undervognsbehandling	Ca. 1900 l	Opsamlingsgrav	Indendørs	LHG-Group	LHG-Group
Spraydåser	?				Genbrugspladsen
Bilbatteri					
<u>Øvrig affald:</u>					
Filter ved vaskeplads	Hvert 3. md.				LHG-Group
Erhvervsaffald					Fisker
Metallaffald					Genbrugspladsen
Bilrude					
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	LHG group afhenter afdryp fra undervognsprodukterne med henblik på genanvendelse. Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for aflevering af spraydåser, som er farligt affald, på genbrugspladsen. Virksomheden er ikke tilmeldt.				

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Virksomheden anmodes om at fremsende oplysninger om

- Forbrug af råvarer
- Vandforbrug
- Dokumentation for tilmelding til genbrugspladsen
- Eventuelt skift af koalescensfilter