

Tilsynsrapport

Lars Fugl og Søn I/S Omlastestation for svin

Halsted Byvej 6

CVR-nr.: 33308639

Tilsynsdato: 14.11.2016

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 497 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 463 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er gennemført af Gorm Vilsen Sørensen og Lasse Birch Højrup. Fra virksomheden var Lars og Thomas Fugl.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er omlastestation for svin, herunder for svin/smågrise til eksport. Den er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens punkt H 51:

“Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.”

Virksomheden er forsynet med veterinærgodkendt vaskeanlæg til eksportvogne.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet, prioriteret tilsyn.

Af kloakplan fra 2013 og fra tilsyn 2015 fremgår at der mangler udledningstilladelse til udledning af tagvand og pladsvand til nærliggende vandløb Kvl 35.0 Højreby. Tilsynet havde fokus på at vurdere forhold af betydning for udarbejdelse af udledningstilladelse.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Udledning til sø og vandløb.
- Seperatoranlæg.
- Vaskehal.

Den eksisterende udledning af tagvand til § 3 beskyttet sø blev drøftet. Virksomheden gav tilsagn om at afproppe tilledningen af overløbs-tagvand til søen. Virksomheden har pt. opsamling af tagvand, der anvendes i vaskeanlægget. Virksomheden vil forøge denne opsamlingskapacitet med nedgravet regnvand-stank. Projekt herom sendes til accept hos tilsynsmyndigheden. Projektet vil indgå som grundlag for meddelelse af tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 til udledning af tagvand og pladsvand til nærmeste vandløb Kvl.35.0 Højreby.

Når dette projekt er udført i løbet af 2017 vil tilledning til søen af overløbs-tagvand ophøre.

Udledningsspunkt (gennemløbsbrønd) for udledning af til vandløbet (Kvl 35.0 Højreby) blev besigtiget. Punktet for overgang mellem rørlagt og frilagt vandløb blev besigtiget. Vedlagt fo-

tos og oversigtskort (luftfoto april 2016), med påført rørlagt-, og frilagt vandløb, gennemløbsbrønd og regnvandsledninger.

Det skal bemærkes at den foreliggende afløbstegetning dateret /rettet 25/4-2013 ud over rettelserne forbundet med ovennævnte projekt skal rettes/opdateres i overensstemmelse med de konstaterede forhold, konstateret på tilsynet, for så vidt angår brønd og udløb til rørlagt vandløb -Kvl 35.0 Højreby.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen jordforurening konstateret.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ingen.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Ingen

Scoren er efter tilsynet uændret 3.47.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup og Gorm Vilsen Sørensen, miljøsagsbehandlere.

Fotos fra tilsynet vedhæftet:



1. Kig ned i § 3 beskyttet vandhul, hvor der jf. kloaktegning er tilledning af tagvand fra overløb



2. Separator. Blå og grå slanger er tilledning af spildevand fra vaskehal. Det orange 110 mm kloakledning er afledning af vand fra separationsanlægget til gulv afløb.



3. Udledning af tørstof (savsmuld) fra separationsanlæg. Hentes herfra med gummihjulslæsser til ladvogn. Der var ingen markant lugt at spore.



4. Vaskeanlæg til eksportlastvogne. Anlægget fremstår rent. Ingen lugt at spore.



5. Gennemløbsbrønd på rørlagt vandløb (kvl 35.0 Højreby).



6. Start af frilagt vandløb (kommunevandløb nr 35.0 Højreby)



7. Vandløbet set fra rørudløbet.



8. Vandløbet.



9. Gennemløbsbrønd

