



Vestjydske Dambrug
Letbækvej 32
6862 Tistrup

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79947468

Tilsynsrapport for miljøtilsynet d. 9. november 2017 på Letbæk Dambrug, Assenbæk Dambrug og Letbæk Mølle Dambrug.

5-12-2017

Virksomhed: Vestjydske Dambrug
Adresse: Assenbækvej 5, Tistrup
Dato for tilsyn: 9. november 2016
Formål med tilsyn: Lovpligtigt "samlet tilsyn"
Fra virksomheden deltog: Bjarne Jøker Eg
Tilsyn udført af: René Mathiasen
Rapporten kvalitetssikret af: Henrik Oxenvad

René Mathiasen
Direkte tlf.: 79947468

Journalnr.: 177077/17
Sagsnr.: 17/7950

Bemærkning til tilsynet

Ingen

Generelt

Vestjydske Dambrug udgøres af 3 dambrug i området og dambrugene er omfattet af listepunkt I 202 (*Ferskvandsdambrug og andre fiskeproduktionsanlæg - bortset fra fiske-produktionsanlæg med fuld recirkulation og uden direkte udledning til vandløb, søer eller havet*) i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Virksomheden har i foråret 2017 ansøgt om miljøgodkendelse til de 3 dambrug, og arbejdet med miljøgodkendelserne er igangsat.

Virksomheden drives til dagligt af Bjarne Jøker Eg og Henrik Jøker Eg.

Indretning og drift

Der er ikke foretaget ændringer i indretning og drift på dambrugene siden sidste år.

Letbæk Mølle Dambrug er kun i drift i sommermånederne, og var ikke i drift under tilsynet.

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



5-12-2017

Øvrige bemærkninger og opfølgning fra sidste års tilsyn.

I 2015 blev det indskærpet, at udlederkravene for total-P ved Letbæk Mølle Dambrug skulle overholdes. I år viste egenkontrolprøverne fin overholdelse ved samtlige 3 dambrug.

Journalnr.: 177077/17

Sagsnr.: 17/7950

Ref.: René Mathiasen

Side 2 / 3

DVFI-prøverne udtaget i foråret 2017 viste tegn på belastning fra Letbæk Dambrug og stationen nedstrøms får kun en DVFI på 5, hvor den sidste år var 7. Opstrøms er der ligeledes 7, så der er ikke tvivl om, at dambruget påvirker vandløbet. Konsulenten konstaterer, at der er sket en næringspåvirkning. På grund af vigende bestand af *Gammarus Pulex* på stationen, mener konsulenten at næringspåvirkningen er middelsvær eller, at der er brugt pesticider mod krebsdyr på dambruget.

Der var ikke tegn på belastning fra Assenbæk Dambrug og Letbæk Mølle Dambrug.

Dambrug	Vandløb	Station	Placering	DVFI – 2017	DVFI – 2016
Assenbæk Dambrug	V142 - ved Assenbæk	0611-00300	OS	5	5
		0611-00005	NS	6	5
Letbæk Mølle Dambrug	V140 - v. Letbæk Mølle Uhre-Krarup-Kybæk	0614-00065	OS	5	5
		0610-02213	OS	6	6
		0610-01816	NS	7	6
Letbæk Dambrug	Uhre-Krarup-Kybæk	(0610-01816)	OS	7	6
		0610-01368	NS	5	7

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen² skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet.

Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2017. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen.

Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 6 timer, fordelt med 2 timer på hver af de 3 dambrug.

Hvis tilsynsrapporten giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte mig.



5-12-2017

Venlig hilsen

René Mathiasen
Fagkoordinator

Journalnr.: 177077/17
Sagsnr.: 17/7950
Ref.: René Mathiasen

Side 3 / 3

Lovhenvisninger

- 1: Bekendtgørelse nr. 486 af den 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed.
- 2: Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelser og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Med venlig hilsen

René Mathiasen
Fagkoordinator

E rema@varde.dk