

Kronborg Auto
Att.: Kenneth Brunsholm
Klostermosevej 121
kebru@kronborg-auto.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 07.09.2021
Sagsnr. 21/17731

Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54

www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør kommune var på miljøtilsyn på dit autoværksted i forgårs. Dette brev er et referat og en opfølgning. Formålet med tilsynet er at kontrollere at værkstedet er indrettet og bliver drevet i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder¹, at I sorterer og skaffer affald bort i henhold til bekendtgørelsen² herom samt miljøbeskyttelsesloven i almindelighed.

Konklusion:

Du skal

- bygge et halvtag, så både tanken med sprinkler og spildolietanken kommer under tag.
- lukke nedløbsbrønden ved spildolietanken.
- Hver dag tømme tromlerne på hjul for spildolie.
- Sortere affald med bremseklodser og plastkofangere bedre.
- Sortere affald af plast fra det øvrige affald.

Vi aftalte ikke nogen frister. Så jeg vil bede dig sende mig dokumentation for at dette er bragt i orden inden den 7. oktober 2021.

Luftemission

Du fortalte, at I har udsugning af og afkast med hhv. slibestøv og udstødningsgas over tag.

Støj

Du fortalte, at I alene arbejder på værkstedet på hverdage mellem klokken 8 og 16. nogle gange kan I dog arbejde frem til klokke 18. Der er ca. 45 meter til nærmeste støjfølsomme nabo, der er nogle kolonihaver på Ole Rømers Vej. Det betyder, at stærkt støjende aktiviteter skal foregå bag lukkede døre og vinduer, og må slet ikke foregå mellem klokken 22 og 07. Med stærkt støjende arbejde menes fx

¹ Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 699 af 24. juni 2011

² Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, nr. 1708 af 20. december 2006

slibearbejde. Skulle I få brug for at arbejde om aftenen, kan I således gøre det frem til klokken 22.

Opbevaring af farligt affald

Spildolietanken

Forholdene ved tanken til spildolie var ikke ændret siden sidste tilsyn. Den er derfor stadig ikke i overensstemmelse med kravet i bekendtgørelsen idet:

- Tanken er udendørs
- Tanken er placeret lige ved siden af en nedløbsrist til overfladevand
- Ingen mulighed for at tilbageholde spild.

Du fortalte, at I siden sidste tilsyn har lavet en tjekliste, der sikrer at I hver måned tilser tanken for synlige revner og pejler indholdet i tanken.

Du fortalte, at du netop har lavet en aftale med Avista Oil om at de automatisk overvåger indholdet i tanken via en føler. Inden tanken er fuld, kommer Avista og tømmer tanken. Føleren var dog ikke monteret endnu. Ved sidste tilsyn i 2019 fik jeg også at vide, at I havde denne aftale.

Vi aftalte, at du vil bygge et halvtag, så både tanken med sprinkler og spildolietanken kommer under tag. Du vil også få lukket nedløbsbrønden.

Når du har ordnet begge dele, vil vi acceptere din opbevaring. Normalt accepterer vi at spildolie opbevares i en typegodkendt olietank uden mulighed for opsamling af spild.

Øvrigt farligt flydende affald

I det indendørs rum, hvor I opbevarer farligt affald, har I siden sidste tilsyn fået spildbakker under tromler med

- Brugt bremsevæske
- Brugt frostvæske
- Brugte oliefiltre

På gulvet stod to tromler til affald af diesel og benzin. Du fortalte, at tromlerne er tomme. Når I får brug for at komme noget i disse tromler, skal I huske at placere dem på en spildbakke.

På værkstedet har I flere tromler på hjul og med en tragt til at tappe spildolie i. Da disse tromler ikke har spildbakke, bad jeg dig om at sørge for at de bliver tømt hver dag.

Indendørs havde du fået lavet en bakke til de brugte bilbatterier.

Sortering og bortskaffelse af affald

I havde fået en spand til elektronikaffald og diverse lyskilder. Spanden var fuld, og der lå en forlygte blandt affald af plastkofangere. Du fortalte, at I afleverer dette affald på Skibstrup Affaldscenter.

Ved stedet, hvor I skifter dæk havde du fået en spand til de brugte balanceklodser. I spanden var der foruden metalklodserne plast fra klæbepuderne og brugte plastikopper.

I containeren med blandet affald var der meget rent plast. Jeg mindede dig om at I skal sortere plast fra det øvrige affald, og skaffe det bort til genanvendelse. Vi aftalte, at du ringer til Stena, og spørger, om de har et godt tilbud til dig. Du burde kunne skaffe det rene plast bort gratis eller næsten gratis.

Stena har til affaldsdatasystemet oplyst, at have hentet 200 kg bremseklodser med asbest. Men vi var enige om at det er en fejl. Du bør tjekke, om I betaler for det, og om det eventuelt kan være noget andet.

Du viste mig dokumentation for at I har afleveret brugte bilbatterier til hhv. Kvistgård jern og metal og Helsingør Jern og metal. De er registreret til fra mekanikeren selv og ikke Kronborg Auto.

Olietanke

Du fortalte, at I har haft Kloakmester Ejvind Larsen til at lede efter den nedgravede ståltank fra 1971 på 8000 liter fra Ajva, der er registreret i BBR på Klostermosevej. Han kunne ikke finde den. Tanken er også nævnt i en OM forureningsundersøgelse fra 2007. Her blev tanken heller ikke fundet.

Virksomhedens navn	Kronborg Auto A/S
Virksomhedens adresse	Klostermosevej 121, 3000 Helsingør
CVR	42525928
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	7. september 2021
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedes aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Har du nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 23. september 2021.

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup
Ingeniør

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Skriv sikkert til Helsingør Kommune via helsingor.dk/digitalpost

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.