

Coloplast A/S  
Att.: Jan Brandt

**Center for By Land og Vand**

Natur Miljø og Klima  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 2. november 2023

**Malene Kamstrup**  
Ingeniør  
Tlf. 49 28 24 54

[www.helsingor.dk](http://www.helsingor.dk)

### **Referat fra miljøtilsyn**

Helsingør kommune var på miljøtilsyn på jeres virksomhed, og dette brev er et referat og en opfølgning. Formålet med tilsynet var at kontrollere at virksomheden er drevet og indrettet i overensstemmelse med miljøgodkendelserne og miljøbeskyttelsesloven generelt

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- I skal tjekke, at egenkontrollen til luftreanseanlægget er gennemført hver uge jf. vilkår L04-002, og sende et foto med dokumentation til mig.
- I skal tjekke, at egenkontrollen af de fem nedgravede rør med sprit er gennemført hvert år jf. vilkår JG02-003, og sende et foto med dokumentation til mig.
- I skal rettet teksten i forsiden af de samlede vilkår for vilkår JG02-003 idet testen skal ske hvert år.
- I skal sende mig dokumentation for at I har testet alle absolutfiltre inden den august 2023 jf. vilkår L04-010.
- I skal teste absolutfiltre efter de har været udskiftet jf. vilkår L04-010.
- I skal tjekke op at I har overholdt vilkår L04-013, og har målt emission af støv i øvrigt fra afkast VEN03 03 fra bandage med superabsorber.
- I skal opdatere forsiden af dokumentet med alle vilkårene med frister for diverse egenkontrol, og sende det til mig.
- I skal lave en oversigt over alle afkast med oplysning om numre, placering og hvilke processer, der er knyttet til.
- I skal sørge for altid at opbevare alt flydende affald indendørs og med mulighed for at tilbageholde spild.
- I bør fortsætte arbejdet med at aflevere mere affald til genanvendelse, og I bør desuden minimere mængderne af jeres affald.

Send venligst dette til mig inden den 2. december 2023.

### **Tilsynet**

Vi var rundt og se hele virksomheden, og der var aktiviteter overalt. Der var dog kun produktion enkelte steder.

## Affald

Ved de to sidste tilsyn påtalte jeg, at alt for meget af jeres affald går til forbrænding og alt for lidt bliver genanvendt. Siden sidst har I dog forbedret dette. I havde nu affaldsbeholdere overalt i produktionen med tydelige skilte om hvad der skal i hver beholder. Alt var sorteret korrekt bort set fra enkelte undtagelser. I havde fx beholdere til

- almindelig blød plast,
- LDPE liner
- Corex PP
- Træ
- Plastfolie i ruller

I fortalte, at I ikke længere bruger papir med silikone, og ikke længere har PVC i jeres stomiprodukter. Jeres katedre består dog stadig af PVC, og affald herfra skal deponeres.

Udendørs opbevarede I farligt flydende affald, fordi det ville blive hentet senere i dag. Jeg mindede jer om, at det farlige affald skal være indendørs hele tiden. Det går derfor ikke at køre det frem før lastbilen kommer.

## Vilkår i miljøgodkendelserne

Vi gennemgik ikke alle vilkår i miljøgodkendelsen, men alene forsiden med vilkår om egenkontrol. Her var flere uregelmæssigheder, og vi aftalte at:

- I skal tjekke, at egenkontrollen til luftreanseanlægget er gennemført hver uge jf. vilkår L04-002, og sende et foto med dokumentation til mig.
- I skal tjekke, at egenkontrollen af de fem nedgravede rør med sprit er gennemført hvert år jf. vilkår JG02-003, og sende et foto med dokumentation til mig.
- I skal rettet teksten i forsiden af de samlede vilkår for vilkår JG02-003 idet testen skal ske hvert år.
- I skal sende mig dokumentation for at I har testet alle absolutfiltre inden den august 2023 jf. vilkår L04-010.
- I skal teste absolutfiltre efter de har været udskiftet jf. vilkår L04-010.
- I skal tjekke op at I har overholdt vilkår L04-013, og har målt emission af støv i øvrigt fra afkast VEN03 03 fra bandage med superabsorber.
- I skal opdatere forsiden af dokumentet med alle vilkårene med frister for diverse egenkontrol, og sende det til mig.
- I skal lave en oversigt over alle afkast med oplysning om numre, placering og hvilke processer, der er knyttet til.

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Virksomhedens navn    | Coloplast A/S             |
| Virksomhedens adresse | Aa. Louis-Hansens Allé 15 |
| CVR                   | 69 74 99 17               |

|  |   |
|--|---|
| Listepunkt   | D206  |
| Virksomhedstype  | Virksomheder, der fremstiller farver, lak eller lim |
| Baggrund for tilsynet  | Basis   |
| Dato for tilsynet  | 2. november 2023                                    |
| Der er ført tilsyn med:  | Alle virksomhedens aktiviteter på stedet            |
| Ny jordforurening?   | Nej   |
| Nye påbud, forbud eller indskærpelser?   | Nej   |
| Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol                              | OK  |
| Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser? | Nej   |

**Offentliggørelse**

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk), hvor alle kan se den. Hvis du har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes du venligst sende dem til mig inden den 16. november 2023.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup  
Ingeniør