

# Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-92-15

<b>Dato for tilsyn</b>	20.09.2021
<b>Tilsynstype</b>	Samlet tilsyn (basis)

<b>Virksomhedens navn</b>	KK-auto og smede v/Kaj Kaaberbøl
<b>Virksomhedens adresse</b>	Gammelbyvej 50 7300 Jelling
<b>Virksomhedens CVR nummer</b>	CVR-nr. 25206819 P-nr. 1007421032
<b>Virksomhedstype</b>	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

<b>Deltagere fra virksomheden</b>	Kaj Henning Kaaberbøl
<b>Tilsynet blev udført af</b>	Kirsten Hansen, ekstern konsulent forVejle Kom- mune

<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Virksomhedens samlede miljøforhold. Basistilsyn.
<b>Er der konstateret jordforure- ning?</b>	Der er ikke observeret synlige tegn på eller konsta- teret jordforurening i tilknytning til tilsynet.
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Virksomheden er reguleret af autoværkstedsbekendt- gørelsens § 14 om egenkontrol. Der er ingen be- mærkninger til egenkontrollen.
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virk- somheden?</b>	Ja