



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20594259  
kakje@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Arnum Frivillige Brandværn Mejerivej 3 6510 Gram

Dato for miljøtilsyn:	30.09.2024
Til stede ved tilsyn:	Carsten Knudsen, Brand og Redning Sønderjylland Thorkild, Arnum Frivillige Brandværn Karina Kloosterman Jensen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	H51 Garageanlæg > 3 stk.
-------------	--------------------------

Telefon	Hjemmeside	www.brsj.dk	
E-mail	beredskab@brsj.dk	CVR nr.	35438718
Fax	P. nr.		

Matrikler	866 Højrup Ejerslav, Højrup
-----------	-----------------------------

Acadre sagsnr.:	24/15406
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, bilag 1, punkt H51 "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer".
Kontaktperson ved tilsyn	Brandstationen blev gennemgået sammen Carsten Knudsen fra Brand og Redning Sønderjylland samt Thorkild fra Arnum Brandværn.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basistilsyn hvor hele brandstationen blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er tale om en almindelig brandstation som bemannes af frivillige brandmænd.  Brandværnet har 3 køretøjer på stationen.  Der foretages ikke service eller reparation af køretøjerne på matriklen.  I 2023 var der 12-13 udrykninger.
Driftstider	Efter behov hele døgnet alle årets dage.
Antal ansatte	Brandstationen er betjent af ca. 22 frivillige brandmænd.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Ved tilsynet kunne Brand og Redning Sønderjylland fremvise en kvittering for afhentning af affald.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der står spraydåser og benzin i 20 liters dunke på hylder i bagerst i garagen. Der er et aflang afløb i hallen, som er knyttet til nedløbsrøret udenfor og formentligt løber ud i offentlig kloak.

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/luft	Ingen bemærkninger.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der står en kompressor bagerst i garagen, men den kører meget sjældent.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er etableret en vaskeplads foran bygningen. Vandet herfra ledes til offentlig kloak. Køretøjerne vaskes efter hver udrykning og efter hver øvelse. Det vil sige bilerne vaskes ca. 24 gange om året. Bilerne bliver vasket med en 3 i 1 hvor der vaskes med vand, sæbe og voks.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere eller sandfang.  Haderslev Kommune har vurderet at det er nødvendigt med et sandfang og en olieudskiller i forbindelse med afløbet fra det befæstede areal foran brandstationen, hvis der fortsat skal være vask af biler på matriklen.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen.

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der er opstillet beholdere til plast/mad- og drikkekartoner, brandbart, papir/pap og glas/metal. Det er Marius Pedersen der tømmer alle beholdere. Der er hentet omkring 300 kg brændbart siden Marius Pedersen begyndte at hente affaldet.

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Intet oplag af farligt affald.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen.

### Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Virksomheden skal tage stilling til om de fortsat vil vaske biler på vaskepladsen, hvor de i så fald skal installere en olieudskiller og sandfang, eller om de vil vaske køretøjerne et andet sted. Indtil da må der ikke længere vaskes køretøjer på matriklen.

### Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune har ingen kommentarer, udover det der står i afsnittet om håndhævelser.

### Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

### Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

### Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Karina Kloosterman Jensen  
Miljømedarbejder