

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	08.05.2018
CVR-nummer	11498639
P-nummer	1003217478
e-Doc journal nr.	13/026808
Virksomhed	MAN Truck & Bus Danmark A/S
Adresse	Grydhøjparken 22
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	87451800
e-mail	kjeld.jacobsen@man.eu
Kontaktperson	Kjeld Jacobsen
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1997
Udvidelser/ændringer	Ingen udvidelser siden sidste miljøtilsyn i 2015
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Kjeld Jacobsen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Opbevaringsforhold	Forhold ok	Ikke ok	Ikke aktuelt	Evt. bemærkninger
Farligt affald indendørs	X			Beholdere på tæt belægning
Farligt affald udendørs	X			Kun spildolietank er udendørs
Olie og kemikalier indendørs	X			Opsamlingsbassin under store beholdere
Olie og kemikalier udendørs			X	

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
1	Motorolie	1.500 liter	2013	Indendørs	Alle 4 tanke er dobbeltvægget og med lækageovervågning af den inderste kappe ved visuel "flyderalarm" i skueglas.
2	Motorolie	1.500 liter	2013	Indendørs	
3	Motorolie	1.500 liter	2013	Indendørs	
4	Motorolie	1.500 liter	2013	Indendørs	
5	Spildolie	8.000 liter	1997	Udendørs	Inspiceret den 3. september 2015

Oplysninger om virksomhedens spildolietank med tilhørende rørsystem

Da virksomhedens olietank til spildolie på 8.000 liter blev etableret i 1997, var spildolietanke omfattet af den daværende Olietankbekendtgørelse. Efterfølgende er reglerne ændret, således spildolie ikke længere er omfattet af bekendtgørelsen, og der er kommet krav om regelmæssig indvendig inspektion af tanke over 6.000 liter. Da tanken ikke er placeret i et opsamlingsbassin, har virksomheden ladet udføre inspektion af tanken den 3. september 2015. I henhold til inspektionsrapporten skal tanken inspiceres igen inden den 3. september 2020. Tanken er etableret med påfyldningsrør fra smøregrav med pumpesystem. Røret er indstøbt i gulvet, og rørtypen er ukendt. Det synlige udendørs rør ved tanken er et gummirør med stålindlæg. Gummiet er mørnet.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Egenkontrol

Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontrolloplysninger om bl.a. bortskaffelse af affald jf. § 14 i Autibranchebekendtgørelse skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER


Tilsynet er et udført som et "lille eftersyn", der primært omhandler virksomhedens opbevaring af farligt affald samt olie og kemikalier. Formålet med tilsynet er at sikre, at opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt affald sker miljømæssigt forsvarligt; med det overordnede mål for øje at beskytte jord, overfladevand og grundvand mod forurening.

Virksomheden er miljøcertificeret efter ISO9001 og har godt styr på miljøforholdene. Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Til virksomhedens orientering ønskes dog at påpege følgende tidsfrister for virksomhedens spildolietank med tilhørende rørføring, som det som oplyst ved tilsynet, kan anbefales virksomheden at lægge ind i styringssystemet:

- * Virksomhedens spildolietank på 8.000 liter fra 1997 er inspiceret og tæthedsprøvet den 3. september 2015. I henhold til tilstandsrapporten fra inspektionen skal tanken inspiceres og tæthedsprøves igen **senest den 3. september 2020**.
- * Inden spildolietank med tilhørende rørføring bliver 30 år gammel **i 2027** skal det undersøges og afklares, om rørene er typegodkendte rør, eller om de skal udskiftes senest 30 år efter installation jf. § 49 i Olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015. Det kan desuden anbefales virksomheden at udskifte den udvendige slange til spildolietanken hurtigst muligt som aftalt, da gummibelægningen er mørnet.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 9. maj 2018.



Jens Tikær Andersen
Biolog