

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-08-2018 på ejendommen:

Bousøvej 15
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 2.800 m³ skal have udført beholderkontrol.
- Luge i teltoverdækning er gået i stykker.

Til information:

Husdyrbrug med over 210 dyreenheder (DE) i slagtesvin og 2.000 stipladser skal have indført miljøledelses-program senest den 21. februar 2021. Se evt. mere omkring miljøledelse på <https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **2.800 m³ gyllebeholder skal inden 01-12-2018** have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- **Luge i teltoverdækning skal repareres inden 01-12-2018.**

Håndhævelser

30-08-2018	Indskærpelse, Miljø	Luge på teltoverdækning skal repareres.
30-08-2018	Indskærpelse, Miljø	2.800 gyllebeholder skal have udført beholderkontrol.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-04-2018
Sidste tilladelse	09-04-2018
Tilladte dyreenheder	215,18

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2018 er taget i brug, idet der i gødningsregnskab 2016/2017 var flere slagtesvin end tidligere tilladt.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Staldanlæg med drænet gulv, miljøspalter.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Der er krav om teltoverdækning på 2.800 m ³ gyllebeholder, jf. landzonetilladelse fra 2007. <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning. Luge(r) i teltoverdækning skal repareres.
Foder - vilkår	Den totale mængde P ab dyr pr. år: beregnet som kg P ab dyr pr. slagtesvin x antal producerede slagtesvin pr. år skal være mindre end 4.798,5 kg P pr. år. Basisoplysninger for regnestykke: - FEsv pr kg. tilvækst: 2,84 - Gr. P pr. FEsv: 4,63 <u>Ejers oplysninger ved tilsyn:</u> Der anvendes 2,7 FEsv pr. kg. tilvækst. <u>Vurdering:</u> Ud fra ejers oplysninger om 2,7 FEsv pr. kg tilvækst og antallet af slagtesvin i gødningsregnskab 2016/2017 vurderes fodervilkåret til at være overholdt.
Antal stipladser - vilkår	2.000 stipladser.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

Vilkår om beplantning	Gyllebeholder skal afskærmes med beplantning (Jvf. landzonetilladelse fra 2007 til opførelse af gyllebeholder). Der er ikke etableret beplantning ved gyllebeholder.
-----------------------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.500	215,18	09-04-2018	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.942	197,82	3.955,58	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<u>Ifølge CHR.-register</u> 29-08-2018: 2.000 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 6.942 slagtesvin (31-113 kg, 197,8 DE) 2015/2016: 7.055 slagtesvin (31-111,1 kg, 195,1 DE) 2014/2015: 400 smågrise + 5.611 FRATS-svin (8,5-110,7 kg), i alt 180,4 DE. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Ikke oplyst	01-01- 1990	105	1		Udleveringsplads - afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1988	27-03- 2009	225	900		Beholderkontrol udført den 27-03-09, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01- 2007		850	2.800	Teltdug	Skal have udført beholderkontrol
Gyllebeholder	01-01- 1976		45	200		Anvendes op til jordoverflade (under 100 m ³).
Gyllekanaler	02-01- 1990		0	258		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2002		0	20		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Sø ved siden af 900 m ³ gyllebeholder anslås til at være under 100 m ² . Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. Der er etableret alarm på 2.800 m ³ gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav. Der er etableret vold mod grøft nord for 2.800 m ³ gyllebeholder.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 900m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2009. Dykket indløb: ok. Flydelag: Beholderen er tom ved tilsynet. Logbog: ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2800m ³ Beholderen er bygget i 2007, skal have udført beholderkontrol. Beholderen har teltoverdækning. Luge skal repareres. Dykket indløb.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 258m ³ Beholderen anvendes op til jordoverflade som fortank/buffer.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalierne opbevares i et lukket rum i maskinhus uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes i maskinhus. Afløbet i maskinhuset er ifølge ejer ude af drift.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afløbsforhold	Udleveringsplads har afløb til gyllebeholder.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes maskiner på terræn syd for slagtesvinestald. Sprøjten vaskes i marken.
Overfladevand (tage og store flader)	På den nye stald ledes vandet til sivdræn, på resten ledes vandet til terræn.

Forsinkelsesbassin, regnvand	Ikke krav om forsinkelses-/bundfældningsbassin.
------------------------------	---

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
19a	1210851	2002	0921032	Tank (Produkt på væskeform)	51-5323	2002	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		30-12-2042
19a	1210851	2002	125149	Tank (Produkt på væskeform)	01-4103	2002	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet/underjordisk		30-12-2052

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.200 liters olietank fra 2012 står på fast bund i maskinhus. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.-register. Olietank fra 2002 står i foderrum ved slagtesvinestald.
Olie (opbevaring)	Har kun lidt olie til at stå, det står på beton uden afløb i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger øst for ejendom på spalter med kappe over, DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand fra afvandingskanal Stauning-Ganer (Grønæltevej): 12.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2020. - Anvendes ifølge ejer ikke. Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr.: 93.643 og 93.817): 66.000 m ³ /år og 80 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2021. Zone rundt om borer: ok.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-08-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.