



## Rapport for miljøtilsyn hos Persolit Entreprenørfirma A/S, Østre Fælledvej 17, 9400 Nørresundby

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	04.09.2020		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	9632 1030	<b>CVR nr.</b>	55708118
<b>E-mail</b>	jb@persolit.dk	<b>P. nr.</b>	1003109017

<b>Virksomhedstype</b>	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører teknisk isolering. Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsynsbesøg. På virksomheden sker der klip og bank af tyndplader, samt er oplag af råvarer (metal og rock-wool). Der er 3-6 medarbejdere beskæftiget på værkstedet, de primære aktiviteter sker således udenfor virksomhedens område.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
510	20	7-15.30		
	Miljøledelse			

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Svejsning sker i stål og rustfrit stål, men kun i få timer ugentligt.
Luft, afkast	Afkast fra svejsning ført til 1 meter over tag, jf. tidligere tilsyn.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen væsentlige udendørs støjkilder.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden udleder ikke processpildevand

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable-ret,ca.	Indhold	Volu-men (l)	Placering	Stander-anlæg	Bemærkning
----	---------	----------------	---------	--------------	-----------	---------------	------------

-							
---	--	--	--	--	--	--	--

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
38 æ			1971	Fyringsgasolie	4.000	Nedgravet	2015	Tanken er tømt, afblændet og påfyld.studs samt udluftn.rør er afmonteret	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen
Olietanke, registrering i BBR	Ok

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Jern, stål, rustfrit stål, rockwool, renevæsker, skum (anvendes kun hos 1 kunde, Siemens).
Råvarer, opbevaring	Der findes afløb i hal, hvor skumvæsker opbevares. Det blev oplyst ved tilsynet, at afløb er plomberede. Der findes kattegrus til opsamling af evt. spild. Gulvet i hallen er cement.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Pap, forbrændingsegnet affald, bygge- og anlægsaffald, metal.
Affald, farligt	Absorptionsmiddel (kattegrus), renevæske, 2 typer skumvæsker. Mængden af renevæske er reduceret. Skumvæsker halveret via bedre udnyttelse - i forhold til det, der er anmeldt.  Spildoliefraktion forekommer ikke mere, da der anvendes leasede biler.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Ok
Affald, sortering	Ingen bemærkninger.
Affald, opbevaring	Ok
Affald, bortskaffelse	Ok

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om egenkontrol.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på de områder, der var omfattet af tilsynet.
Bæredygtighed*	Virksomheden har ikke iværksat yderligere tiltag til at spare på varmeforbruget end det der blev oplyst ved det seneste tilsyn (bedre isolering af tag).  Der er etableret LED-belysning i værksted og kontorer siden sidst.
Kampagne	Metal affald afhændes til Stena Recycling A/S. Fraktionen fremgår ikke af affaldsdatabasen.