



Rapport for miljøtilsyn hos Mosevejen 2, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02-08-2018		
Ejer	Claus Christensen	Mosevejen 2	9280 Storvorde
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31380
Mobiltelefon		CVR nr.	26904234
E-mail		P. nr.	1002146309
Samkøring	S & C Christensen I/S Dokkedalvej 30		

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-04-2013
Tilladte dyreenheder	385,69 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-05-2014	Indskærpelse	Meddelt	Kalvemøg skal på møddingsplads og ikke i markstak. Møddingsplads på Dokkedalsvej 30 bruges efter aftale med ejer.
15-05-2014	Indskærpelse	Andre forhold	Nye arealer forpagtet, men ikke miljøgodkendt
19-12-2017	Indskærpelse	Meddelt	Etablering af forsøringsanlæg, ændring af lade til stald og ændring af nedlagt gyllebeholder til møddingsplads kræver miljøgodkendelse. Opførelse af ny bygning (til halmopbevaring) skal anmeldes til kommunen jf. byggeloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
19-12-2017	Indskærpelse	Meddelt	Anlægget til opbevaring af ensilage skal være tæt, så der ikke siver saft ud på jorden. Der skal etableres afløb eller endemur i den østlige nede af plansiloanlægget.
19-12-2017	Indskærpelse	Andre forhold	Farligt affald (f.eks. lysstofrør) skal bortskaffes på rette måde
19-12-2017	Aftale	Efterkommet	Olietanke skal anmeldes til kommunen
19-12-2017	Indskærpelse	Meddelt	Der skal etableres barriere omkring gyllebeholderen, og tilstrækkelig opbevaringskapacitet for gylle skal dokumenteres med skriftlig aftale (aftale er indsendt pr. 1-1-2018).

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	65	17,57	04-04-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	130	1,70	04-04-2013	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	266	348,55	04-04-2013	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,10	04-04-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,76	04-04-2013	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anvendelse af bygninger og stalde	<p>Af det byggeri, der blev givet miljømæssig godkendelse til, er kun opført en amerikanersilo til korn. Således er hverken sket forlængelse af plansiloanlægget, ny gyllebeholder er ikke opført, der er ikke lavet teltoverbygning på den eksisterende gyllebeholder, ikke etableret møddingsplads og ikke lavet tilbygning til kalve/ungdyrstalden. Den miljømæssige godkendelse til det øvrige byggeri er bortfaldet, fordi der er gået mere end 2 år siden miljøgodkendelsen blev meddelt. En lade er ændret til stald i stedet for at bygge den tilbygning til kalve/ungdyrstalden, der var søgt om i miljøgodkendelsen, og i stedet for teltoverbygning på den eksisterende gyllebeholder er anskaffet et forsøringsanlæg. Der er sat af til tilbygning til halmopbevaring, og dette projekt er hverken byggeanmeldt eller anmeldt jf. husdyrbrugsbekendtgørelsens regler.</p> <p>Dermed er der flere forhold, som skal bringes i orden – se indskærpelsen, som uddybes i tilsynsbrevet.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Der ingen møddingsplads på ejendommen. Derfor benyttes møddingspladsen på Dokkedalvej 30 til møget fra kalvestalden. Ved tilsynet lå der en bunke krybbeaffald på jorden vest for kostalden. Der var også lidt husdyrgødning i bunken. Det er ved tidligere tilsyn indskærpet, at kalvemøg ikke må ligge i markstak, og det gælder fortsat.
Møddingsplads, øvrige	Processen med at omdanne den nedlagte gyllebeholder til møddingsplads var sat i stå, da der anvender miljøsøgning til en ny ungdyrstald.
Ensilage, sidebegrænsning	Plansiloerne var blevet lukket i den vestlige ende. Betonvæggen var ikke blevet svummet endnu, og ejer påtænker også at få væggene tjæret. I den sydlige række elementer var fugerne blevet repareret. Den nordlige plansilo var lige blevet tømt, og fugerne vil blive repareret inden majshøsten. Det er aftalt, at der inden majshøst indsendes foto som dokumentation for reparation fugerne i den nordlige mur.

Beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder - barriere /alarm mm.	Ved sidste tilsyn blev indskærpet, at der skal etableres barriere omkring gyllebeholderen (fordi den ligger under 100 meter fra grøften). Er det lavet?

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ved tilsyn i 2017 blev indskærpet, at lysstofrør ikke må sendes til forbrænding, fordi det er farligt affald (el-skrot). Ejer oplyste, at nu har en blå tønde de vil sætte lysstofrørene i. De har ikke udskiftet rør siden sidst. Ved næste tilsyn skal der fremlægges dokumentation for bortskaffelse af farligt affald. Oplysninger om muligheder for bortskaffelse kan fås ved henvendelse til Renovationsvæsenets konsulentafdeling på tlf. 9931 4955 eller på http://www.dpa-system.dk/ Marius Pedersen, som henter det andet affald, har i øvrigt også afhentningsordning for farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i miljøgodkendelse	Det forventes, at der indsendes ansøgning om ny miljøgodkendelse i løbet af den næste måneds tid. Ansøgningssystemet kan først nu regne med forsuring i kvægstalde.