

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Stampevej 4A, 6950 Ringkøbing
CVR:	34718679
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 16-12-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Alarm på 2.000 m³ gyllebeholder har ikke fastmonteret strøm.
- Ingen flydelag i 3 gyllebeholdere.
- Gyllebeholder på 1053 m³.: Kabel på gyllebeholder er sprunget og skal derfor repareres.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **2.000 m³ gyllebeholder skal være udstyret med et alarmsystem**, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften. **Dette kræver, at alarmer har monteret fast strøm eller er tilsluttet solpanel.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, BEK nr. 2243 af 29/11/2021) § 20.
- **Gyllebeholdere skal have etableret flydelag.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, BEK nr. 2243 af 29/11/2021) § 21 stk. 5.
 - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
 - **Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
16-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Manglende flydelag i gyllebeholdere.
16-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Gyllealarm skal have fast strøm eller solpanel.
10-02-2021	Indskærpelse, Miljø	Gylle må ikke køres ud på frossen jord.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	23-11-2009
Sidste tilladelse	23-11-2009
Tilladte dyreenheder	29,62
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§ 11 miljøgodkendelse fra 2009. - Ved tilsyn i 2018 blev tilladelsen til søer fjernet på grund af kontinuitetsbrud.
Staldtype	Ikke set ved tilsynet.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Intet krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Smågrise, 7,2-30 kg.	Toklimast., delvis spaltegulv	6.700	29,62	23-11-2009

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.175	29,1	881,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 09-12-2021</u>: 1.200 smågrise.</p> <p><u>Ifølge lejer af staldanlægs gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 6.175 smågrise (5,7-30 kg.) - 2019/2020: 6.812 smågrise (4,9-30,1 kg.) - 2018/2019: 6.970 smågrise (5,9-28,3 kg.) <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2020/2021 giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Medicinsk Zink	Gylle fra smågrise vurderes til at blive blandet med gylle uden medicinsk zink.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	29-01-2019	5	500	2.000		Beholder kontrolleret 29-01-2019.
Gyllekanaler	01-01-1998			0	200	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1998			0	20	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1991	10-01-2019	10	266	1.053		Tidligere Stampevej 4 Beholder kontrolleret 10-01-2019.
Gyllebeholder	01-01-1984	10-01-2019	10	266	791		Tidligere Stampevej 4 Beholder kontrolleret 10-01-2019.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. Monteret alarm har ikke fast strøm. <u>Vurdering:</u> Alarm skal tilsluttes fast strøm, så den altid er funktionsdygtig.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Ingen flydelag. Flydelag skal etableres.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 791 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Ingen flydelag. Flydelag skal etableres.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1053 m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Kabel på gyllebeholder er sprunget og skal derfor repareres. - Ingen flydelag. Flydelag skal etableres.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.
--------------------------------------	-----

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietank fra 2007 står på fast bund. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Heebro 10
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Heebro 10.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares i container, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Fårborgvej 11.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	16-12-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	3,61

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.