



Rapport for miljøtilsyn hos CIRCLE K DANMARK A/S, Mylius Erichsens Vej 78, 9210 Aalborg SØ

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato			
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98148818	CVR nr.	28142412
E-mail	henriette.suna@circlek.eu- rope.com	P. nr.	1021478799

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Virksomheden drives som servicestation med salg af benzin og diesel, butik, vaskehal og pusleplads. Der forefindes 2 standerøer til personbiler.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Dokumentation for udført egenkontrol jf. dampreturbekendtgørelsens §9 i 2020 blev fremsendt. Egenkontrol af dampretursystem foretages af Gilbarco Veeder-Root. Der er ikke konstateret afvigelser ved sidste kontrol.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Dokumentation for udført ekstern kontrol jf. dampreturbekendtgørelsens §10 af dampretur i 2019 er blevet fremsendt. Doms Metrology har udført kontrol.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskehallen må kun være i drift i perioden fra kl. 7-22 jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, idet vaskehallen er placeret i en afstand på under 100 m fra forureningsfølsomområde (boligbebyggelse). Når der vaskes skal porte, døre og vinduer være lukkede.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer processpildevand fra vaskehallen. Spildevandet ledes til sandfang og olieudskiller og videre til offentlig kloak. Antal bilvask indtil 28. oktober 2020 er 3600. Der bruges ca. 48 l per bilvask. Der er genvinding af vand ved undervognsskyl.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i område, som er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system. Området er planlagt at blive separatkloakeret efter 2027.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret 3 stk. sandfang og 3 stk. olieudskillere. 2 af olieudskillerne er placeret henholdsvis øst og vest for udleveringsstanderne. Derudover er der etableret sandfang og olieudskiller i forbindelse med vaskehallen. Under miljøtilsynet kunne der fremvises kvittering for kontrol af alarm på olieudskiller samt tømning/eftersyn af olieudskillere. Kvitteringer var dateret den 21/1 2020 og den 10/7 2020.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1990	1990	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	
2	2006	2006	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	
3	2006	2006	Benzin	30.000	Nedgravet	JA	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der forefindes 3 nedgravede benzin/dieseltanke på tankstationen: * 1 stk. 30 m ³ (15+15), tank nr. 424346A+B, fra 1990, g-nr. 01-1004. Senest inspiceret i 2017. Tanken har zink-anoder monteret og er indiv. zinkstøvmalet. * 1 stk. 30 m ³ (10 + 20), tank nr. 140181, fra 2006, G-nr. 01-1600. Tanken er en dobbeltvægget tank, der er epoxybehandlet indvendigt. * 1 stk. 30 m ³ , tank nr. 140176, fra 2006, G-nr. 01-1600. Tanken er en dobbeltvægget tank, der er epoxybehandlet indvendigt.
Olietanke, registrering i BBR	Alle tanke er registreret i BBR.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Dobbeltvæggede tanke skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves, hvis der er tilsluttet et overvågningssystem. Tætheden af dobbeltvæggede tanke og rør kontrolleres ved overvågning af trykforholdet. Sidste kontrol er udført samtidig med egenkontrol af dampretur. Tankinspektion for enkeltvægget tank fra 1990 med tank nr. 424346 A+B er udført i 2017. Tankinspektionsrapport er fremsendt til tilsynsmyndigheden. Tanken er vurderet at være i god stand, næste inspektion i 2027.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Der skal kun føres beholdningsregnskab på enkeltvægget tank fra 1990 med tanknr. 424346 A+B jf. olietankbekendtgørelsens Bilag 9 pkt. 2, da dobbeltvæggede tanke er tilsluttet automatisk overvågningssystem. Dokumentation for udført beholdningsregnskab er blevet fremsendt.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Diverse vaskeprodukter til brug i doseringsanlægget til vaskehallen opbevares i lukket rum. Vaskeprodukterne står på spildbakke. Nogle af vaskeprodukter er svanemærket. Opbevaring vurderes at være i orden.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering	Virksomheder sorterer affald i pap, småt brændbart og plastfolie.
Affald, bortskaffelse	Opgørelse for bortskaffet affald i 2020 er blevet fremsendt. Affald bortskaffes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Tilsynet blev udført digitalt.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan 4.2.B10, der er udlagt til boligområde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ingen lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Driftsjournal og egenkontrol udføres som påkrævet. Der er konstateret fejl ved udførelse af egenkontrol på rørovervågningssystemet. Virksomheden har fremsendt dokumentation, at udbedringer af fejl er sat i gang.
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.