

Frederikshavn Lastbilcenter og Vognmand Jørgen Jensen
Industrivej 14
9900 Frederikshavn
Att.: Jørgen Jensen

E-mail: hanne@flcvangen.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

9. december 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos Frederikshavn Lastbilcenter beliggende Industrivej 14, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2017-01815

Frederikshavn Kommune har den 05. december 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Jørgen Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse og aftale:

- **Sløjfning af olietanke**

Virksomheden har registreret 1 overjordisk olietank (under 6.000 l) fra 1983 til mineralske olieprodukter (spildolie) på lokaliteten. Ydermere blev der fundet yderligere to overjordiske tanke fra 1983 på lokaliteten, som anvendes til motorolie. Se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 44, stk. 2 i *bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines* skal øvrige overjordiske ståltanke (tanke under 6.000 l fra før år 2000) sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret

Det **indskærpes**, at virksomheden får tømt og sløjfet/afblændet og erstattet eksisterende overjordiske olietanke med godkendte tanke, jf. ovenstående **inden den 1. marts 2020**.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- **Bedre frasortering af virksomhedens pap/papir**

Virksomheden havde på tilsynet en særskilt container til frasortering af virksomhedens pap og papir. Containeren var dog også fyldt med andet end pap og papir, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 49 i bekendtgørelse nr. 224 af 08. marts 2019 om affald skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere deres affald.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens dagrenovation og øvrigt affald, eftersom fraktionen er genanvendelig.

Det **aftales** med virksomheden, at de fremadrettet sorterer deres pap og papiraffald bedre, således der ikke ender andet end pap og papir i containeren.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet


Telefon	98479299	CVR nr.	30197399
Fax		P. nr.	1012925871



Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Der er registreret flere virksomheder på lokaliteten, men ejer af lokaliteten har to af virksomhederne; et autoværksted for lastbiler (Frederikshavn Lastbilcenter) og et garageanlæg for et vognmandsfirma (Vognmand Jørgen Jensen).</p> <p>Frederikshavn Lastbilcenter foretager service og reparation af lastbiler.</p> <p>Vognmand Jørgen Jensen opbevarer sine lastbiler på lokaliteten. Der sker ikke yderligere aktivitet i forbindelse med vognmandsfirmaet. Firmaet har 3 vogne, hvor der primært står 2 vogne på lokaliteten, når de ikke benyttes.</p> <p>Firmaet transporterer fx sand, grus, foder, osv.</p> <p>Lokaliteten har desuden en udendørs vaskeplads i den sydlige ende, som benyttes til vask af lastbiler af lokalitetens virksomheder.</p> <p>Antal ansatte på Frederikshavn Lastbilcenter: ejer + 3 mekaniker Antal ansatte på Vognmand Jørgen Jensen: ejer + 2 chauffører</p> <p>Normal arbejdstid for Frederikshavn Lastbilcenter: kl. 07-15 Arbejdstiden for vognmandsfirmaet afhænger af efterspørgsel og køretider.</p> <p>Nedenfor ses billeder af de to virksomheder – første hold billeder stammer fra værkstedet:</p> 







	<p>Nedenfor ses billeder fra vognmandsfirmaet:</p>  <p>Ejer oplyser, at områdets udendørs areal også er udlejet til hhv. Jørns Rutetrafik A/S (bybusser), Marius Pedersen Aalborg Ø (skraldebiler) og HCS A/S Renovation i Brønderslev (skraldebiler). Frederikshavn Kommune undersøger om virksomhederne kræver særskilte tilsyn.</p>
<p>Egenkontrol (journal)</p>	<p>Vognmand Jørgen Jensen har ikke krav om at føre egenkontrol.</p> <p>Frederikshavn Lastbilcenter har krav om at skulle føre egenkontrol med bl.a. nedenstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mængde og afflevering af farligt affald <p>Gennemgået under kontrolpunktet "affald, generelt".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast (fx rumventilation, slibning, svejsning). <p>Virksomheden oplyser, at der findes rumventilation fra værkstedet. Derudover er der etableret udsug til alle processer, såsom svejserøg, slibestøv, udstødning samt på skæreprocesser.</p> <p>Der er filter på afkast fra hhv. svejserøg, slibestøv og skæreprocesser. Filteret skiftes efter behov, når alarmen går.</p> <p>Der er ikke filter på afkast fra udstødningsgas.</p>
<p>Miljøgodkendelse</p>	<p>Virksomhederne er ikke omfattet om krav om miljøgodkendelse.</p> <p>Frederikshavn Lastbilcenter er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.</p>
<p>Forurennet jord</p>	<p>Virksomhedernes drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jord.</p>
<p>I øvrigt</p>	<p>Virksomheden har oplyst, at der ved rengøring og vask af gulve anvendes Extrarens. Se nedenfor:</p> 

	<p>Virksomheden er opvarmet med fyringsolie.</p> <p>Det aftaltes med ejer af de to virksomheder, at kommunens forbrugte tid deles og faktureres på begge virksomheder, da de er to uafhængige firmaer.</p>
--	--

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Luftforurening</p>	<p>Virksomheden har ikke luftafkast fra vognmandsfirmaet.</p> <p>Der er fra Frederikshavn Lastbilcenter etableret udsug til alle processer, såsom svejserøg, slibestøv, udstødning samt på skæreprocesser.</p> <p>Virksomheden renser selv filtre efter behov, når alarmen op systemerne går. Se filter nedenfor:</p>  <p>Antal afkast fra virksomheden: 3 stk. + 1 fra olieløber. Se billeder nedenfor:</p>   <p>Der blev ved seneste tilsyn i 2017 indskærpet over for Frederikshavn Lastbilcenter, at afkastet fra udsugning til svejserøg er ikke højt nok. Afkastet skal være mindst 1 meter over tag inden den 01-08-2017. Dette er etableret af et eksternt firma.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Støjende aktiviteter fra Vognmand Jørgen Jensen er bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Til- og frakørsel af maskiner. <p>Alle støjende aktiviteter fra Frederikshavn Lastbilcenter foregår primært indendørs bag lukkede porte. Følgende aktiviteter foregår inde på virksomheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Slibning -Svejsning -Afskæring i jern -To kompressorer -Truckkørsel <p>Virksomhedens kompressorer er placeret inde i hvv. skur og kælder, se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Hverken virksomheden eller Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra de to virksomheder.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Værkstedet tilhørende Frederikshavn Lastbilcenter har afløb, se nedenfor:</p>  <p>Afløbene i værkstedet opsamler regn, sne og is fra lastbilerne. Alle afløbene passerer olieudskiller med tilhørende sandfang og alarm.</p> <p>Gulvaskevand ledes via grav til olieudskiller og videre til kloakken.</p>

	<p>Lokaliteten har desuden en vaskeplads, som anvendes af begge virksomheder ca. 1-2 gange hver 14. dag, se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p>Derudover benytter Marius Pedersen og HCS A/S Renovation, som har lejet sig ind på lokaliteten, også vaskepladsen.</p> <p>Spildevand fra vaskepladsen passerer en anden olieudskiller med tilhørende sandfang.</p>
--	---

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Der er 2 uafhængige olieudskiller (en til værkstedet og en til vaskepladsen) med tilhørende sandfang på lokaliteten, som tømmes automatisk af Stæten to gange om året.</p> <p>Sidste tømning var den 02-12-2019.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 4 aktive olietank på lokalitetens BBR:</p> <p>Størrelse: ?? Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Mineralske olieprodukter År: 1983</p> <p>Størrelse: ?? Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Mineralske olieprodukter År: 1983</p> <p>Størrelse: ?? Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Mineralske olieprodukter År: 1983</p> <p>Størrelse: 2500L</p>

Placering: Over terræn, udendørs
 Indhold: Mineralske olieprodukter
 År: 1983

Ejer oplyser, at to af de nedgravede olietanke tilhørte det tidligere tankanlæg, som var på lokaliteten. Standerne er fjernet og der drives ikke længere tankanlæg på lokaliteten - olietankene er ikke blevet sløjfet.

Den sidste nedgravede olietank anvendes til fyringsolie til virksomhedens oliefyr.

Som udgangspunkt må overjordiske olietanke fra før år 2000 blive 30 år, og nedgravet 40 år. DVS. de tre nedgravede olietanke skal sløjfes/afblændes inden udgangen af 2023. Den sidste overjordiske tank til spildolie, der er placeret i værkstedets grav, skal tømmes og sløjfes hurtigst muligt og erstattes af en godkendt olietank. Se billeder af spildolietanken nedenfor:





Ydermere var der to overjordiske tanke fra 1983 i kælderen til motorolie, som ikke er registreret i BBR, se nedenstående billeder:



	<p>Tankene er over 30 år gamle, hvorfor disse også skal tømmes og sløjfes hurtigst muligt og erstattes af godkendte olietanke. Det indskræpes over for virksomheden, at de 3 overjordiske olietanke til hhv. spildolie og motorolie fra 1983 skal tømmes og afblændes/sløjfes inden 1. marts 2020.</p> <p>Ejer oplyser, at virksomheden i fremtiden vil anvende 200 l tromler til hhv. motorolie og spildolie.</p> <p>Der har tidligere været et tankanlæg på lokaliteten. Påfyldningspladsen anvendes ikke længere af de to virksomheder. Jørns Rutetrafik A/S, som lejer sig ind på lokaliteten, har opstillet tank på den tidligere påfyldningsplads. Der blev på tilsynet taget billede af tankens typeskilt, som registreres på lokalitetens BBR, se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oliefiltre, spraydåser, kølervæske: Modtagestation Vendsyssel -Spildolie: Avista Oil A/S -Batterier/akkumulatorer: Returordning med Danbrit -Kattegrus: Yderst begrænset mængde <p>Virksomheden har tidligere oplyst, at de har en total-kundeaftale med MV og det farlige affald opbevares i egnede beholdere fra MV, se nedenfor:</p> 

	<p>Spildolie opbevares i olietank, som er placeret i graven. Tanken er over 30 år gammel og skal derfor sløjfes. Spildolie vil fremadrettet blive opbevaret i alm. 200 l tromler. Virksomheden er orienteret om, at flydende farligt affald skal opbevares på spildbakke eller opsamlingskar, så der ikke sker spild til kloak.</p> <p>Beholdere med farligt affald, der er placeret inde i værkstedet.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dagrenovation: HCS A/S Renovation -Dæk: Index A/S eller Øksendal dæk -Metal: Stena Metal -Pap, papir: HCS A/S Renovation -Miljøklude: dagrenovation <p>Metal og dæk er placeret ude, se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Pap og papir er placeret inde i beholder. Det aftales med virksomheden, at der sker en bedre sortering i pap og papircontaineren, da den også indeholdte plastikstykker, se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>