



Rapport for miljøtilsyn hos Skovstrup Auto- og Bygningservice, Lillevej 15, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06.09.2023		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98323368	CVR nr.	21171298
E-mail	skovstrup-auto@gmail.com	P. nr.	1004739961

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Autoværksted siden 1998 med almindelige værkstedsaktiviteter, herunder service, plade- og slibearbejde samt undervognsbehandling. Årligt forbrug af undervognsolie (2022) 175 kg. Der udføres udelukkende undervognsbehandlinger i sommerhalvåret, da der ikke er indrettet en tørrekabine. Værkstedet drives ved siden af fuldtids bygningservice, hvorfor der kun er aktiviteter efter kl. 15. Ingen weekendarbejde.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	16-18		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Undervognsbehandling	Olietåge		Panelfilter
2	Svejsning			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	14,5	7,0	0,45		1,94	12,20	
2		2,0					

Rumopvarmning:
Varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke sket ændringer af anlægget siden seneste miljøtilsyn i 2018.
Luft, afkast	Afkast fra undervognsbehandling. Udsugningspanel med rensegrad på ca. 90 %. 7000 m ³ /timen, 12,2 m/s. Der anvendes ca. 175 kg undervognsolie årligt (2022). Max timeforbrug er 5 kg, max timeforbrug af opløsningsmidler er 2,5 kg - indhold af opløsningsmidler i produkt er 47%. Der føres journal over tidspunkt for behandlinger og forbrug af undervognsbehandlingsprodukter.
Luft, støv	Ved støvende arbejde anvendes støvsuger til opsamling af støv.
Luft, filtre	Der anvendes petroleum til rensning af filtre. Dette renses og genanvendes. Bundslam fra rensning sendes til Mokana. Filtre var vedligeholdet.
Lugt	Intet at bemærke.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er en indendørs kompressor på virksomheden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand fra virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Oliefiltre						Indendørs, bag opkant	2023
Bilplejemidler						Indendørs, bag opkant	2023
Kølevæske						Indendørs, bag opkant	2023
Petroleum						Indendørs, bag opkant	2023
Bremsevæske						Indendørs, bag opkant	2023
Motorolie						Indendørs, bag opkant	2023
Rustbeskyttelse						Indendørs, bag opkant	2023
Gearolie						Indendørs, bag opkant	2023
Akkumulatorer						Indendørs, bag opkant	2023

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer	100	Kg	Ikke oplyst		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Jern og metal	1.070	Kg	Ingen beholder		Udendørs			

Køler væske	40	Liter	Plastdunk		Indendørs, bag opkant			
Oliefiltre	120	Kg	Tromle		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Spildolie	160	Kg	Tromle		Indendørs, bag opkant			
Spraydåser	3	Kg	Ingen beholder		Udendørs, overdækket, bag opkant			
Væske petroleum (rensebar)	100	Kg	Tromle		Indendørs, bag opkant			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares til dels i en lukket container på spildbakker og dels i tromler under overdække og med opkant.
Affald, bortskaffelse	Ejer bortskaffer det meste affald selv til genbrugspladsen. Kvitteringer for aflevering blev fremvist ved tilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret jordforurening på de besigtigede arealer under tilsynet.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Værkstedet bruges mindre end tidligere, da ejer løbende tager flere opgaver ind i den del af virksomheden som har med bygningservice at gøre.
Planforhold	Lokalplanområde 7.9.A3 Lundby Mark, der er udlagt til jordbrugsområde, naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse og rekreative områder. Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der føres kontrol med rensning af filtre. Dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse blev fremvist. Der føres journal over behandlinger og forbrug af undervognsbehandlingsprodukter.
Jordforurening	Matriklen er: Udgået af kortlægning.
Bæredygtighed	Virksomheden har skiftet til opvarmning med varmepumpe. Der er generelt fokus på forbrug.