



Rapport for miljøtilsyn hos Melholtvej 68, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18-12-2017		
Ejer Adresse	HYLLEN ApS Melholtvej 68, 9370 Hals		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	24306
Mobiltelefon		CVR nr.	33159048
E-mail		P. nr.	1016325607
Samkøring	Klitgaard Agro A/S Rørholtvej 76 Gravholt v/Jørn Elgaard Jensen Melholtvej 24 KLITGAARD AGRO A/S Rørholtvej 59		

Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	24-06-2009		
Tilladte dyreenheder	253,64 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet		
Registrerede dyreenheder	187,85		

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-09-2014	Indskærpelse		I overdækningen på gyllebeholderen var stropperne sprunget ved begge åbninger, således at åbningerne ikke kunne lukkes. Stropperne skal repareres, så overdækningen kan lukkes tæt.
18-12-2017	Aftale	Meddelt	Træer der gror meget tæt omkring gyllebeholderen skal fjernes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.000	253,64	24-06-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.326	187,85	3.758,28	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Klitgaard Agro har lejet staldene sep. 2013 og vil udnytte hele den tilladte produktion.
Dokumentation for dyreholdet	Dyreholdet ikke gennemgået.
Anvendelse af bygninger og stalde	

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-2000	06-07-2011	0	3.180	Teltdug	
Gyllekælder	01-01-2000		0	800		

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2000		0	10	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen kontrolleret i 2011 og fundet i orden.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gyllebeholderen er med fastoverdækning.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Ingen fast anlæg.
Gyllebeholder, tilledning	
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok
Gyllebeholder, øvrige	Der var en del træer omkring beholderen, hvilke bør fjernes for at undgå tæring.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af klinisk risikoaffald	Klitgaard Agro har ordening i Brønderslev Kommune.
Opbevaring af kadavere	Ny plads ved gyllebeholder

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Klitgaard Agro har to biogasanlæg.
Energiforbrug/besparelser*	Jordevarme på ejendommen på Melholtvej 68. Klitgaard Agro skifter løbende til det nye og energiforbedrende teknologier, som f.eks. LED belysning, og er opdaterede på aktuelle tilskudsmuligheder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforbrug*	Ej drøftet
Natur/sø*	Klitgaard Agro råder over 2000 ha jord, og der laves en masse vildtventlige tiltag på dyrkningsfladen.
Resourcer og genanvendelse*	Begrænse potentiale på adressen på Melholtvej 68.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Udnyttes ikke på nuværende tidspunkt
Modtager affaldsprodukter	Nej
Støjkilder	Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet
Støvkilder	Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej