



Wicotec
V/Sujegan Chandran

Mail: such@wk.dk

**Center for Plan og Miljø
Team Klima, Miljø og Affald**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Dato
4-4-2024

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk
Tlf: +4555886155

Opfølgning efter miljøtilsyn på Nygårdsvej 126 i Næstved

Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 2. april 2024 på den midlertidige plads til jordoplæg på Nygårdsvej 126 i Næstved. Pladsen anvendes i forbindelse med at I etablerer fjernvarme til DSB-værksted i Mogenstrup samt udskiftning af eksisterende fjernvarmeledning på en del strækning af Nygårdsvej.

Tilsynet gav anledning følgende bemærkninger:**Oplysninger om jord og andre affaldsfraktioner**

Det blev telefonisk aftalt med Sujegan, at der fremsendes:

- analyserapporter samt graveplanrapport.
- hvor meget jord som er bortkørt og et estimat over hvor meget jord der genbruges i projektet.
- hvor mange tons klasse 2 - klasse 4 jord der er opgravet og hvem der har modtaget denne jord.
- er der konstateret forurenede jord i projektet som er håndteret på gravestedet?
- dokumentation for bortskaffelse af affaldsfraktionerne asfalt, beton og grus.
- Oplysningerne bedes fremsendt inden den 15. april 2024.

Tankcontainer.

Der blev observeret væske i spildbakke i tankcontainer.
Hvis spildbakke skal have et formål skal spildbakke som udgangspunkt være tom så et evt. læk fra tanken kan opsamles.
I skal sikre jer, at spildbakke tømmes efter behov så evt. spild kan fanges.

Støj fra generator

Der har været foretaget dræning af vand fra huller hvor fjernvarmerør skal svejdes. Dette arbejde er ikke færdiggjort og der er igen vand i hullerne. Pladsformand Veli oplyste, at generator pt. ikke er igangsat, men det bliver nødvendigt at pumpe igen for at smedede kan svejse rørene. Veli oplyste, at dette kun vil ske indenfor normal arbejdstid, hvilket Næstved Kommune ikke har nogen bemærkninger til.
Vand som pumpes væk fra hullerne ledes til 3 delte container inden det ledes til kloak for at sikre at sand ikke tilstopper kloaksystemet.
Du bedes oplyse, om det ledes til offentlig kloak eller det havner i regnvandssystemet?

Du bedes desuden oplyse hvornår projektet forventes afsluttet?**I skal eftergive at pladsen efterlades ren**

Jf. pkt. 6.1 i miljøgodkendelsen:
Ved nedlukning skal der udtages prøver af hele pladsen. Pladsen er opdelt i felter af 7 x 7 meter i alt 40 felter. Der udtages og analyseres efter vejjordspakken. Dokumentation for at råjord efterlades som før jordoplæg skal fremsendes til godkendelse hos Næstved Kommune.



Når de sidste jordbunker, andre materialer og maskiner er ryddet skal råjorden under de tidligere jordbunker og tankplads eftervises rene i prøvefelter på 7x7meter.

I skal indsende **analyseresultater senest den 1. juni 2024** på mail jedic@naestved.dk

Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen¹. I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi pr påbegyndt ½ time for tilsynsarbejd udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen².

Har I bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem på mail til jedic@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis I har spørgsmål, er I også velkommen til at ringe til mig +4555886155.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling



TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Tilsyn i forbindelse med af miljøgodkendelse til karteringsplads
Navn, adresse og CVR-nr.	Wicotec Kirkebjerg A/S Nygårdsvej 126 4700 Næstved CVR: 73585511 P-nr: 1027254957
Virksomhedstype	K212: Anlæg for midlertidigt oplag af ikke farligt affald.
Tilsynsdato	2.4 2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Tilsyn med oplag af jord.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelse fra december 2023

Ved tilsynet deltog:

Tilsynet blev udført af Jesper Dickow fra Næstved Kommune og Pladsformand Veli Ünal, som repræsentant for virksomheden.

Ved tilsynet blev følgende /konstateret:

Indretning og drift:

- Virksomhedens aktiviteter på pladsen er midlertidig oplagring og kartering af jord i forbindelse med etablering af fjernvarmerør.
- På pladsen blev konstateret bunke med genbrugsgrus, miler med genbrugsjord og jord til bortskaffelse samt en bunke med muldjord.
- Skurvogne og tanke og jordmiler mm er placeret på fibertextdug og jernplader.
- Der er desuden rene materialer som grus og nøddesten.
- Der er udtaget prøver af hele arealet inden opstart.
- Der er udlagt granitskærver, som stabilisering ved udkørsel for at udgå for meget jord på Nygårdsvej.



- Oplag af diverse entreprenørmaskiner som gravemaskiner, dumpere og minilæssere.
- Der er 8-10 arbejdere tilknyttet pladsen og de omkringliggende arealer.

Prøver

- Aftalt på telefon at Sujegan fremsender prøveresultater for oplaget af jordmiler og en opgørelse over hvor meget jord der er bortskaffet og genbrugt.

Affald:

- Overskudsjorden på pladsen var på tilsynstidspunktet begrænset.
- Der bortkøres løbende jord fra pladsen efter klassificering af jorden. Der genbruges begrænsede mængder jord pga. fugtighed.
- Enten er den genanvendt i projektet eller anmeldt flyttet via jordweb.
- Andet affald som beton, asfalt og grus bedes oplyst, hvor dette bortskaffes.

Tankcontainer

- Der kunne konstateres en del væske i spildbakke i tankcontainer.
- Det lugtede ikke og vurderes primært at være regnvand.

Egenkontrol:

- Jorden skal klassificeres inden bortkørsel.
- Der skal foretages en renhedstest af råjorden under hele pladsen ved lukning af pladsen. Analyser skal dokumentere at jorden efterlades ren.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Fotos:





