

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 06-05-2025

Lars Vestergaard Jakobsen ApS
Noldervej 16, Gjerrild, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn: Lars Vestergaard Jakobsen, ejer
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn
Var tilsynet varslet? Ja
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 72402
CVR nr.: 39673150
P nr.: 1023738186

Landbrugstype:

H § 16 a, ikke IED: Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH₃-N pr. år (kategori 1b)

Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)

Kategori 1b

Nyeste godkendelse/tilladelse: 25.10.2023
Godkendt produktionsareal: 3422 m²

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk

www.mst.dk

www.retsinfo.dk

www.cvr.dk

www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status
07-05-2025	Henstilling	Der skal føres logbog over flydelagets tilstand mindst en gang om måneden.	Meddelt

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Stald	Staldsystem	Dato	Status	Produktionsareal (m ²)
Farestaldscontainere	Søer, diegivende / Kassestier, fuldspaltegulv	25-10-2023	Etableret	180
Karantænecontainere	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	25-10-2023	Etableret	180
Stald 1	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	25-10-2023	Etableret	164
Stald 10	Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv	25-10-2023	Etableret	1.285
Stald 11	Slagtesvin og smågrise / Fast gulv (staldgødning og ajle)	25-10-2023	Etableret	120
Stald 12	Slagtesvin og smågrise / Fast gulv (staldgødning og ajle)	25-10-2023	Etableret	196
Stald 2	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	25-10-2023	Etableret	211
Stald 3	Smågrise / Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	25-10-2023	Etableret	122
Stald 4	Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv	25-10-2023	Etableret	239
Stald 5	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	25-10-2023	Etableret	216
Stald 6	Smågrise / Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	25-10-2023	Etableret	267

Stald 7	Smågrise / Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	25-10-2023	Etableret	44
Stald 8	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	25-10-2023	Etableret	137
Stald 9	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	25-10-2023	Etableret	61

Registreret produktion

Stald	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Fuld produktion
Farestalds-containerne	Søer, diegivende / Kassestier, fuldspaltegulv	180	Ja
Karantæne-containerne	Slagtesvin / Drænet gulv + spalter (33%/67%)	180	Ja
Stald 1	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	164	Ja
Stald 10	Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv	1.285	Ja
Stald 11	Slagtesvin og smågrise / Fast gulv (staldgødning og ajle)	120	Ja
Stald 12	Slagtesvin og smågrise / Fast gulv (staldgødning og ajle)	196	Ja
Stald 2	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	211	Ja
Stald 3	Smågrise / Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	122	Ja
Stald 4	Søer, golde og drægtige / Løsgående, delvis spaltegulv	239	Ja
Stald 5	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	216	Ja
Stald 6	Smågrise / Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	267	Ja
Stald 7	Smågrise / Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)	44	Ja
Stald 8	Søer, diegivende / Kassestier, delvis spaltegulv	137	Ja
Stald 9	Søer, golde og drægtige / Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	61	Ja

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	§ 16 a miljøgodkendelse af 25. oktober 2023
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Miljøgodkendelse til søer, smågrise og polte på i alt 3422 m² produktionsareal (se ovenstående skema). Da husdyrbruget ikke er godkendt som IE-husdyrbrug, må der maksimalt være 750 stipladser til søer. Staldene har stået tomme i en periode frem til foråret 2024. Ved tilsynet var der fuld produktion i staldene. Der er etableret pavillonstalde i begge ender af den store sostald som godkendt. Pavillonstaldene er tilsluttet gyllesystemet.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Logbog for gyllebeholder	Logbøger for gyllebeholderne blev fremvist. Flydelagets tilstand er ifølge logbøgerne kontrolleret 4 gange i 2024 og indtil videre 2 gange i 2025. Fremover skal det fremgå af logbøgerne, at flydelagets tilstand kontrolleres mindst én gang om måneden. Det fremgik af logbogens skema 2, at den store beholder blev tømt dagen før tilsynet.
Hyppig gylleudslusning (logbog)	Gyllen udsluses ugentlig i begge pavillonstalde. Logbog for udslusning i karantænestalden blev fremvist. Fremover skal udslusning i pavillonstald med søer også registreres, fordi stalden er etableret efter maj 2023 og derfor er omfattet af regler om hyppig gylleudslusning.
Logbog vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier	I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om gyllekøling i staldafsnit 10 (den store drægtighedsstald) for at reducere ammoniakfordampningen fra staldafsnittet med 21 %. Kølingen foregår primært med en frikøler samt med en varmepumpe, som leverer varme til bedriften. Klimadan har redegjort for, at hele anlægget inklusive frikøler har været i drift siden efteråret 2024. Fremover bliver det muligt at logge kølingen.
Vilkår i miljøgodkendelse/miljøtilladelse	Der er endnu ikke etableret slørende beplantning langs nordsiden af den store sostald og omkring den største beholder. Dette er et vilkår i miljøgodkendelsen, og ejer er opmærksom på det og oplyste, at der plantes så snart den endelige udstykning af staldanlægget er på plads. Pavillonstaldene er i neutrale farver, som matcher bygningen. Der er indtil videre opstillet pavilloner som mandskabsrum og det forventes, at der etableres en permanent bygning som godkendt.
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning	Ingen
Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)	Der er to gyllebeholdere på ejendommen. Beholderne har et overfladeareal på henholdsvis 360 m² og 944 m². Beholderne har dykket indløb. Ingen monterede pumperør til tømning af beholderne. Ejer oplyste, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet i den store beholder. Den mindste beholder har ikke været i brug.
Fast overdækning på beholdere/flydelag	Begge beholdere var tomme på tilsynsdagen.
Krav om gyllealarm og beholderbarriere	Afstanden mellem den store beholder og vandløbet Ræbæk er ca. 90 meter. Der er gyllealarm på beholderen. Ingen krav om barriere. Ingen krav om alarm på den mindste beholder.

Beholderkontrol	Den store beholder skal kontrolleres hvert 5. år og er senest kontrolleret i 2018. Beholderen er tilmeldt ny kontrol. Den mindste beholder skal kontrolleres hvert 10. år og er senest kontrolleret i 2013. Ved tilsynet blev det observeret, at mindst et kabel på beholderen er sprunget. Beholderen er tom og må ikke anvendes, før kabler er repareret og beholderen er godkendt af autoriseret kontrollant. Beholderen er tilmeldt ny kontrol. Norrdjurs Kommune forventer, at begge beholdere kontrolleres snarest muligt.
Vaskeplads og spildevand	Vaskeplads anvendes ikke.
Dieseltanke	Ingen dieseltanke Der er registreret en 2500 liter fyringsolietank i BBR. Ejer oplyste, at der ikke var nogen olietanke på ejendommen, da han overtog den.
Opbevaring af olieprodukter og spildolie	Ingen oplag
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	Ingen oplag

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,5

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tel: 24485340
E-mail: anje@norrdjurs.dk