

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	19.11.2019
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	34050058
P-nummer	1017256021
Virksomhed	Munch´s Auto ApS
Adresse	Marøgelhøj 3
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	
Mobil	22 23 34 71
e-mail	Kontakt@munchauto.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	11-11-2011. 2018 på nuværende adresse.
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Oliver Munch
Aarhus Kommune	Boris Schuleit

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	<p>- Værkstedet har et ventilationsanlæg, som dog endnu ikke er blevet installeret. Årsagen til dette er, at virksomheden afventer status for lejemålet, som afklares 3.12.2019. Hvis lejemålet forlænges, vil udsugningsanlægget blive etableret umiddelbart herefter. Status herom bedes oplyst inden 1. januar 2020.</p> <p>- Spildolie m.m. opbevares i skur uden spildsikring. Dette opfylder ikke kravene om spildsikring i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Det blev aftalt, at tromlerne snarest placeres i spildbakker i skuret eller at de alternativt flyttes ind bagest på værkstedet sammen med det øvrige farlige affald, hvor der ikke er risiko for at spild kan løbe i kloak eller i jord.</p>
Opfølgning fra sidste tilsyn	Siden opstartstilsynet i 2018 har virksomheden efterhånden fået sig indrettet, så reglerne i Autoværkstedsbekendtgørelsen overholdes.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrolmålinger der løbende skal udføres.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført et miljøledelsessystem.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Værkstedet er et almindeligt autoreparationsværksted.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 1 person.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsformål. Området er omfattet af lokalplan nr. 415.
-------------	--

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Ca. 50 meter til nærmeste bolig på Møgelgårdsvej.
Væsentlige støjkilder	Virksomhedens væsentlige støjkilder er hamren/banken, brug af luftværktøjer o.l. Støjende aktiviteter foretages for lukket port.
Vurdering af støj	Værkstedet vurderes umiddelbart ikke at give anledning til støjgener i omgivelserne.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Værkstedet har et ventilationsanlæg, som endnu ikke er blevet installeret. Årsagen til dette er, at virksomheden afventer status for lejemålet, som afklares 3.12.2019. Hvis lejemålet forlænges, vil udsugningsanlægget blive etableret umiddelbart herefter. Som en midlertidig løsning er det etableret en udstødningslange, som føres ud af bygningen.
Rumopvarmning	Værkstedet opvarmes med en oliefyret kalorifere.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har ikke noget særligt forbrug af organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen særligt lugtende processer.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der er ingen afløb fra værkstedet. Virksomheden har udelukkende udledning af sanitært spildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ingen olieudskillere tilknyttet værkstedet.
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ikke nogen sandfang i tilknytning til en olieudskillere.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Spildolie: Bortskaffes til oparbejdning via Avista Oil eller anden godkendt modtager.</p> <p>Bremsevæske: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S.</p> <p>Spraydåser: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S.</p> <p>Fast olieaffald: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S.</p> <p>Kølervæske: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S.</p> <p>Oliefiltre: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S.</p>
Øvrigt affald	<p>Dæk: Bortskaffes via dækbranchens miljøfond og afhentes af Osse Brugte Dæk i Randers.</p> <p>Brændbart affald: Bortskaffes til affaldsforbrændingen i Lisbjerg og afhentes af Marius Pedersen A/S.</p> <p>Pap: Bortskaffes til genanvendelse og afhentes af Marius Pedersen A/S.</p>



Container til bortskaffelse af brændbart erhvervsaffald.



Container til bortskaffelse af pap-affald.

Kvittering for dækindsamling 15473

Er din bil af mærket **MUNCH AUTO**

CVR NR. 34050058

Indsamlet hos Firma: Mågevej 3
Adresse: 8520 Lystrup
CVRnr.: 34050058
Per.: 1017256021

Indsamlet mængde Personbildek etc.: 180 stk.
Lastbildek etc.: _____ stk.
Dæk fra landbrug etc.: _____ stk.
Andet: _____

Indsamlet den 16-11-19 af _____

Chaufførmavn _____

Inderskrift _____

Indsamlingsstedets kvittering _____

Indsamlerens kvittering _____

Osse Brugte Dæk og Biler
Firmastempel
Løkkevej 4
8900 Randers SØ
Tlf.: 2812 0011
www.osse.dk
Cvr.: 31410592

Denne formular er udarbejdet af Dækbranchens Miljøfond og kan anvendes af dækindsamlere som er registreret hos Miljøstyrelsen i henhold til de gældende regler om dækindsamling.
Se www.dækbranchens-miljofond.dk for detaljer.

Kvittering for bortskaffelse af brugte dæk.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke tilknyttet autoværkstedet. Olie til oliefyret opbevares i en 20 liters dunk.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie m.m. opbevares i skur uden spildsikring. Dette opfylder ikke kravene om spildsikring i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Øvrigt farligt affald opbevares bagest i værkstedet uden risiko for at det kan løbe i kloak eller ud på jord.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie m.m. opbevares bagest i værkstedet uden risiko for at det kan løbe i kloak eller ud på jord.
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Værkstedets belægninger, hvor der er risiko for spild af olie m.m., vurderes at være i god stand, således at spild ikke kan trænge ned i jorden.
Jordforurening	Der blev i forbindelse med tilsynet ikke observeret forhold der kan have givet anledning til jordforurening.



Farligt affald opbevares bagest i værkstedet uden risiko for at det kan løbe i kloak eller ud på jord.



Spildolie m.m. opbevares i skur uden spildsikring.



Motorolie m.m. opbevares bagest i værkstedet uden risiko for at det kan løbe i kloak eller ud på jord.

Tilsynet er udført af:

Boris Schuleit
Kemiingeniør

tlf: 8940 4534
e-mail: bosc@aarhus.dk