RUDERSDAL KOMMUNE

BILAG 1: Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Virksomhed	
Navn	Benny Djarlo Automobiler A/S
Adresse	Nærum Hovedgade 2
CVR	13148570
P.nr.	1018733893

Virksomheden er omfattet af
Q01 Autoværksted, virksomhedens aktiviteter og anlæg er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen og Autoværkstedsbekendtgørelsen

Baggrund for tilsynet				
Dato	Basis-tilsyn[1]	Prioriteret tilsyn[2]	Kampagne-tilsyn[3]	Øvrige tilsyn: beskriv jf. Bek. § 7 og § 9
24.09.2026	x			

Der er udført tilsyn med					
Affald	Luftemission	Spildevand	Tankanlæg	Støj	Andet
x	x	x	x	x	

Er der konstateret jordforurening?	Ja:X	Nej:

Krav om indberetning om egenkontrol	Ja:	Nej: X
Ingen krav om indberetning, driftsjournal skal kun være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.		

Håndhævelser ved tilsyn			
Afgørelser	Meddelt dato	Opfyldt dato	Konklusion
Indskærpelser	12.10.2026		• Flere steder på værkstedet var olieholdige råvarer, sæber og andre kemikalier opbevaret uden spildbakke. Alle miljøfarlige råvarer skal enten opbevares på spildbakke, der kan rumme indholdet af den

[1] Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug jf. fastlagt tilsynsfrekvens
2 Del- eller samlet tilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet, jf. en miljørisikovurdering af virksomheden og husdyrbruget.
[3] Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema

Tilsynsrapport

			største beholder, eller opbevares i rum med støbt betongulv med opkant, uden revner og adgang til afløb. Dette gælder også sæbeprodukterne ved vaskepladsen. • Der skal implementeres bedre sortering af genanvendeligt affald. Skraldespande ved skriveborde, frokoststue og værksted indeholdt flere forskellige affaldsfraktioner.
Påbud			Ingen
Forbud			Ingen

Evt. påklage af afgørelser				
Afgørelser	Meddelt dato	Påklaget dato	Afgørelse dato	Konklusion
Påbud				Ingen
Forbud				Ingen

Til offentliggørelse