



# Rapport for miljøtilsyn hos Lillevordevej 11, 9280 Storvorde

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Kim Frederik Adamsen	Lillevordevej 11	9280 Storvorde	Gudum
<b>Tilsynsdato</b>	17-11-2021		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	19030
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	26660033
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1009170258
<b>Samkøring</b>	Landmand Kim Frederik Adamsen Lillevordevej 9		

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrgodkendelse §16a, 2
<b>Godkendelsesdato</b>	20-12-2018

<b>Kategori</b>	1a
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-11-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende fast overdækning på beholderen fra 2007
17-11-2021	Aftale	Efterkommet	Indsende indlægssedler for foder
17-11-2021	Aftale	Meddelt	Beredskabsplanen skal være synlig for ansatte og øvrige, som færdes på husdyrbruget.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Tilbygning	267	
10	Stald A	695	
11	Udleveringsrum	150	Ikke-godkendelsespligt 19-12-2019 (ikke opført i 2021)
2	Tilbygning	269	
6	Stald B	738	
9	Stald C	298	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs dato
1	1	203	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		20-12-2018	
10	1	489	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		20-12-2018	
2	1	203	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		20-12-2018	
6	1	570	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		20-12-2018	
9	1	224	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		20-12-2018	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ved tilsynet lugtede der af gylle, fordi gyllen skulle omrøres inden biogasanlægget kom for at hente gylle
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Tilbygning til stalden er lavet, og dermed er miljøgodkendelsen fuldt udnyttet. Udleveringsrum er endnu ikke lavet (jf. afgørelse om ikke-godkendelsespligt fra 2019)

## Opbevaringsanlæg Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1989	15-12-2016	430	1.720	Teltdug	
Gyllebeholdere	01-01-1995	15-12-2016	430	1.720	Teltdug	
Gyllebeholdere	01-01-2007	15-12-2016	0	200	Teltdug	
Gyllebeholdere på anden ejendom	31-12-2007	15-12-2016	450	2.000	Teltdug	Er placeret på Torsvej 4

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok tilstand på de tre gyllebeholdere på Lillevordevej 11. Beholderen på Torsvej 4 har fast overdækning. Den fik ny luge i 2018, samme år som der blev etableret fast overdækning på de 3 beholdere på Lillevordevej 11
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fast overdækning på alle 3 beholdere etableret i 2018. Overdækning i god tilstand. Den lille beholder tømmes af biogasanlægget jævnlige, så der er aldrig ret meget gylle ad gangen i den
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes gyllevogn med sugetårn
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke relevant - der er langt til nærmeste vandløb
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle beholdere kontrolleret i 2016.

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ikke relevant	0

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Olieskift foretages af værksted. Motorolie til at supplere med står på olievogne i værkstedet på Lillevordevej 9. Der er betongulv i værkstedet, og der er ikke fare for, at oliespild vil løbe ud på jorden. Vær dog opmærksom på, om der sker oliespild på jorden udenfor værkstedet. Ved tilsynet var der en olieplet på jorden og det skal fjernes og bortskaffes som forurenede jord. Oliespild kan give anledning til jordforurening, og det kan være meget dyrt at få rensede op.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	En markvandingsboring er ændret til drikkevandsforsyning, både til stald og husholdning på Lillevordevej 9 og Lillevordevej 11. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Støjkilder	Ingen væsentlige støjgener ved tilsynet.

## Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse (å)	Miljømål: reduceret foderforbrug pr. kg tilvækst. Evalueres 4 gange årligt. Fremvist på tilsynet
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	Landbruget skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af udstyr inkl. materiel. Se link i tilsynsbrevet (også sendt på mail 26-11-2021)
Foder, indhold protein og fosfor (å)	Der anvendes fasefodring: Smågriseblanding indtil 40 kg, derefter gradvis overgang til slagtesvinefoder. Indlægssedler for foder er modtaget efter tilsynet
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Der er inden vilkår vedr. miljøteknologi i miljøgodkendelsen
Årlig indberetning til kommunen	Punkter mærket med (å): Landbruget skal én gang årligt – senest 31. december – indsende en indberetning til Aalborg Kommune – medmindre kommunen har fået oplysningerne i forbindelse med miljøtilsyn på landbruget.
Oplæringsmateriale personale (t)	Landbruget skal oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale Se link i tilsynsbrevet (også sendt på mail 26-11-2021). Det blev oplyst, at der er én ansat
Beredskabsplan (t)	I forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2018 er der lavet en beredskabsplan. Det er aftalt, at landbruget opdaterer sin beredskabsplan, og sikrer at den er synlig for ansatte og øvrige, som færdes på husdyrbruget. F.eks. ved at hænge telefonliste over oversigtskort op i forrummet til stalden
Energieffektiv belysning (t)	Der er LED-belysning i alle stalde og lavenergimotor i én ventilator i hver sektion
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Der er ionbytter i staldene, og det binder støvet. Der er vanddyser til højtryksskøling

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Leverer til biogas
Klima- og energitiltag	Fra tidligere tilsyn: Nyt halmfyr i 2015 (20-30 % lavere halmforbrug end gl. kedel) Har LED belysning i alle stalde Energieffektive ventilatorer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Natur og biodiversitet*	Ikke drøftet på tilsynet, da der var fokus på særregler for IE husdyrbrug
Ressourcer og genanvendelse*	Ikke drøftet på tilsynet, da der var fokus på særregler for IE husdyrbrug
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Har ca. 120 ha lavbundsjord, hvor der i 40 år er nedmuldet halm. 180 ha jord er drænet, og der er pumper på alle dræn