

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hvingelvej 25, 6950 Ringkøbing
CVR:	31162882
Type:	H16a22: H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-05-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dykket indløb/pumperør er i stykker i begge gyllebeholdere.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres/repareres dykket indløb i begge gyllebeholdere.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

11-05-2022	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholdere skal have skiftet pumperør/dykket indløb.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	19-04-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Der er udarbejdet miljøpolitik for ejendommen, samt for virksomhedens andre IE-husdyrbrug.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indsatsområde 2022: Der er særlig fokus på fodereffektivitet samt CO2-optimering af ejendomme (Ift. Danish Crown). Der sker kontinuerlig opfølgning af status. <p>Plan for reparation: Der er udarbejdet en plan for tæk og reparation.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolskema skal udfyldes løbende over året. <p>Foder: Der anvendes fasefodring (og reducere af råprotein) samt tilsættes fosforreducerende fodermiddel. Der er fokus på bl.a. fodereffektivitet.</p>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Stald 1	Ja	498	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	11-05-2022
2	Stald 2	Ja	384	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	11-05-2022
3	Stald 3	Ja	262	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	11-05-2022
4	Stald 4	Ja	185	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	11-05-2022
5	Stald 5	Ja	368	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	11-05-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Eksisterende bygninger.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-05-2022</u>: 2.125 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 6.940 slagtesvin (33-118,4 kg.) - 2019/2020: 6.956 slagtesvin (35,1-121,7 kg.) <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Ejendommen er godkendt efter m3 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Ajlebeholder	03-01-1800		0	30		Fortank	
Gyllebeholder	01-01-1994	03-10-2019	10	484	1.940	Flydelag	Beholderkontrol udført 03-10-2019.
Gyllebeholder	01-01-2000	03-01-2019	10	795	3.500	Flydelag	Beholderkontrol udført 03-10-2019.
Gyllekanaler	01-01-1991		0	1.500			

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.

Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Fortank.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.940 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Er i stykker. Det dykkede indløb skal skiftes. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.500 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Er i stykker. Det dykkede indløb skal skiftes. - Flydelag: Ok.

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1995	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		31-12-2025
	46337	Tank		2010		1.200	Indendørs		

Olie og kemikalier

Olietanke	Olietankene står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Søndervig Landevej 9.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der er vaskeplads på Søndervig Landevej 9 og Sandalvej 3.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet fra bygninger føres hovedsageligt til markdræn.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr tages med til udleveringsplads ved Sandalvej 3 (ved gyllebeholdere).
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald tages med til Sandalvej 3.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-05-2022
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.