

AluScan ApS

Møllevangen 37

4220 Korsør

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 23.08.2018 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Møllevangen 37.

26. september 2018
Sagsnr.: 2018-000062

Kontaktperson:
Nikolaj Mikkelsen
Direkte tlf. 5857 3464
Mail: nimik@email.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

EAN nr. 5798007389727

- Der skal føres driftsjournal for kontrol af grav, kar og tankgårde jf. vilkår 8 og 29 i miljøgodkendelsen.
- Aluscan sørger for analyse af slamkager, hvorefter Slagelse kommune klassificere slammet.
- Jf. vilkår 80 i miljøgodkendelsen blev det aftalt, at Aluscan fremsender dokumenter og evt. skemaer for en periode i 2018 (f.eks. januar-marts 2018) til Slagelse Kommune.
- Opsamling af spildolie skal foregå jf. vilkår 31 i miljøgodkendelsen.
- Rengøring af kar skal foretages indendørs, således at spildevand fra rengøringen ledes via forrensning til spildevandskloak. Ikke rengjorte kar skal opbevares jf. vilkår 31 i miljøgodkendelsen.
- Det blev aftalt, at hanen ved ludtankene flyttes ind mod selve tankgården.
- Revision af miljøgodkendelsen blev drøftet, da den udløber 22. juni 2019. Det aftales nærmere, hvornår ansøgning sendes fremsendes til Slagelse Kommune.

¹ LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

² BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Fra virksomheden deltog: Johan Rohdemejer, Mette Steengaard og Anders Jakobsen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:

2.6: Behandling af overflader på metaller eller plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvis behandlingskarrenes volumen er på mere end 30 m³.

Den 23. august 2018 blev der udført bassistilsyn på Aluscan ApS. Tilsynet blev indledt med et møde, hvor virksomhedens miljøgodkendelse og de enkelte vilkår blev gennemgået.

- Vedr. vilkår 8 og 29 skal der føres driftsjournal for kontroller af grav, kar og tankgårde. Det kan f.eks. gøres ved at dato og eventuelle reparationer registreres i et regneark.
- Vedr. vilkår om luftmålinger er det tidligere aftalt, at der ikke løbende skal udtages analyseres luftmålinger, da tidligere målinger viser, at emissionsgrænseværdierne overholdes. I den forbindelse oplyste Aluscan, at de havde fået foretaget interne luftmålinger igennem Arbejdstilsynet. Disse målinger havde ikke vist nogle arbejdsmiljømæssige overskridelser.
- Virksomheden filterpresser ikke længere deres spildevand, efter den reviderede spildevandstilladelse blev meddelt i 2015. Derfor produceres der ikke så meget slam som tidligere. Der er dog stadigvæk slamkager fra rengøring af grav, kar m.m. som sendes til Fortum Waste Solutions A/S (kommunekemi).

Det blev drøftet, om slamkagerne kan afleveres til behandling eller deponering alternative steder. Det blev aftalt at undersøge dette nærmere, men det kræver bl.a., at slamkagerne bliver klassificeret. Aluscan vil sørge for at få analyseret indholdet af tungmetaller m.m. i slamkagerne. Herefter kan slamkagerne klassificeres og evt. nyt modtageanlæg kan vælges.

- Vedr. vilkår 80 blev det aftalt, at virksomheden fremsender dokumenter og evt. skemaer for en periode i 2018 (f.eks. januar-marts 2018) til Slagelse Kommune.
- Revision af miljøgodkendelse blev drøftet. Virksomhedens miljøgodkendelse udløber 22. juni 2019. Derfor skal der ansøges om en revision af eksisterende miljøgodkendelse. Det aftales nærmere, hvornår ansøgningen sendes fremsendes til Slagelse Kommune, men det bør ske i starten af 2019. Ansøgningen foretages via det digitale system BOM (Byg Og Miljø). Slagelse Kommune fremsender til virksomheden,

hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Ved selve tilsynet blev følgende besigtiget og drøftet:

Affald

Affaldet blev sorteret i forskellige containere med korrekt afmærkning. Dog blev spildolie opsamlet i tønde uden overdækning. Det blev påpeget, at opsamling af spildolie skal foregå jf. vilkår 31 i miljøgodkendelsen. Nedenfor er taget enkelte fotos af affaldsopsamling.



Plastik



Klar plast



Spildolie

Jordforurening ved stien

Stedet, hvor der var blevet konstateret udløb af væske til jorden, blev besigtiget. Forurenede jord var fjernet, og der var udlagt nyt muldjord inkl. skærver. Karrene indenfor i bygningen, hvorfra spildet stammede fra, var blevet tømt og fjernet.

De tomme kar var blevet placeret på asfalten i gården. Der kunne observeres "spild" fra disse kar på asfalten, som vil kunne løbe til regnvandskloak. Det blev påpeget, at karrene skal rengøres indendørs, således at spildevand fra rengøringen ledes via forrensning til spildevandskloak. Ikke rengjorte kar skal opbevares jf. vilkår 31 i miljøgodkendelsen.



Oprydning efter jordforurening



Stedet hvor karrene har været placeret

Dieselstander

Virksomheden har en dieselstander, som står indendørs i opsamlingskar på befæstet areal. Der kunne konstateres et mindre spild ved standeren, hvor der var udlagt kattegrus til opsamling af spildet.



Dieselstander



Oliespild ved dieselstander

Ludtanke


Virksomheden har en udendørs tankgård med ludtanke. Ved modtageanlægget kunne det konstateres, at spild af lud har tæret beton og asfalt med risiko for jordforurening. Det blev aftalt, at hanen flyttes ind mod selve tankgården.




Modtageanlæg ludtanke

Driftsjournaler drift og spildevand

Driftsjournaler for drift og spildevandsafledning blev fremvist på computerskærm. Det kunne bl.a. aflæses, at spildevandsudløb stoppes ved for høje chromværdier.




Driftsjournaler – mapper og filer



The screenshot shows a spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Svovlsyre 26 %												
		Syrekonc (200 g/L)												
			volume	mangle	tilsat	tilsat	tilsat	titreret	Al gl	initia				
			n	r l	min/dag	min	min	titreret	titreret	ler				
								29,4	17,3	ms				
1	Dato	titreret												bemærkninger
1191	12-07-18	19,80	194,04	16660	54									
1192	17-07-18	20,00	196,00	16660	38									
1193	19-07-18	19,70	193,06	16660	63									
1194	20-07-18	20,30	198,94	16660										
1195	23-07-18	20,20	197,96	16660										
1196	24-07-18	20,60	201,88	16660										
1197	25-07-18	21,30	205,74	16660										
1198	26-07-18	21,80	213,64	16660										
1199	27-07-18	21,50	210,70	16660										
1200	31-07-18	20,90	204,82	16660										
1201	02-08-18	21,00	205,80	16660										
1202	10-08-18	20,50	200,90	16660										
1203	12-08-18	20,50	200,90	16660										
1204	14-08-18	20,40	199,92	16660										
1205	17-08-18	20,00	196,00	16660										

Driftsjournal strømkar svovlsyre



The screenshot shows a spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		B1742												
		0,009												
		Registreringer af spildevandsmålinger												
			Total krom	pH	Slam-indhold	Vandmåling	Initialer	Bemærkninger						
			[mg/L]		[t/dm³]									
1	Dato													
1688	06-06-2018	0,156	6,82		229,681	es								
1689	07-06-2018	0,368	7,52		240,897	es	udløb stoppes							
1690	08-06-2018	0,097	7,83		251,789	es								
1691	11-06-2018	0,043	6,19		262,538	es								
1692	12-06-2018	0,025	7,20		295,660	es								
1693	13-06-2018	0,225	6,90		305,819	es	udløb stoppes							
1694	14-06-2018	0,323	6,10		312,278	es	udløb stoppes							
1695	15-06-2018	0,573	6,91		312,278	es	udløb stoppes							
1696	18-05-2018	0,021	5,48		336,755	es								
1697	19-05-2018	0,137	6,26		339,855	es								
1698	20-05-2018	0,220	6,36		342,492	es	udløb stoppes							
1699	21-05-2018	0,362	6,62		360,485	es								
1700	22-05-2018	0,179	7,36		374,236	es								
1701	25-06-2018	0,026	8,29		393,281	es								
1702	26-06-2018	0,025	8,08		399,537	es	udløb stoppes							
1703	27-06-2018	0,027	7,35		401,438	ms								
1704	28-06-2018	0,067	7,40		411,629	ms								
1705	03-07-2018	0,116	7,30		425,359	ms								
1706	04-07-2018	0,036	7,41		429,214	ms								
1707	05-07-2018	0,047	7,22		431,746	ms								
1708	06-07-2018	0,052	7,17		436,952	ms								
1709	09-07-2018	0,045	7,17		436,952	ms								
1710	10-07-2018	0,036	7,18		436,952	ms								
1711	11-07-2018	0,027	7,42		436,952	ms								
1712	12-07-2018	0,012	7,32		436,952	ms								

Driftsjournal spildevandsmålinger

Oliespild på asfalt

Der blev på gårdspladsen konstateret et mindre oliespild på asfalten. Det er vurderet, at spildet ikke kan løbe til kloak eller forårsage jordforurening.



Oliespild på asfalt i gården

Andre fotos fra tilsynet



Opbevaring af kemikaliebade, som p.t. ikke anvendes i produktionen




Smedeværksted



Giftskab i laboratorium



Spildevandsbehandlingsanlæg



Produktionshal