Miljø- og Ligestillingsministeriet
Miljøstyrelsen

Tilsynsrapport

Miljø og Produktion
J.nr. 2019 - 1572
Ref. MKAHA / JUBCH
Den 13. november 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ganløse Losseplads
Virksomhedens adresse	Farumvej 82, 3660 Stenløse
CVR nummer	10866111
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	02.10.2026
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn – Kampagne omkring jordoplag
Varsling af tilsynet	Varslet 15.09.2026
Deltagere fra virksomheden	Anna Larsen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Martin Kalmar Hansen og Julie Birk Christiansen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med jordoplag – herunder kontrol af eventuelle jordoplags placering, størrelse og formål.
Materiale udleveret	-
Håndhævelse i forbindelse med tilsynet	Ingen
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke en del af dette tilsyn.
Jordforurening	Ikke en del af dette tilsyn.



Generelle forhold

Selve deponiet er fordelt på 2 områder på matriklen et som er hovedsageligt er dækket af træer og et som fremstår som en græsmark. På matriklen er der udlejet arealer til græsning af heste. Stier til brønde m.m. er nemt fremkommelige.
Der er ved indgang til området skiltet med at det er privatområde. Til det træbeklædte deponiområde, i den vestlige del er indgangen yderligere afspærret med kæde over stien, men området benyttes nogen gange som rekreativt område af de lokale. Der var væltede træer, men ikke umiddelbart nogen hvor der kunne observeres affald i rodnetshullerne. Strategien var at lade eventuelle væltede træer blive på området og efterfylde rodnetshuller hvis de blotlagde affald.

Deponiområdet, mod øst, fremstår som græsmark er indhegnet med strømførende trådhegn til at holde heste inde, da det bruges til afgræsning.

Der blev ikke observeret nogen jordoplag på nogen af de to deponiområder på matriklen.

Opsummering:
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger eller håndhævelser.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.


Eneste indkørsel til deponiets vestlige del


Bevoksning ud imod Farumvej – pumpehus ses i baggrund


Pumpehus i den vestlige del af deponiet


Kraftig skovbevoksning og vej på den vestlige del.



Kraftig skovbevoksning og vej på den vestlige del.



Afværge pumpning i den vestlige del, nyere etableret med grus på vej.



Afværge pumpning i den vestlige del, nyere etableret med grus på vej.



Grusvejen i den vestlige del fører ikke ud af deponiet. Der er ikke andre indkørsler.



Pumpebrønd på den østlige del med hestefold.



Den østlige del af deponiet. Kørevej etableret i forb. med renovering anes stadig i græs.



Den østlige del af deponiet. Kørevej etableret i forb. med renovering anes stadig i græs.



Den østlige del af deponiet. Kørevej etableret i forb. med renovering anes stadig i græs.



De to små søer i den sydvestlige del havde begge meget lav vandstand



Næsten intet vand i denne sydøstlige sø.



Kig over græsmarker i den sydøstlige del.

