

Notatark

Dato: 13-08-2018	Afd.: Center for Miljø, Plan og Teknik
Sagsnr.: 330-2018-51712	Sagsbehandler: Monique Roslind Pedersen
Sag: Norvangen 19 4220 - HJ Hansen Genindvindingsindustri - tilsyn 2018	

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Tilsynsnotat vedr. d. 13. august 2018

Jette Jungsberg og undertegnede var d. 13. august 2018 på tilsyn hos HJ Hansen på Norvangen 19, 4220 Korsør.

Fra virksomheden deltog driftschef Oganés Oganésian.

Formålet med tilsynet var, at besigtige HJ Hansens nye tiltag for at mindske mængden af tabt skrot i havnen under lastning af skibe.

Virksomheden har etableret en mur af betonklodser (såkaldte "Lego-klodser") langs med kajen for at forhindre skrot i at falde i vandet.

Når der lastes skib, anvender virksomheden en seks meter lang metalplade, som sættes fast på skibets ræling og støtter på betonmuren i den anden ende. Metalpladen forhindrer, at skrot tabes i vandet.

HJ Hansen ønsker at gøre pladen dobbelt så lang, så kranen har en større rækkevidde og ikke skal flytte pladen så ofte.

Slagelse Kommune har også filmet lastningen. Foto og film er lagt på denne sag.

13. august 2018
Sagsid.: 330-2018-51712

Kontaktperson:
Monique Roslind Pedersen
Direkte tlf. 58 57 31 66



På tilsynet kunne det konstateres, at metalrampen fungerede godt til opsamling af affald under lastning af skib. Der var kun få affaldsstykker i mellemrummet mellem betonklodsmur og skib.

Side 2/2

På tilsynet kunne vi ligeledes konstatere, at lastning af skib ikke gav anledning til væsentlige støj- eller støvgener. Der var hørbar forskel på, om kranen lastede hele biler eller mindre skrotdele, ligesom kranen udgør en væsentlig støjkilde.

Der var lagt vandslange frem til befugtning af skrot.

//Monique Pedersen