



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1655
Ref. anlhh
Dato: 27. marts 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot Vester Hassing
Virksomhedens adresse	Skivervej 125, 9310 Vodskov
CVR nummer	13838542
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	Den 3. marts 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn og kampagnetilsyn: jordoplag
Varsling af tilsynet	Den 5. februar 2025
Deltagere fra virksomheden	Mette Schmidt, Aalborg Fjordudvalg
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Line Henriksen, Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Generelt tilsyn med anlægget og kampagnetilsyn 2026 for jordoplag.
Materiale udleveret	

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn den 5. aug. 2022. Nærværende tilsyn har ikke afstedkommet indskærpelser.

Bortfald af retten til at deponere

Retten til at udnytte miljøgodkendelsen af 20. december 2011 til deponering er bortfaldet pr. 19. august 2021. Miljøstyrelsen er stadig myndighed for deponiet, da det ikke er overgået til passiv tilstand.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapporter	Aalborg Fjordudvalg har indsendt årsrapporter for 2022, 2023 og 2024. Gennemgang af årsrapporterne har givet anledning til bemærkninger vedr. sikkerhedsstillelse, se særskilt tilbagemelding. Miljøstyrelsen har d. 12. marts 2026 fremsendt accept af årsrapporterne.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

- Afgørelse om listepunkt jf. IED, Havbundssedimentdepot, Vester Hassing, Skivervej 125, 9310 Vodskov. Aalborg Kommune den 6. august 2013
- Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af havbundssedimentdepot, Vester Hassing, Skivervej 125, 9310 Vodskov. Aalborg Kommune den 20. dec. 2011.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Havbundssedimentdepot Vester Hassing ejes og drives af Aalborg Fjordudvalg. Deponiet består af 3 felter. Deponiet er dækket af siv, som er slået, og der går får med henblik på at holde bjørneklo nede., se foto 1.



Foto 1. Deponiets felt 1 (mod vest) med slået siv.

Vilkår 8 om driftsleder og uddannelse. Aalborg Fjordudvalg oplyser, at en driftsleder har A-bevis, der tidligere er fremsendt til Miljøstyrelsen.

Indretning og drift

Vilkår 11 og 12 om diger, aflåsning og skiltning. Der er aflåst bom ved adgangsvej. Der er opsat advarselsskilte ved indkørsel og hvor offentligheden kunne have adgang til deponiet, se foto 2.



Foto 2. Til venstre ses deponiets nordindkørsel med hegn og tydeligt advarselsskilt. Til højre ses et fareskilt placeret strategisk på et dige. Bemærk overflødigt plastikrør, se punktet "Affald".

Vilkår 13 om vedligeholdelse af diger og afskærmende grøfter.

Aalborg Fjordudvalg oplyste, at der føres jævnlige tilsyn med deponiet, herunder af diger og grøfter. Tilsynet er udliciteret til eksternt firma "Forstas". Der føres ikke driftsjournal over tilsyn, men proceduren for firmaets tilsyn er beskrevet i kontrakt med firmaet.

Miljøstyrelsen noterede, at der flere steder er buske og træer på diger og ved digefoden, hvis rødder kan gennemtrænge digerne og med tiden destabilisere disse, se foto 3.



Foto 3. Til venstre: buske og træer på østligt dige af felt 1. Til højre: buske/træer på sydligt dige af felt 3.

Det blev aftalt, at Aalborg Fjordudvalg fjerner buske og træer fra diger og digefod med fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest 1. juli 2026**.

Deponiets ydre afgrænsning mod kysten vedligeholdes løbende ved at anlægge stenfæstninger på steder, hvor vandet æder sig ind, se foto 4. Sten til dette formål opbevares midlertidig mellem felt 1 og 2, se foto 5 til venstre.



Foto 4. Stensætning langs vandkanten til beskyttelse mod erosion.

Vilkår 31 og 32 om sediment og biotaprøver. Prøveudtagningen er senest foretaget i 2022.

Lugt

Aalborg Fjordudvalg oplyser via årsrapporter, at der ikke er problemer med lugt, eller har været lugtklager.

Støj

Aalborg Fjordudvalg oplyser via årsrapporter, at der ikke har været støjklager.

Affald

Der blev konstateret flere forskellige emner, som ikke hører hjemme på deponiet, herunder en utæt jolle, jernrør, plastikrør mv., se foto 5 samt foto 2, til højre.



Foto 5: Til venstre: utæt jolle og jernrør på areal mellem felt 1 og 2 (det vestlige og midterste). Midt: zoom af jernrør og plastik. Til højre: plastikrør i felt 3 (østlige felt).

Aalborg Fjordudvalg oplyser, at emnerne fjernes og der fremsendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest den 10. april 2026**.

Til- og frakørsel

Adgang til deponiet foregår fra nord, og vejen går midt gennem deponiet langs et kommunalt vandløb.

Indberetning/rapportering

Aalborg Fjordudvalg har fremsendt indberetninger årligt med årsrapport for deponiet. Miljøstyrelsens bemærkninger til årsrapporter er gennemgået i særskilt skrivelse.

Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen blev gennemgået. Se særkilt besvarelse af årsrapporter 2022-2024.

Driftsforstyrrelser og uheld

Aalborg Fjordudvalg oplyser via årsrapporter, at der ikke har været driftsforstyrrelser og uheld.

Ophør

Retten til at udnytte miljøgodkendelsen af 20. december 2011 til deponering er bortfaldet pr. 19. august 2021. Deponiet er endnu ikke slutfærdiget eller overgået til passiv tilstand. Aalborg Fjordudvalg er i gang med at afklare fremtidige ønsker til arealet.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Der fjernes buske og træer fra diger og digefod, og der sendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest 1. juli 2026**.
2. Jolle, jernrør og diverse plastikemner/rør fjernes og der sendes fotodokumentation til Miljøstyrelsen **senest 10. april 2026**.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.