

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	21.05.2019
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	20264209
<b>P-nummer</b>	1004211357
<b>Virksomhed</b>	Jans Dæk og Auto
<b>Adresse</b>	Bøgekildevej 11
<b>Postnummer og by</b>	8361 Hasselager
<b>Telefon</b>	86283561
<b>e-mail</b>	info@jansdaek-auto.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Biaktiviteter</b>	-
<b>Opstartsdato</b>	1967 / overtaget i 2005
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Jan Jensen
<b>Aarhus Kommune</b>	Marie Ambye-Jensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1476 om miljøtilsyn af 12. december 2017.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljø-sagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ved sidste tilsyn (10. september 2013) var der ikke påtalte forhold, der krævede en opfølgning. Der er i mellemtiden heller ikke modtaget klager over virksomheden.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden beskæftiger sig med service og reparation af personbiler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller lakering af biler på virksomheden.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 4 personer.

### Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 220406ER, og området er udlagt til erhverv. Desuden gælder lokalplan 411 og 411T.  Der er separatkloakeret. Spildevand ledes til Viby Renseanlæg.  Der er tale om et OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser).
-------------	--

## Driftstid

Hverdage kl. 7.30-16

Lørdage kl. -

Søn- og helligdage kl. -

## STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Den nærmeste bolig er beliggende på samme matrikel og bebos af virksomhedsejer.
Væsentlige støjkloder	Kompressor er placeret indenfor. Det vurderes ikke at være en væsentlig belastning.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Virksomheden har følgende luftafkast: 1. Udstødningsgas, afkast ca. 2 meter over tag 2. Svejerøg, afkast ca. 2 meter over tag 3. Smøregrav, afkast ca. 2 meter over tag 4. Rumudsug, afkast ca. 2 meter over tag 5. Slibestøv, afkast ca. 2 meter over tag og med filter 6. Olierum, afkast ca. 1/2 meter over tag
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af stokerfyr til træpiller med skorsten over tag.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ikke processer eller luftafkast, der medfører særlig lugt.

## SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Gulv afløb fra værksted og afløb fra tidligere, udendørs vaskeplads er alle tilsluttet olieudskiller. Vaskepladsen benyttes ikke, og det er heller ikke tænkt fremadrettet. Ved tilsynet blev der informeret om gældende regler for en evt. vaskeplads og etablering af en sådan.  Der foreligger ingen spildevandstilladelse.

## Udskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tømning / kontrol af udskiller	Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning, hvor sandfang også tømmes.

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald og andet affald	<p>Virksomheden har følgende affaldsfraktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spildolie, ca. 1000 liter, afhentes af Marius Pedersen, opbevares i indendørs tank</li><li>- Oliefiltre, ca. 200 stk., afhentes af Stena, opbevares udendørs</li><li>- Batterier, ikke optalt, afhentes af Danbrit, opbevares udendørs</li><li>- Dæk, ikke optalt, afhentes af Helstrup Dæk, opbevares udendørs</li><li>- Pap og papir, afleveres til genbrugspladsen</li><li>- Restaffald, afhentes af Marius Pedersen hver 14. dag</li></ul> <p>Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald (spildolie og oliefiltre) blev fremvist ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Køle- og smøremidler, afleveres på Genbrugsplads</li><li>- Filtre og slibestøv, afleveres på Genbrugsplads</li><li>- Blandet brændbart, afhentes af Marius Pedersen</li></ul>

### Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke registreret eller i brug.

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for

dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)


### Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i en filebænkstank på 1.200 liter fra 1996 i olierum. Motorolie opbevares i 200 liters tromler i samme rum. Alle øvrige flydende råvarer opbevares i samme rum. Olierummet er med tæt betonbelægning og afblændet afløb.
Belægninger	Virksomheden er etableret med betongulv overalt indendørs. Udenørs er der blandet med betonbelægning, sf-sten og lign. Der er ikke opbevaring af flydende råvarer eller affald, der vurderes at kunne udgøre en risiko for jord og grundvand.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Tilsynet er udført af:



Marie Ambye-Jensen  
Civilingeniør

tlf: 4187 3705  
e-mail: maram@aarhus.dk