

Martin Peter Jensen
mje@sawo.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

14. juni 2016

Miljøtilsyn med Blakhøjgårdvej 30 i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 9. juni 2016 tilsyn med miljøforholdene på Blakhøjgårdvej 30, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Påfyldning af sprøjteudstyr - indskærpelse

Ved tilsynet blev det oplyst, at påfyldning af sprøjteudstyr sker på græsareal ved siden af stuehus.

Jf. Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler nr. 1598 af 18. december 2014 § 11 *skal påfyldning af sprøjter ske på en vaskeplads eller på det areal, herunder i væksthuse, hvor plantebeskyttelsesmidlet skal udbringes*

Det **indskærpes**, jf. ovenstående, at påfyldning af sprøjter sker på udbringningsareal med øjeblikkelig virkning

- Dyrehold

Ved tilsynet blev det oplyst, at dyreholdet, måske over tid, ønsket udvidet med et få antal ammekøer samt opdræt. Sker dette, vil dyreholdet overstige 15 DE i alt, og skal anmeldes til Frederikshavn Kommune

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, tlf. 98 45 62 72, mail anmh@frederikshavn.dk

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2011-06688

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Alarm på gyllebeholder samt terrænændring

Gyllebeholder er ikke i anvendelse, men såfremt gyllebeholder fremadrettet ønskes anvendt, skal der etableres alarm og terrænændring, før gyllebeholder må tages i anvendelse.

Baggrunden for dette er, at gyllebeholder er placeret i risiko-område og mere end 100 meter fra vandløb.

Kontaktperson: Jacob Staufeldt, tlf. 98 45 63 56, mail jast@frederikshavn.dk

- Olietank fra 1987

På ejendommen er der 1200 l overjordisk olietank fra 1987.

Overjordiske olietanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret, så olietank på ejendommen skal sløjfes senest 2017.

Kontaktperson: Preben Simonsen, tlf. 98 45 63 70, mail prsi@frederikshavn.dk

- Markvandingsboring

Der er markvandingsboring på ejendommen og du har tilladelse til indvinding af 10.000 m³ og din tilladelse udløb 31. december 2013.

Frederikshavn Kommune, Grundvands-teamet, vil kontakte dig, når du skal ansøge på ny. Indtil da, gælder din eksisterende tilladelse, uanset den er udløbet, med de vilkår, der er beskrevet i tilladelsen.

Kontaktperson: Kirsten Haumann, tlf. 98 45 63 60, mail kihm@frederikshavn.dk

Miljøriskovurdering

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 9. juni 2016

Blakshøjgårdvej 30, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Ole Jensen Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	11,53

Ejer	Martin Peter Jensen
Adresse	Blakshøjgårdvej 30, 9900 Frederikshavn

Telefon		Mobil	
E-mail	mje@sawo.dk	CVR nr.	64375768
Fax		P. nr.	1012358993

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	0,00	12,85
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	5,63	0,00	146,73
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,59	0,00	8,16
Heste, 700 kg og derover	Dybstrøelse	2	1,05	0,00	19,55
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,90	0,00	37,54
St.r. ungtyre	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,28	0,00	21,68

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Kvægbrug, som er fritidsbrug. Ejer ønsker (måske) at udvide dyreholdet over tid og blev gjort bekendt med, at såfremt dyreholdet overstiger 15 DE skal det anmeldes

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987		150	450		Spændbeton-beholder.
Gyllekanaler	01-01-1987		0	60		kanaler og fortank.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 29,85

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholderen anvendes ikke og indeholder kun regnvand. Logbog føres ikke. Gyllebeholderen er beliggende i risikoområde med ca. 200 meter til vandløb og er derfor omfattet af alarm og terrænændring. Ejer blev gjort bekendt med, at alarm og terrænændring skal være etableret før gyllebeholder kan tages i brug. 10-års beholderkontrol udført i 2008
Markmød./kompoststak	Markstakke etableres. P.t. var der ingen markstakke, men ejer blev gjort opmærksom på regler, herunder overdækning og afstandskrav
Ensilageoplag	Ensilage i wrap-baller
Tilstræk. kapacitet	Der er rigelig med kapacitet
Møddingsplads	Ingen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen

Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 40,20
Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer sprøjter selv. Sprøjtemidler opbevares korrekt i aflåst køleskab. Ejer er bekendt med, at sprøjtemidler løbende skal anvendes og udskiftes. Sprøjteudstyr skal været synet senest november 2016, hvilket ejer er bekendt med. Sprøjteudstyr påfyldes med sprøjtemidler på græsareal nær stald. Dette er ikke lovligt grundet risiko for punkt-forurening og forholdet indskærpes.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor septik-tank tømmes årligt efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1200 l tank fra 1987. Ejer er gjort bekendt med, at tanken skal sløjfes senest 2017

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Maskiner serviceres på maskinstation, så der forefindes kun små mængder olier i dunke til eventuel påfyldning
Affald, generelt	Plast fra wrap afleveres via dagrenovation

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Opvarmning med træpiller
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsforsyning og analyseresultater af drikkevand overholder grænseværdier
Markvandingsboring	Der er markvandingsboring på ejendommen. Vandindvindingsmængder er indmeldt for 2014 og 2015. Ejer har tilladelse til indvinding af 10.000 m ³ og tilladelsen udløb 31. december 2013. Grundvands-teamet overtager sagen
Ikke oplyst	Gravhøj på ejendommen