

**Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse**

Juliana A/S, Sivlandvænget 29, 5260 Odense S

CVR-nummer/P-nummer: 66030318/1002223461

Virksomhedstype (listepunkt): Maskinværksteder >1000 m<sup>2</sup>

Beskrivelse: Maskinværksteder med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m<sup>2</sup> eller derover mv.

Dato for tilsyn: 18.06.2018

Baggrunden for tilsynet?	– Basis - Varslet
Er der konstateret jordforurening?	– Nej, tilsynet gav ikke anledning til, at der blev undersøgt for jordforurening.
Hvad er der ført tilsyn med?	– Virksomhedens samlede miljøforhold
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	– Miljøtilsynet gav ikke anledning til indskærpelser el. lignende.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	– Kravene til egenkontrol er overholdt. – Der er serviceaftale og udføres årlig service på alle filtre

Tilsynsrapporten skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA-portal (Digital Miljøadministration): <https://dma.mst.dk>,

Ved offentliggørelsen skal kommunen desuden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. Det fremgår af § 12, stk. 5 i miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 866 af 23. juni 2017)