

Tilsynsrapport

Sagsnr. 09.30.01-K08-3-13 + 07.17.01-K08-149-25

Dato for tilsyn	20.08.2025
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Uni - Technology A/S
Virksomhedens adresse	Pottemagervej 2 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 73481228 P-nr. 1002403583
Virksomhedstype	A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m2

Deltagere fra virksomheden	Lars Pedersen og Jessica W. Andersen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Hele virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen bemærkninger.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender fra miljøtilsyn i 2022

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Miljøgodkendelse dateret 21. juli 2015.

Vilkår blev gennemgået på tilsynet.

Gennemgang af udvalgte vilkår i miljøgodkendelse dateret den 21. juli 2015

Vilkår		Bemærkning
5	Fra ethvert afkast, hvor der anvendes køle-smøre-midler ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning, som giver anledning til udledning af olie-tågeaerosol, skal emissionsgrænseværdier for olie-tågeaerosol på henholdsvis 5 mg/normal m ³ for vegetabilsk olie og 1 mg/normal m ³ for mineralsk olie overholdes. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt på afkast, hvor den udsugede luft renses i flertrins olietågefilter med et afsluttende HEPA filter (mindst klasse 10).	Vilkåret vurderes efterlevet. Olietågeemissionsmålinger er foretaget af Eurofins Miljø Luft A/S i januar 2017. Rapport over gennemførte præstationsmålinger er modtaget ved Vejle Kommune den 7. marts 2017. Rapporten dokumenterer, at grænseværdien for olietåge fra bearbejdningsprocesser overholdes ved anvendelse af de eksisterende olietågefiltre.
9	Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald samt afpresset materiale fra tromling, herunder hjælpematerialer, der er tilset i tromlen (f.eks. gamle aviser), skal opbevares i egnede lukkede beholdere, der er tætte og markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.	Vilkåret vurderes efterlevet. Virksomhedens håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieholdige produkter herunder også affaldsfraktioner vurderes at ske med mindst mulig risiko for forurening af jord og kloak.
10	Filterstøv skal opsamles og opbevares i egnede lukkede beholdere, containere, big-bags eller lignende, som er tætte og mærket med indhold.	Vilkåret vurderes efterlevet. Kun filterstøv fra glasblæsere.
13	Ved udendørs opbevaring af fræsespån, affald fra klipning af plademateriale og andet metalaffald, der indeholder rust beskyttende olie og/eller køle-smøremidler, skal affaldet opbevares i lukket, regntæt container eller på tilsvarende måde være beskyttet mod påvirkning af regn. Afdryppet olie eller køle-smøremiddel skal kunne opsamles i egnet spildbakke eller lignende.	Vilkåret vurderes efterlevet.
14	Rensetromle skal placeres under tag på et befæstet areal og være forsynet med opsamlingsbakke til afrenset materiale. Der må ikke være afløb fra det befæstede areal.	Vilkåret vurderes efterlevet, idet rensetromlen er under tag og ingen afløb.

17	Partikelfiltre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseseffektivitet er opretholdt løbende. Renluftsiden af partikelfiltre skal efterses visuelt mindst 1 gang om måneden for kontrol af utætheder. For olietågefiltre skal der på baggrund af leverandørens anvisninger og de aktuelle driftsforhold, udarbejdes en driftsinstruktion for hyppigheden af tilsyn og kontrol, herunder rengøring og skift af filterelementer. Instruktionen skal indeholde en kontrol mindst 1 gang månedligt af olietågefilterets rengas side for olieaflejring. Driftsinstrukts for filtre skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af filtrene. Renluftsiden skal efterfølgende rengøres af hensyn til kommende inspektioner.	Vilkåret vurderes efterlevet under forudsætning af at dokumentation for sidste registrerede service og kontrol sendes til Vejle Kommune. Kontrol og service af olietågefilter skal foretages 1.gang månedligt. Der er ingen partikelfiltre på procesventilation fra slibe- og bore-aktivitet eller fra gnist-skære. Der foretages manuel rengøring af filtre i virksomhedens egen ultralydsvask.
23	Driftsjournal Der skal føres en driftsjournal med angivelse af - Tidspunkt for henholdsvis vedligeholdelse af filter, herunder udskiftning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre med angivelse af korrigerende handling, jf. vilkår 17. - Resultatet af den månedlige kontrol af renlufts-siden af posefilter og lignende, jf. vilkår 17 (ikke aktuel) samt - Årlig opgørelse af bortskaffede mængder af spildolie, forurenet absorptionsmateriale, brugte køle-smøremidler og andet farligt affald, f.eks. i form af filterstøv og brugt filter-materiale.	Vilkåret vurderes efterlevet, under forudsætning af at dokumentation sendes til Vejle Kommune. Olietågefilter skal serviceres og kontrolleres mindst én gang om måneden, enkelte filtre service-res oftere. Tidspunkt for eftersyn noteres oftest på en tavle i produktionsområdet. Farligt affald afhentes af Marius Pedersen A/S og Avista Oil Danmark A/S.

Planforhold

Virksomheden er beliggende i erhvervsområde 1.2.E.3 ved Skomagervej og Pottemagervej i Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden er en fremstillings-, service- og udviklingsvirksomhed, der leverer løsninger fra udvikling af nye produkter til fremstilling af produktionsværktøj. Virksomheden forarbejder jern, stål og andre metaller i form af drejning, fræsning, sænkgnistning, trådnistning og planslibning. Maskinparken er oplyst til:
---------------	--

	7 CNC-fræsere (bearbejdningscenter) 1 manuel fræser 2 trådgninger 3 sænkegnister 2 mikroblæsere (glasblæsning) 1 hulskærer 2 planslibere ultralydsvask målemaskine 2 manuel drejebænk 1 manuel fræser 2 kompressorer 2 søjleboremaskiner blødgøringsanlæg
Produktionsareal (m ²)	➤ 1.000 m ²
Antal ansatte	7
Driftstid	Hverdage: 7-16 Lørdage: ingen aktiviteter Søndage: ingen aktiviteter

Råvarer

- Metaller som kobber, stål og aluminium.
- Smøre- og boreolie
- Gnistvæske - hvor emner sænkes i dielectric fluid - et syntetisk produkt.
- Ioniseret vand, som opbevares i paller indendørs i produktionen.

Virksomheden har et meget begrænset oplag af olie- og kemikalieholdige produkter. Produkterne opbevares i separat rum med tæt belægning uden afløb.

Der er etableret drypbakke ved emballager med tappehane.

I produktionshallen opbevares enkelte 200 l tromler med olieholdige produkter. Der er ingen gulvafløb og dermed ingen risiko for spild eller lækage.

Luftemission

- Der er rumudsugning med afkast ca. 0,5 - 1 meter over tagflade.
- Der er afkast fra rensboks, arbejdsbord og hulskærer. Afkastet føres ca. 0,5 - 1 m over tagflade.

- Afkast fra sænkgnister føres ca. 0,5 - 1m over tagflade.
- Fra CNC-maskiner føres afkast fra olietågefiltre ca. 0,5 - 1 m over tagflade.
- Afkast fra planslibere føres ca. 0,5-1m over tagflade.

Filtre vaskes manuelt af virksomheden i egen ultralydsvask.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
Ikke omfattet	

Støj

Der er til- og frakørsel fra virksomheden, som vurderes til ikke at være en væsentlig støjkilde.

Affald

Brugt kølemiddel , opsamlet kondensvand fra kompressor, spildevand fra rensebar, affald fra ultralydsrensning med alkalisk sæbe og gulvvaskevand opsamles i samme 1.000 liter palletank. Tanken er placeret på oplagsplads. Afhentes af AvistaOil Danmark A/S

Brugte kassefiltre fra gnistskære, hvor der anvendes vand eller dielectric fluid opbevares i separat container med foret pose. Afhentes af Marius Pedersen.

Metal opbevares i container og afhentes af PK Produkthandel.

Afdryppede metalspåner (2% olieemulsion) - rustfrit stål, syrefast stål, aluminium og stål opbevares i container med låg og afhentes af PK Produkthandel.

Messingspåner (m. vand) afhentes af Marius Pedersen

Spildevand

Spildevand	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.
Vaskeplads	Ingen vaskeplads.
Tankplads	Ingen tankplads.

Olieudskillere og sandfang

Ingen olieudskillere eller sandfang.

Olietanke

Der er ingen olietanke på virksomheden.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	3	3	3	3			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Maksimalt 1 overtrædelse inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet mindst med en indskærpelse.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 3,40. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2025

Den 20. august 2025 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Uni-Technology A/S. På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering. Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner				
Afkrydsningsfelter		Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?				
	Madaffald	X		
	Papir	X		
	Pap	X		
	Glas	X		

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

	Metal	X		
	Plast (hårdt og blødt)	X		
	Mad- & drikkekartoner	X		
	Farligt affald	X		
	Tekstilaffald		X	
	Restaffald	X		
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald	X		
	Træaffald		X	
	PVC-affald		X	
Andre fraktioner	Plastaffald fra 3d-print	X		

Affaldstilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.