



BALLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
Præstevænget 2A
2750 Ballerup

Natur Klima og Miljø

Lill Dueholm
E-mail lid@balk.dk

Sagsnr.: 09.02.11-P19-1-24

Dato: 19. december 2024

Miljøtilsynsrapport 2024 – Skovvejens Kirkegård og Kapelkrematorium

Tilsyn udført den 31. oktober 2024

Virksomhedens navn	Skovvejens Kirkegård og Kapelkrematorium
Virksomhedens adresse	Digterparken 1, 2750 Ballerup
CVR/P nummer	59498819/1003130529
Matrikel	6 X, Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4497 7519
Virksomhedstype	Krematorier J202
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 2.-3. år)
Deltagere på tilsynet	Michael Rasmussen, krematør og Lill Dueholm, C-BM, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (krematoriet der er miljø- godkendt, affald og vaskeplads)

Oversigtskort for Digterparken 1, 2750 Ballerup




Fig. 1: Ortofoto med angivelse af krematorie og kirkegården. Blå markering angiver V1-registrering

Håndhævelser

Der er ikke meddelt nogle håndhævelser ved dette tilsyn eller siden forrige tilsyn i 2021. Der er indgået aftale om snarest udarbejdelse af diverse rapporter, vilkår 20 (O₂ + CO parallelmåling hvert 3. år) og vilkår 21 (årlig præstationskontrol) i miljøgodkendelsen af 7. september 2010.

Generelt vedrørende Krematoriet, Digterparken 1

Aktiviteter

Der foretages kremering; omkring 1750 årligt. Der kremeres i tidsrummet 6:30-21:00 (op til 10 kremeringer dagligt). Kremeringsrapporter fra 2021, 2022 og 2023 er modtaget efter tilsynet. Derudover er der drift af kirkegården med tilhørende vaskeplads til deres materiel; gartnermaskiner, fx lille traktor. Der er omkring 14 beskæftiget.

Ovn og måleudstyr serviceres af Ovn-Service med halv- og helårige eftersyn af mekaniske komponenter, følere, forbrændingsluft, brændeluftventilator, røggasventilator, hydraulik, analysesystem O₂/CO, brændere, luftveje, styring og filtre.



Jordforurening

Ejendommen er registreret delvist muligt forurennet på vidensniveau 1 (V1), se fig. 1 ovenfor, angivet med **blåt**.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme. Der genbruges retur-/overskudsvarme.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Gennemgang af miljøforhold

Spildevand

Virksomheden producerer primært processpildevand fra udendørs vaskeplads. Der er med-delt spildevandstilladelse den 4. maj 2016.

Der er olieudskiller, sandfang og prøvetagningsbrønd i forbindelse med vaskepladsen.

Der er bi-måler til forbruget af vaskevand (og en anelse sanitært vand fra håndvask på det lille værksted i tilknytning til vaskepladsen); dette fungerer som tællerværk for vandforbruget (krav i spildevandstilladelsen herom).

Luft/driftsjournal

Ballerup Kommune har, som oplyst ovenfor, modtaget årsrapporter for 2021, 2022 og 2023 omhandlende målinger af O₂, CO, temperatur, samt antal kremeringer og kremeringstid.

Umiddelbart er der meget få overskridelser af grænseværdierne. Vi afventer præstationskontrol 2024 og parallelmåling 2024 (bliver, efter aftale, primo 2025 i stedet) for/af anlægget bliver udført.

Opbevaring/afhentning af affald

Der sorteres i mange fraktioner både på krematoriet og på kirkegården (grønt og rest): brændbart, pap, papir, keramik, glas, elektronik, metal, titanium, parkaffald, hård plast (plastbakker i forbindelse med kistepynt), jord fra gravsteder og sandfang (Norrecco A/S, Prøvestenen), farligt affald (spraydåser).

Titanium genanvendes i Holland; håndteres via Krematorieforeningen.

I forbindelse med den udendørs vaskeplads, er der et mindre værksted hvor spraydåser opbevares i kemiskab (også andre råvarer deri).

Kulfilteraffald m/kviksølv (Stena Recycling A/S via Ovnservice ApS) og olieudskilleraffald (tømmes årligt af Ballerup-Smørum Kloakservice).

Der er etableret en overdækket "affaldsgård" og der er ingen afløb.



Håndteringen og opbevaringen af affaldet vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Støj

Der har ikke været klager over støj siden forrige tilsyn i 2021. Og der var ikke nogen støjende aktiviteter under tilsynet.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	31-10-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,81

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.
Næste basistilsyn forventes udført i 3. kvartal 2027.

Tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Lill Dueholm
Civilingeniør