

Uggerhøj Nord (Brønderslev) Aps  
Østergade 64  
9700 Brønderslev

**Plan og Miljø**

Dato: 5. oktober 2016  
Sags nr.: 09.20.02-K08-5833-09  
Sagsbeh.: Henriette Kolby  
Lokaltf.: +4599455505  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
Fax 9945 4500  
raadhus@99454545.dk  
sikkerpost@99454545.dk  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**Afrapportering af miljøtilsyn**

Brønderslev Kommune foretog den 21. september 2016 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 29. august 2016.

Til stede ved tilsynet var:

- Poul Holst (PH) og Tim Jensen (TJ), Uggerhøj Brønderslev
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Det der blev registreret ved tilsynet er anført i vedlagte tilsynsrapport. Hvis du mener der er fejl eller mangler i det anførte bedes du kontakte mig, således at dette kan rettes i kommunens miljødatabase/virksomhedens miljøsag.

**Tømning af OBU**

TJ fremsender snarest kopi af kvitteringer for tømning af OBU til undertegnede. Det er ifølge TJ Vennelyst der tømmer. Såfremt det er Vennelyst der tømmer OBU skal der søges om fritagelse, som vil blive meddelt efterfølgende.

**Olietanke**

På sidste tilsyn blev det indskærpet at jordtank i kemikalierum til opbevaring af spildolie ikke var tilladt. Denne skulle efterfølgende være blevet efterfyldt med sand og afsluttet med et lag beton. Den gamle spildolietank på 1800 l fra 1990 er i 2009 skiftet til ny på 1000 l med dobbeltvæg. Denne er nu slettet i BBR.

Udendørs 1200 l dieseltank (Metax-tank) sløjfes/afmeldes ifølge TJ snarest. Vedlagte skema skal udfyldes og bedes returneret til undertegnede.

TJ indsender tankattest på 3000 l tank til motorolie fra 1989 og denne vil så efterfølgende blive registreret i BBR.

TJ vender tilbage mht. om 8000 l tørt og afblændet tank (iflg. BBR-attest) fra 2004 evt. er gravet op.

### **Tankstation (Go'On) på Østergade 64, Brønderslev**

Tankstationen, som blev etableret i 2015, er ikke omfattet af dette miljøtilsyn. Uggerhøj Brønderslev lejer ud til Go'On. Vi skal kontakte Tage Overballe fra Go'On når tilsyn på tankstation skal foretages.

### **Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Østergade 64, Brønderslev er V2 kortlagt iht. jordforureningsloven.

### **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5,0 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2016 fastsat til 311,80 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrev og -skema er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henriette Kolby

*Sagsbehandler - Virksomheder*

[Henriette.Kolby@99454545.dk](mailto:Henriette.Kolby@99454545.dk)

<b>Virksomhedsnavn</b>	Uggerhøj Nord Aps		<b>CVR-nr.</b> 73645913
			<i>Mail: <a href="mailto:ph@uggerhoej.dk">ph@uggerhoej.dk</a> og <a href="mailto:tje@uggerhoej.dk">tje@uggerhoej.dk</a></i>
<b>Beliggenhed</b>	Østergade 64, 9700 Brønderslev		
<b>Kontaktperson</b>	Tim Jensen (TJ)	<b>Ejer</b>	Uggerhøj Nord Aps
<b>Etableringsår</b> (før/efter 1. jan. 1986)	Overtog efter Iversen i marts 2013	<b>Afstand til boliger</b>	
<b>Antal ansatte</b>	12	<b>Telefon</b>	98821200
<b>Tilsynsførende</b>	Henriette Kolby	<b>Dato</b>	21. september 2016
<b>Til stede</b>	Tim Jensen (TJ) Poul Holst (PH) Henriette Kolby (HK)	<b>Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt)</b>	
<b>Tidsforbrug</b>	Forberedelse: 1,5 timer  Tilsyn: 1,0 time Rapport: 2,5 timer	<b>Driftstid:</b>	Fuldtid: fra kl.    til kl. Deltid: fra kl.    til kl.

#### Virksomhedens aktiviteter, meget lidt

Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedtning	Nej
Karosseriarbejde	Nej	Undervognsbehandling	Nej
Svejsning	Lidt	Automatisk vaskehal	Nej
Lakering	Nej	Motorvask	Kan forekomme i vaskehal
Vask indenfor			
Vask udenfor			
Bemærkninger: Virksomhedens drift består i salg og reparation af nye og brugte biler. Værksted er indrettet med lifte og udsugningsanlæg.			

#### Kvitteringer

	Ja	Nej	
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald			
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)			
Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler			

Autoværk.bekndt. § 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om:

1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af rensaanordninger på luftafkast.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Hvis virksomheden ikke kan forevise kvitteringer så: Det indskræpes, at virksomheden foretager en affaldsregistrering for afleveret affald, som anført i Affaldsbekendtgørelsen<sup>1</sup> jf. de kommunale affaldsregulativer eller Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>2</sup> (§ 14)

<b>Spildevand</b>			
<b>Aktivitet</b>	<b>Afledning</b>	<b>Rensning</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Afløb værksted</b>	Ja, til offentlig kloak	OBU	
<b>Vaskeplads</b>	Ja, til offentlig kloak	OBU	
<b>OB/U</b>	Ja 2 stk.		<b>Tømmes af:</b> Vennelyst
<b>Tilsluttet off. Kloak</b>			
<b>Ja/nej</b>			
<b>Sandfang</b>			
<b>Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp</b>			
Bemærkninger: OBU tømmes 2 gange pr. år. TJ fremsender kvitteringer for tømning jf. tilsynsbrev.			

<sup>1</sup> 1309 af 18/12 2012 Bek. om affald.

<sup>2</sup>Bekendtgørelse nr. 1733 af 21/12 2015. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring <sup>3</sup>	Modtager/ Transportør	Set kvitte- ring (x)
Spildolie*	4000-5000 l	I 1000 l dobb.vægget tank udenfor	Avista Oil	X
Oliefiltre*	Ca. 1,4 tons	I kemikalierum	ABAS transportør/modtager	X
Rensevæsker*	Incl i spildoliemængden	I kemikalierum	ABAS transportør/modtager	
Kølevæske/bremsevæske*	Samme	I kemikalierum	ABAS transportør/modtager Modtagestation Vendsyssel	X
	Samme			
Vand fra bremsevasker	Samme	I kemikalierum	ABAS transportør/modtager	
Spraydåser*	Ca. 800	I kemikalierum	ABAS transportør/modtager	X
Brugte katalysatorer	Få stk.	I container	Marius Pedersen	
Bremse-/ koblingsdele	Få stk.	I container	Marius Pedersen	
Dæk	Ca. 600 stk.	I container	Marius Pedersen	
Metalskrot	Variierende	I container	Marius Pedersen	
Brændbart	Variierende	Container	Marius Pedersen	
Glas	Meget lidt	Ved skrot	Marius Pedersen	
Batterier*	Variierende	I værksted	Marius Pedersen FTZ (bytteordning)	
Sand fra sandfang	Haves ikke		Marius Pedersen	
Tømte malingsbøtter	Vides ikke			
Olie- og kemikalieaffald*			Marius Pedersen	
Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*	Lidt	I container til brændbart*	Marius Pedersen	
Ophugning af biler <sup>4</sup>	Foretages ikke			
Benzinpåfyldning	**			
Filtre v. undervognsbehandling				
* Olievædede klude mv. skal afleveres som farligt affald og må ikke blandes sammen med brændbart. *1200 l dieseltank til påfyldning afmeldes jf. tilsynsbrev				

<sup>3</sup> §12 stk. 2, 3 og § 3 om regler for opbevaring af farligt affald iht. Bekendtgørelse nr. 1733 af 21/12 2015. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. dec. 2015 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af afkast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		5	6
Undervognsbeh.	Nej		7	8
Udstødn./svejserøg/ Rensemiddeldampe	Ja	Over tag	1-2 meter over tagryg <sup>9</sup>	
Slibning			10	
Asbestbremseser			11	
Bemærkninger:				
Olietanke				
Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer	
Diesololie	Udendørs	1200 l	1998, Roug, 83566-01-1954-4*	
Motorolie	Værksted	3000 l	EAB – 1989 **	
Spildolietank	Udenfor	1000 l (Dobbeltvægget)	Ny fra 2009 ***	
Motorolie	I værksted	3000 l	EAB – 1989 (Mangler på BBR)	
Bemærkninger: * Diesololietanken på 1200 l sløjfes/afmeldes snarest. Send afmeldesskema som af TJ vil blive udfyldt og returneret. ** Motorolietanken på 3000 l er ikke anført på BBR-attesten. TJ undersøger om han kan finde tankattest. *** Spildolietank på BBR på 1800 fra 1990 skal slettes og erstattes af denne nye spildolietank fra 2009. Se desuden tilsynsbrev vedr. olietanke				

<sup>5</sup> 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

<sup>6</sup> Tør-/vådfilter

<sup>7</sup> 2 m over tag, min. 5,5 m over terræn jf. bilag 1

<sup>8</sup> Frafiltering af olietåge

<sup>9</sup> 1 m over tag

<sup>10</sup> 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

<sup>11</sup> Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafilteres. 1 m over tag

**Øvrige kommentarer**

Bemærkninger: