

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 20-11-2024 -
Bræraå ApS, Bræraåvej 35, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Kim Toft Kragh		
Adresse	Bræraåvej 35, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	95044
E-mail	kragh@braeraa.dk	CVR nr.	33284837
Mobil	20130464	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/22355
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	25-07-2023		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper B. Bram, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Fin ejendom. Der er styr på tingene. Der er en flytbar tank på vogn. Denne anvendes som ekstra vandtank, når der vaskes i stalde- ne. Vognen flyttes mellem svineejendommen med slagtesvin. Tanken fyldes med vand om aftenen eller natten. Der er nu mulighed for, at to personer kan vaske på samme tid.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der skal udføres basis tilsyn på ejendommen. Vilkår fra § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 25/7-2023 gennemgås samt miljøforholdene på ejendommen.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
06-12-2024	Indskærpelser	Vilkår ikke efterkomemt

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Godkendt produktionsareal: •' Ny slagtesvinestald (stald 3 på figur 1) Nyt produktionsareal på 816 m², svarende til 78,8 % af bruttoarealet på 1035 m² Dyretype: Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv •' Eksisterende slagtesvinestald (stald 2 på figur 1) Eksisterende produktionsareal på 816 m², svarende til 76,5 % af bruttoarealet på 1067 m² Dyretype: Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv •' Eksisterende slagtesvinestald (stald 1 på figur 1) Eksisterende produktionsareal på 1082 m², svarende til 85,1 % af bruttoarealet på 1272 m² Dyretype: Slagtesvin. Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%) De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over staldarealet i figur 1. Godkendt gødningsopbevaringsareal: Gylletank 1. 496 m² gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning (2.000 m³). Gylletank 2. 552 m² gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning (2.400 m³). Fortank på 160 m³ til rågylle (opsamlingstank) fra den 17. juni 2017. Andre anlæg: Maskinhus 1 Maskinhus 2 Siloer med udendørs påslag bag ved staldene Udlevering

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Stald 1	1.082			0	25-07-2023	
2	Stald 2	816			0	25-07-2023	
3	Stald 3	816			0	25-07-2023	

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald 1	Ja	1.082	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-12-2023
2	Stald 2	Ja	816	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	04-12-2023
3	Stald 3	Nej	816	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	04-12-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
25-07-2023		Miljøgodkendelse	Bræråvej 35 - §16a, stk. 2

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen: Generelle vilkår: 1." Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyrgodkendelse.dk skema nr.233.949 version 4 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. Stald 3 er ikke opført. 2." Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøgodkendelse samt beredskabsplanen skal være medarbejderne bekendt. Indretning og drift: 1." Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 2, og placeret som vist på figur 3. Stald 3 er ikke opført. Beliggenhed: 2." Før stald 3 på figur 3 etableres, skal der overføres et areal til Bræråvej 35, således, at der bliver 30 m fra stald 3 til naboskel. Den er ikke opført endnu. 3." Da ejendommen er et IE-brug, skal der være fokus på at begrænse transport af dyr, materialer og husdyrgødning. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 4." Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 3 og placeret som vist på figur 3. 5." Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Sode biogas afhenter i hver uge. 6." Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Der tjekkes altid, at der er plads til gyllen. Vandforbrug 7." Drikkevandsystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres. Dette er tilfældet. Der foretages rensning af drikkevandsystemet efter hvert hold. Der er overbrusningsanlæg. 8." Der skal være installeret en vandmåler på egen boring. Det har Kim sørget for. Øvrige emissioner (lugt, støj, støv, lys og rystelser) Lugt 9." Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at

	overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. 10." Gyllen i gyllekanalerne i stald 1 på figur 3 skal udsluses mindst hver 7. dag. 11." Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. 12." Der skal føres logbog over, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 11. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Der er tilsendt logbog. 13." Gyllesystemet i stald 3 på figur 3 skal være indrettet med rørudslusning. Stald 3 er ikke opført. 14." Gyllekanalerne i stald 3 på figur 3 skal være forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. Stald 3 er ikke opført. 15." Senest 3 måneder efter at stald 3 på figur 3 er etableret, skal Brøråvej 35, 6100 Haderslev oplyse areal på gyllekanaler i stald 3 på figur 3 til Haderslev Kommune. Stald 3 er ikke opført. 16." I stald 3 på figur 3 skal der gyllekøles med mindst 44,69 W/m² gyllekanal 8.760 timer om året. Stald 3 er ikke opført. 17." Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den daglige (kun nødvendig ved lugtreduktion), månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. Stald 3 er ikke opført. 18." Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. Stald 3 er ikke opført. 19." Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. Stald 3 er ikke opført. 20." Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. Stald 3 er ikke opført. 21." Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse. Der er ikke opført noget. 22." Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge. Dette er pt. ikke aktuelt. 23." Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Pt. ikke aktuelt. 24." Ventilationsafkastene skal placeres, som det fremgår af redegørelsen for den gennemførte OML-beregning samt vist i tabel 4 og figur 4. (side 26). Dette er ikke på plads. Se orienteringsbrevet. 25." Samtlige ventilationsafkast skal have monteret miljøkryds og skal føres op i lige rør uden konus og være uden overdækning. Dette er ikke opsat. Se orienteringsbrevet. 26." Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at gangarealer og områderne ved porte og udleveringsramper holdes rene. Det skal yderligere sikres, at stier og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. 27." Der skal jævnligt gøres rent i staldene, dvs. i det mindste når hvert afsnit tømmes for dyr. 28." Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden, for egen
--	--

	regning, skal udarbejde og gennemfører et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. Der kan maksimalt stilles krav om reel lugtmåling en gang årligt på ansøgers regning. 29." Virksomheden skal på kommunens forlangende dokumentere og redegøre for ventilationsanlæggets dimensionering og effekt. Støj 30." Bidraget fra landbruget med adressen Bræråvej 35, 6100 Haderslev til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Der er ikke foretaget støjmålinger med tilsynet. Lys 31." Ved ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time, eller så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. 32." Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Støv 33." Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Fluer og skadedyr 34." Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter. 35." Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Reststoffer, affald og naturressourcer Spildevand 36." Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer der er græsdækkende. Der vaskes ikke på ejendommen af forpagter. 37." Bræråvej 35, 6100 Haderslev skal indrette husdyrbruget, således, at produktion af spildevand begrænses mest muligt. Tagvand 38." Inden stald 3 på figur 1 etableres, skal Bræråvej 35 have en udledningstilslutning til alt tagvand fra Bræråvej 35. Stald 3 er ikke opført. 39." Tagbrønde og brønde i øvrigt indenfor en afstand på 15 meter fra stalde skal hæves minimum 10 cm over terræn, når de fører til dræn eller vandløb. Affald 40." Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere, der er egnet til dette. Det vil sige har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken. 41." Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund. 42." Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på husdyrbruget. Alt opsamlet spild inde-
--	--

	holdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Avista Oil afhenter. 43." Pesticidrester skal opbevares og håndteres som farligt affald. Tømt og rengjort (skyllet) pesticidemballage kan bortskaffes som dagrenovation. Det sker fra Sodegade 12. 44." Udleveringsramper skal konstrueres med tætte sider og bund, der forhindrer, at der trækker gylle eller vaskevand ud i det omliggende areal. Der skal etableres afløb, der fører til opsamling i gyllekanalerne. Det er den store. 45." Tankning af brændstof skal ske under opsyn. 46." Døde dyr skal opbevares overdækket og på betonspalter eller andet tilsvarende underlag. Opbevaringen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold. Det er ved fortank. 47." Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Dette er opfyldt via andre vilkår. 48." Kemikalier og andre stoffer 49." Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Det sker fra Sodegade 12. Ophør 50." Ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget skal Haderslev Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 51." Ved fuldstændigt ophør af husdyrbruget skal det anmeldes til kommunen senest 4 uger efter ophør, og der skal på husdyrbruget foretages følgende: •" Affald, foder, husdyrgødning og husdyrbesætning fjernes •" Stalde-, foder- og husdyrgødningsopbevaringsanlæg rengøres •" Rørføringer i husdyrgødning eller foder afblændes eller graves op •" Pumpeudstyr i forbindelse med gyllebeholdere afmonteres Egenkontrol generelt 52." Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: •" kvitteringer for aflevering af farligt affald, Dette er set på ipad. •" opgørelse af produktionsareal i stalde på skitser eller tegninger. Det er vist ved tilsyn. •" logbog for drift og vedligehold af staldsystemer og lignende Egenkontrol af energi- og vandforbrug 53." El-, vand- og fyringsolieforbrug skal registreres mindst en gang om året. El-, vand- og fyringsolieforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. Elforbrug: 111.698 kwh. Vand : Der er ingen opgørelse. 54." Da ejendommen er et IE-brug, så skal der være fokus på vandforbruget, og på forlangende ved tilsyn, skal der redegøres for vandforbruget. 55." Belysningen skal udskiftes til LED-armaturer, efterhånden som der er behov for udskiftning. Beredskabsplan. 56." Der skal altid forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget.
--	--

	Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføring skal fremgå af planen. Medarbejderne skal være bekendt med beredskabsplanen. Der er udarbejdet en ny, hvor der er en oversigt over staldene, og indeholder de punkter, der er gældende for forhold på denne ejendom. Den er set ved tilsynet.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	15-09-2021	585	2.400		
Gyllebeholder	01-01-2001	15-09-2021	400	2.000		etableret i forbindelse med miljøgodk
Gyllekanaler	01-01-1992		0	550		incl. fortank på 20 m3
Fortank t. gyllebeh.	17-06-2021			160	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gylletanken fra 1992 på 2400 m3 har dykket indløb. Gylletanken fra 2001 på 1600 m3 har dykket indløb. Der er en fortank på 160 m3 fra 2021. Begge beholdere er blevet beholderkontrolleret den 5-9-2021. Næste beholderkontrol er i 2031. Her skal fortanken også beholderkontrolleres.
Flydelag	Er ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Sydøst for maskinhuset er der en vaskeplads. Der er afløb til gyllebeholder og pladsen er befæstet. Der er vulster, omkring vaskepladsen. Der er planer om at etablere en ny vaskeplads. Kim Kragh kontakter Haderlsev Kommune, når der foreligger en tegning.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	ledes til dræn. Tagrender er ok.
Toilet i stald	Der er minirensningsanlæg.
Husspildevand	Der er minirensningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er spalter og tætte sider. Der er afløb til gyllebeholder. På endegavlen er der en betonplatform. Der er tætte sider, men ingen afløb. det vurderes, at det er ok. Der er ingen tegn på forurening af husdyrgødning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det sker fra Sodegade 12.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr. Der er kappe og spalter ved fortank.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Pesticidemballage og rester	Der er en container på ejendommen til bigbags m.m.
Andet affald	Der er en aftale med Flemming Paulsen. Der er taget kontakt, så de korrekte containere/beholdere er med piktogram og navneskilt.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Agita.
Rottebekæmpelse	Kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret og hænger i stalden.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Siloerne ved den store udlevering anvendes ikke. Der er opført 4 siloer på østlige side, hvor de 2 stalde mødes. Der er en meget god luft i staldene, og det skyldes, at der vaskes efter hvert hold.
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring, som er placeret nordøst for den ældste stald.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er oliefyr.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
06-11-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,27 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk control. Der er miljøledelse. Der er tilsendt miljøledelse og kontrolpunkter. Der er ikke ændret i arbejdsplanerne.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 3, idet der ier meddelt indskærpelse.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere på ejendommen uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 25/7-2023.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger tæt på nabo.
Miljørisikovurdering	3,27.
Samlet vurdering	Tjek daka-spande og få udskiftet de dårligeste. Ved fodersiloerne skal der være opmærksomhed på foderspild. Det skal fjernes, så skadedyr ikke kommer og udgør en øget smitterisiko.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: