



## Rapport for miljøtilsyn hos Nordjysk Stillads Udlejning A/S, Troensevej 19K, 9220 Aalborg Øst

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	19.08.2020		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	9815 2033	<b>CVR nr.</b>	16113239
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:sk@nsustillads.dk">sk@nsustillads.dk</a> og <a href="mailto:pk@nsustillads.dk">pk@nsustillads.dk</a>	<b>P. nr.</b>	1001036479

<b>Virksomhedstype</b>	H51, Garageanlæg > 3 stk.
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	19-8-1991

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
19-08-2020	Aftale	Meddelt	Det blev aftalt at virksomheden fremsender oplysninger omkring benzin- og olieudskilleren på Troensevej 23.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udlejer stilladser hovedsageligt i Aalborg området. Stilladserne opbevares udendørs.				
Virksomheden har en lagerbygning og en vaskeplads, som anvendes i mindre omfang, på Troensevej 23.				
Der er i alt to lagerbygninger og en administrationsbygning. Virksomheden råder over 12 biler, heraf 7 lastbiler. Herudover har virksomheden 3 trucks.				
Der udføres ikke service på bilerne på virksomheden. I værkstedet foretages der i mindre grad reparationer af stilladسدæk.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	20	7:00-15:30		
	Miljøledelse			
	Nej			

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Oplyst at der ikke forekommer svejsning på virksomheden.

## Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Højtryksspuling		
2	Intern transport		
3	Af- og pålæsning		

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Vask af beskidte biler udendørs - Der anvendes en højtrykspuler, og der anvendes ikke sæber. Spildevandet ledes til regnvandsledningen.
Spildevand, overfladevand	Der opbevares stilladser udendørs, hvor overfladevandet løber til afløbsrister. Regnvand ledes via regnvandsledning til Romdrup Å.
Spildevand, afløbsforhold	Separatkloakeret.
Spildevand, egenkontrol	Intet at bemærke.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden råder over to udskilleranlæg, et på Troensevej 19 (bliver ikke anvendt længere) og et på Troensevej 23.  Troensevej 19: Benzin- og olieudskiller i tilknytning til vaskeplads. Udskiller har en kapacitet på 15 l/s. Der er tilknyttet sandfang på 0,5 m3.  Troensevej 23: Det blev aftalt at virksomheden fremsender dokumentation for denne.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Ved tilsynet blev der forevist dokumentation for tømning af olieudskiller/sandfang på Troensevej 23, dateret den 10-09-2019 af Aalborg Kloakservice.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etablissement, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2002	Diesel	2.500	Over jord	JA	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, opstilling/placering	Indendørs i hal.
Olietanke, registrering i BBR	Ja.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Diesellole, Adblue, olie, kølervæske, og sprinklervæske.
Råvarer, opbevaring	Indendørs i lagerhal, på opsamlingskar med rister.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - åben			Marius Pedersen A/S	I/S Reno Nord	
Jern			Container - åben			H.J. Hansen		
Olieudskiller og sandfang						Aalborg Kloak Service ApS		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Blandet brændbart i mindre mængder, og jern.
Affald, farligt	Der forekommer ikke farligt affald, udover affald fra tømninger af olie- og benzinudskiller.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Intet at bemærke.
Jordforurening	Uafklaret: Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed	Virksomheden anvender LED-belysning, og chauffører tager et kørekursus for at minimere brændselsforbruget.  Der er også fokus på, at defekt grej bliver repareret, hvis muligt, og anvendt igen.  Det blev ydermere aftalt, at virksomheden får tilsendt materiale omkring Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark.